यंत्रकाम [भाग-१]

लेखक शंकर गौपाळ भिडे



महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ

© सचिव,

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ, सचिवालय, मुंबई, क. ४०००३२



प्रकाशक,

सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ, सचिवालय, मुंबई, ऋ ४०००३२



मुद्रक,

ज्ञानमुद्राः C–३९, रॉयल इंडस्ट्रीयल इस्टेटः वडाळा, मुंबई, ४०००३१



सजावट,

मांगल स्टुडिओ, विसनजी पार्क, नायगाव कॉस रोड, दौदर, मुंबई ४०००१४



प्रथमावृत्ती,

सप्टेंबर १९७५, शके १८९७



मूल्य ९-५०

फोडिले भांडार धन्याचा हा माल **।** भी तव हमाल भारवाही ॥

—तुकाराम

श्रेय नामावली

महाराष्ट् राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ, मुंबई प्रा. डॉ. पु. का. केळकर माजी संचालक. इंडियन इन्स्टिटचूट ऑफ टेवनॉलॉजी, मुंबई-७६ प्रा. डॉ. ब. सं. चित्तवाडुगी, वैमानिक अभियांत्रिकी मंडळ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई-७६. प्रा. डॉ. य. ना. बापट, वैमानिक अभियांत्रिकी मंडळ. इंडियन इन्स्टिटचूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई-७६, श्री. द. स. उदास, ठाणे, श्री. सु. रा. शिंदे, ठाणे, श्री. के. पी. राधवन, श्री. सूर्यकांत राणे, श्री. रघुनाथ उर्फ बुवा शिकें, सौ. पद्मजा भिडे, तसेच,

इतर असंख्य मित्रकासि.....

नि वे द न

आधुनिक शास्त्रे, ज्ञानिवज्ञाने, तंत्र आणि अभियांत्रिकी इत्यादी क्षेत्रांत त्याच-प्रमाणे भारतीय प्राचीन संस्कृती, इतिहास, कला इत्यादी विषयांत मराठी भाषेला विद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे सामर्थ्य यावे हा मुख्य उद्देश लक्षांत घेऊन साहित्य-संस्कृती मंडळाने वाड्यय निर्मितीचा विविध कार्यक्रम हाती 'खेतला आहे. मराठी विश्वकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, वाड्यमयकोश, विज्ञानमाला, भाषांतर माला, आंतरभारती-विश्वभारती, महाराष्ट्रेतिहास इत्यादि योजना या कार्यक्रमात अंतर्भूत केल्या आहेत.

- २. मराठी भाषेला विद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्म स्वरूप व दर्जा येण्याकरिता मराठीत विज्ञान, तत्त्वज्ञान, सामाजिकशास्त्रे आणि तंत्रविज्ञान या विषयांवरील संशोबनात्मक व अद्यावत माहितीने युक्त अशा ग्रंथांची रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा विकास होईल ही गोष्ट निर्विवादच आहे. पण मराठी भाषेचा विकास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आणि ते साधन म्हणजे मराठी भाषेत निर्माण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान व संस्कृती यांचे अधिष्ठान तयार व्हावे लागते. जोपर्यंत माणसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने शिक्षण घेतात, कामे करतात व विचार व्यक्त करतात तोपर्यंत शिक्षण सकस बनत नाही, संशोधनाला परावलंबित्व रहाते व विचाराला अस्सलपणा येत नाही. एवढेच नव्हे तर वेगाने वाढणाऱ्या ज्ञानविज्ञाना-पासून सर्वसामान्य माणसे वंचित रहातात.
- ३. वरील विषयांवर केवळ पारिमाषाकोश अथवा पाठचपुस्तके प्रकाशित करून विद्यापीठीय स्तरावर अशा प्रकारचे स्वरूप व दर्जा मराठी माषेला प्राप्त होणार नाही. सर्वसामान्य सुशिक्षितांपासून तो प्रज्ञावंत पंडितांपर्यन्त मान्य होतील अशा ग्रंथांची रचना व्हावयास पाहिजे. मराठी माषेत किंवा अन्य मारतीय माषांमध्ये विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे व तंत्रविज्ञान या विषयांचे प्रतिपादन करावयास उपयुक्त अशा परिभाषासूची किंवा परिभाषा कोश तथार होत आहेत. पश्चिमी भाषांना अशा प्रकारच्या कोशांची गरज नसते. याचे कारण उघड आहे. पश्चिमी भाषांत ज्या विद्यांचा संग्रह केलेला असतो. त्या विद्यांची परिभाषा सतत वापराने रूढ झालेली असते. त्या शब्दांचे अर्थ त्यांच्या उच्चाराबरोबर वा वाचनाबरोबर वाचकांच्या लक्षात

येतात, निदान त्या त्या विषयांतील जिज्ञास्ना तरी ते माहीत असतात. अशी स्थिती मराठी किंवा अन्य भारतीय भाषांची नाही. परिभाषा किंवा शब्द यांचा प्रतिपादनाच्या ओघात समर्पकपणे वारंवार प्रतिष्ठित लेखांत व ग्रंथात उपयोग केल्याने अर्थ व्यक्त करण्याची त्यात शक्ती येते. अशातन्हेने उपयोगात न आलेले शब्द केवळ कोशात पड्न राहिल्याने अर्थशून्य राहतात. म्हणून मराठीला आधुनिक ज्ञानविज्ञानांची भाषा बनविण्याकरिता शासन, विद्यापीठे, प्रकाशनसंस्था व त्या त्या विषयांचे कुशल लेखक यांनी मराठी भाषेत ग्रंथरचना करणे आवश्यक आहे.

- ४. वरील उद्देश घ्यानात ठेवून मंडळाने जो बहुविघ वाडमयीन कार्यक्रम आखला आहे त्यातील पहिली पायरी म्हणून सामान्य सुशिक्षित वाचकवर्गाकरिता, इंग्रजी न येणाऱ्या कुशल कामगाराकरिता व पदवी/पदिवका घेतलेल्या अभियंत्या-करिता सुबोध भाषेत लिहिलेली विज्ञान व तंत्रविषयक पुस्तके प्रकाशित करून स्वल्प किंमतीत देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. मंडळाने आजवर आरोग्यशास्त्र, शरीर विज्ञान, जीवशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिषशास्त्र, भौतिकी, रेडिओ, अणुविज्ञान, सांख्यिकी, स्थापत्यशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र इत्यादि विषयांवर ३२ दर्जेदार पुस्तके विज्ञानमालेत प्रकाशित केली आहेत. वस्त्रोद्योग, प्रकाशचित्रणकला, गणकयंत्रे, रंग, कृतिम धागे, पुस्तक बांधणी, मोटार दुरुस्ती, वैमानिक विद्या, आकाशयान, साखर-निर्मिती, पाणी पुरवठा, सीमेंट, वास्तुकला इत्यादी इतर अनेक विषयांवरील पुस्तके तयार होत आहेत.
- ५. प्रस्तुत 'यंत्रकाम-भाग १ श्री. शंकर गोपाळ भिडे यांनी लिहिले आहे. श्री. भिडे यांचे 'कातन यंत्राचे अंतरंग' हे पुस्तक मंडळाने आपल्या विज्ञान मालेत १९७२ मध्ये प्रकाशित केले. प्रस्तुत पुस्तकही मंडळाच्या विज्ञानमालेत प्रकाशित करण्यास मंडळास आनंद होत आहे.

ह्मणशास्त्री जोशी, वाई अध्यक्ष, आषाडं ९ शके १८९७, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ टिळक पुण्यतिथी दिनांक १ ऑगस्ट. १९७५ म. रा. भिसे, प्रशिक्षण सहसंचालक नि शिक्षणार्थी उपसल्लागार तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, क्रमांक मुंबई

पुर स्कार

महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाचे माध्यम मराठी झाल्यापासून निरनिराळ्या विषयांवरील मराठी पुस्तकात भर पडू छागली तांत्रिक विषय अर्थातच यास अपवाद नव्हते. प्रस्तुत लेखकानेही ह्यापूर्वी कातकाम ह्या विषयावर मराठीत्न पुस्तक लिहीले असून त्याला मागणीही समाधानकारक आहे असे कळते. याचा अर्थ असा की, असल्या पुस्तकांची जरूरी भासत होती.

श्री. भिडे यांनी प्रस्तुत यंत्रकाम भाग—१ हे पुस्तक लिहून आपली कामिगरी पुढे चाछ ठेवली आहे. हेही पुस्तक लिहिताना त्यांनी बरेच परिश्रम घेतलेले आहेत. हेही पुस्तक प्रशिक्षणार्ध्यास उपयोगी होईल अशी आशा आहे.

ह्या विषयावर पुस्तके लिहिताना मुख्य अडचण पारिभाषिक शब्दांची आहे. पुष्कलसे शब्द अज्न रूढ झालेले नाहीत व काही काही शब्दांना तर मराठीत प्रतिशब्द नाहीत. अशा प्रसंगी श्री. भिडे यांनी नवे शब्द बनवून घातले आहेत. हे शब्द बनविताना प्रचलित असलेले शब्द व हिंदीसारख्या भाषेमध्ये मान्य पावलेले शब्द लक्षात घेऊन बनविले आहेत. हा उपक्रम किती यशस्वी झाला हे वाचकानीच ठरवावे.

ह्या पुस्तकाला चांगला प्रतिसाद मिळून श्री. भिडे यांस आणखी पुस्तके लि**ह्**ण्यास प्रोत्सा**हन** मिळेल अशी आशा आहे.

म नो ग त

अलिकडील काही वर्षात बऱ्याचशा उद्योगघंद्यांतून एका बाजूने पगारवाढीची तर दुसरीकडून कामवाढीची मागणी सातत्याने होत आहे. एकीकडे असंतुष्ट कामगार तर, दुसरीकडे असंतुष्ट मालक असे चित्र दिसते. भारतामघील विकासाचा सघ्याचा वेग, व, अपेक्षित वेग हचामघ्ये अद्याप बरेच अंतर आहे. हचाचा नैसर्गिक परिणाम एकूण जीवनमानाच्या पातळीवर झाला आहे. जीवनमानाची पातळी उंचावण्यासाठी हे अंतर जास्तीत जास्त लौकर मरून काढणे, एवढा एकच मार्ग शिल्लक रहातो. तो म्हणजे कामगाराची उत्पादकता वाढविणे हा होय.

भारतीय कामगार, व, जपानादी इतर औद्योगिक दृष्टचा पुढारलेल्या देशातील समान स्तरावरील कामगारांच्या गुणावगुणांची तुलना केल्यास, भारतीय कामगार त्याच्या बरोबरीच्या इतर कामगारांइतकाच कुशल, निपुण, कष्टाळू, व, मेहनती असल्याचे आढळून आले आहे. तर मग, अशा परिस्थितीत आमचा कामगार दिखी का? असा प्रश्न शिल्लक रहातो. ह्या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय भूमिकेखेरीज इतरत्र शोघावे लागेल.

भारतीय उद्योगघंदे व कामगार चळवळीच्या गेल्या सत्तर वर्षाच्या इतिहासाचे अवलोकन केल्यास आपल्याला पुढील गोष्टी प्रकर्षाने आढळून येतील.

- भारतीय कामगाराला शिक्षित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न फारसा कोणी केल्याचे दिसून येत नाही.
- २) अशिक्षित गरजू कामगार कमी मजुरीवर काम करण्यास सहजासहजी तयार होत असल्याने मालक वर्गाने लांबलांबच्या ठिकाणाहून येणाऱ्या हथा गरजू कामगारांनाच काम देणे जास्त पसंत केले. हथा प्रश्नाला दोन बाजू आहेत. एक, कारखान्यापासून दूरच्या ठिकाणचे चारी दिशांतून आलेले कामगार नोकरीवर घेतल्यास कामगारांच्या एका गटाच्या सहाय्याने दुसऱ्या गटावर दहपण आणता येऊन काम घेता येत असे. (Hire and Fire Policy) हथासंबंधीचे उल्लेख कामगार विषयक प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या मासिकांतून आढळून येतील. पण, दूरच्या ठिकाणाहून आलेल्या कामगारांचे हितसंबंध त्याच्या गावी गुंतलेले असल्याने त्याचे मन केव्हाच "कामावर रहात नाही." यामुळे तो शरीराने जरी कामाच्या जागेवर

हजर असला; तरी, मनाने मात्र बहुधा इतरत्र हजर असतो ह्याचा परिणाम म्हणजे, त्या कामगाराच्या हातून तयार होणाऱ्या मालाचा दर्जा निकृष्ट असतो. ही, ह्या प्रश्नाची दुसरी बाजू आहे. ह्या वस्तुस्थितीकडे फारसे कोणी लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही.

- ३) अलिकडील पदवीधर स्वतः पुढाकार घेऊन कामगारांना निःसंदिग्ध-पणे मार्गदर्शन करू शकत नाहीत.
- ४) एखाद्या अधिकाऱ्याने कधी कामगारांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या अडिअडचणी सोडविण्याच्या कामी पुढाकार घेतला तर, इतर अधिकारी त्याच्याकडे संशयित दृष्टीकोनातून पहातात.
- ५) भारतीय कामगार पुढाऱ्यांपैकी फार मोठ्या वर्गाला कामगार कायद्याचा गंधही नसतो. इतकेच नव्हे तर पुढारीपण म्हणजे काय तेही ठाऊक नसते. अशा ह्या तथाकथित पुढाऱ्यांनी व त्यांच्या संघटनांनी कामगाराला शिक्षित करण्याचा व शिस्त—कामाची शिस्त (Work discipline) लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून येत नाही. कामगाराच्या बेशिस्त वर्तनाबद्दल कामगारास ताकीद न देता उलट कामगाराची बाजू घेऊन हे तथाकथित कामगार पुढारी न्यायालयाकडे घाव घेतात.
- ६) भारतीय कारखान्यांतील व विद्यापीठांतील काही तथाकथित अधिकारी मंडळी आपल्या अधिकाराच्या खोटचा अहंगंडास बळी पडून, हाताखालील लोकांस कस्पटासमान लेखतात. हाताखालील मंडळीपैकी कोणास चांगली कल्पना सुचली, तर, तिचा साधा विचार देखील न केला जाता ती डावलली जाते. जणू काही, चांगली कल्पना सुचणे ही तथाकथित अधिकाऱ्यांची मिरासदारी आहे. वास्तविक पाहता, कल्पना कोणालाही, कुठेही, केव्हाही, व, कशीही सुचू शकते, त्याला स्थळ कालांचे अथवा सामाजिक दर्जांचे बंधन असूच शकत नाही. *
- ७) दिल्लीहून होणाऱ्या मुलकी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांपासून ते तहत गल्लीतील शिपाईप्याद्याच्या नेमणुकीपर्यन्त बऱ्याच वेळा अयोग्य इसम विशिलेबाजीकरून लावले जातात. समान गुणवत्ता धारण करणारे दोन उमेदवार असल्यास त्यातला एकजण ओळखीवर लागल्यास सहसा कोणाचा दोष लागू नये. ४
- ८) वर उल्लेख कल्याप्रमाणे भारतीय कामगार अशिक्षित असल्यामे व जवळ जवळ सर्वेच यांत्रिकी, व, अभियांत्रिकी साहेबाच्या भाषेत असल्याने, काम जारत

^{*} Enterprise And Factors Affecting Its Operations-I. L. O.

८ लाल किल्ल्याच्या छायेत--न. वि. तथा काकासाहेब गाडगीळ

चांगले करण्याच्या पद्धतो, चुका करूनच त्याला आत्मसात कराव्या लागतात. अशा प्रकारे भारतीय कामगार पोटाच्या विद्येपासून वंचित केला गेला आहे, व, त्याच वेळी त्याच्या कानात, अधिकाधिक जालीम विष नित्य ओतले जात आहे.

आई जेवू घालोना, व, बाप मीक मागू देईना अशा स्थितीत, मारतीय जनता व विशेषतः कामगार सापडला असून तो दिससेदिवस जास्त निराश व अगतिक होत आहे. हचा सर्व परिस्थितीत संप, मोर्चे, टाळेबंदी, व, घेराव दिसतात त्यात नवल ते काय? रोज उठून दगडफेक व गोळीबार न झाले तरच नवल, हचा रोजच्या त्याच त्या जीवनामुळे (Monotony) सर्वत्र जास्त विफलता दिसून येते. ★ हचा सर्व मीषण परिस्थितीवर नेमका उपाय केलेला नाही, उलट, अशास्त्रीय उपायांनी निश्चित स्वरूपाचा अपाय मात्र झाला आहे. तथापि, अद्याप देखील परिस्थितीवर मात करता येण्यासारखी असून त्यासाठी औद्योगिक मानसशास्त्र (Industrial Psychology) व औद्योगिक अभियांत्रिकी (Industrial Engineering) हचा दोन शास्त्रांत तज्ञांनी केलेल्या संशोधनाचा बराचसा उपयोग होण्यासारखा आहे. हचासंबंधात पुढील बाबी अवश्य विचाराई वाटाव्यात.

- श) आपण करीत असलेल्या प्रत्येक क्रियेचा, आपल्या समाजावर अंती बरा-वाईट परिणाम होतो, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात रूजविणे जरूर आहे.
- २) "कमकुवत व आजारी उद्योगघंदे" शासनाने व्यवस्थापन करण्याहून जास्त महत्वाची गोष्ट म्हणजे, वरील शास्त्रांवर आधारून कमकुवत उद्योगघंद्यांचे केवळ व्यवस्थापनच नव्हे तर वयःस्थापन (Revitalization) करणे जास्त जरूर आहे.
- ३) उद्योगधंद्यांतून नेमणुका करताना, शक्यतोवर, वरच्या स्तरावर नेमणुका न करता खालच्या स्तरावरच कामगारांची व अधिकाी वर्गाची भरती करावी. ह्यामुळे दोन फायदे होतील. एक, प्रत्येकास बढतीची/मोबदल्याची शाश्वती मिळेल. दुसरा फायदा म्हणजे, समाजाच्या खालच्या स्तरावर सुबत्ता वाढून उपभोग्य वस्तूंना फार मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढून नंवीन उद्योगधंदे उभारता येतील, व, त्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष रोजगार (Indirect employment) वाढेल.
- ४) आज पुष्कळ ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या हुकुमशाही व्यवस्थापन (Dictatorship management) ऐवजी सहकारी तत्वावर आधारित विनिमय-वादी व्यवस्थापन (Participating management) अस्तित्वात आणणे जरूर आहे. + त्यामुळे सर्वांचे अवश्य ते सहकार्य मिळेल असा विश्वास वाटतो.

[★] Industrial Psychology - J. Munro Fraser + Douglas Mc Gragor, His Management Theory "Y" - S.A. Sapre

- ५) नोकरवर्गाला, ग्राहकाला, व, पत पुरवठा करणाऱ्यांस करण्यास सतत उद्युक्त करण्याजोगी परिस्थिती (Motivation of people) निर्माण करावी. प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्याजोग्या कल्पना, सूचना कोणी केल्यास त्यावर अवश्य विचार होऊन त्याच्या जनकास पूरेशा प्रमाणात वाजवी व योग्य असा मोबदला द्यावा. 🗙
- ६) प्रत्येक कामाचा, शास्त्रीय दृष्टीकोनातून कार्याम्यास (Work study) करावा, व, त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
- ७) कामगारांना काम करण्याच्या चांगल्या, व, शास्त्रीय पद्धती त्यांना समजणाऱ्या भाषेत (शक्यतो त्यांच्या मातभाषेत) शिकवाव्यात. तसेच,
- ८) एवंगुणविशिष्ट उत्पादकता वाढीस, ज्या ज्या ऋियमुळे चालना मिळण्याजोगी असेल ती ती प्रत्येक त्रिया अवश्य करावी

वरील सर्व विवेचन केल्यानंतर थोडक्यात असे म्हणता येईल की, "तुम्हाला उद्या उद्योगघंद्यात उमे राह्यचे असेल तर, कालच्या पद्धती वापरून आज चढाओढ करता येणार नाही." (Don't try to compete to-day, using yesterday's methods if you expect to be in business to-morrow). ‡ नव्या समस्या सोडविण्यासाठी नव्या तंत्राची आवश्यकता असते.

तंत्र विज्ञानाभ्यास क्षेत्रात आजपर्यंत इंग्रजी अंमल।खाली मराटीला फारसे स्थान नव्हते. त्यामुळे, मराठीतील शास्त्रीय परिमाषा अविकसित असणे अगदी सहाजिक आहे. आपण असेही म्हणू शकू, की, परिमाषा हचा स्वरूपात मराठीतील शास्त्रीय परिमाषा अस्तित्वातच नव्हती. आज ती नव्याने निर्माण होत आहे. म्हणून अज्ञा हचा १०० टक्के स्वदेशी भाषेत पुस्तके निर्माण केल्यास देशाच्या औद्योगिकरणाला चांगलाच वेग प्राप्त होईल. 👍

कामगारास त्याच्या मातृभाषेत शास्त्रीय ज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास त्याची उत्पादकता बऱ्याच प्रमाणात वाढविणे शक्य आहे. ह्या दिशेने एक प्रयत्न म्हणून लेखकाने सुमारे दहा वर्षापूर्वी "कातकाम मार्गदर्शक" हे, कातन यत्रावर काम कसे करावे त्याची सविस्तर माहिती देणारे पुस्तक वाचकांस सादर केले. त्यानंतर कातन यंत्र कसे बनवितात त्याची माहिती देणारे "कातन यंत्राचे अंतरंग" हे पुस्तक तयार केले. ह्या दोन पुस्तकांच्या संदर्भात समाजातील विविध थरातील लोकांशी केलेल्या चर्चेवरून, तसेच वाचकांनी ह्या पुस्तकांच्या केलेल्या स्वागतावरून, एक गोष्ट निश्चितपणे सिद्ध झाली आहे. ती ही की, आज वाचकाला मातुमाषेत लिहिलेल्या

⁻I- Impact of Eastern Languages in The Technical Field '-F.E. Wallwork -Seminar On Technical & Scientific Translations - INSDOC 1965

अशा प्रकारच्या इतरही शास्त्रीय, वैज्ञानिक पुस्तकांची अत्यंत गरज आहे. सुक्षित मराठी समाजास हे एक आव्हान आहे.

भारतीय भाषेत तयार केल्या जात असलेल्या पुस्तकांबाबत काही मंडळी असा आक्षेप घेतात की, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करून घेण्याला मराठी व इतर भारतीय भाषा तोकडचा पडतात (जणू काय देशी भाषा म्हणजे मागासलेल्या आहेत). हचा संदर्भात पुढील विचारधन अवश्य मननीय वाटेल.

"मूळ आर्यमाषा किंवा आर्योद्भव माषा हा एक माषासंघ किंवा भाषा वंश' आहे. हा अत्यंत प्राचीन पण अत्यंत अद्यंगवत् आहे. हा अत्यंत पुरातन पण अत्यंत सुधारलेला आहे. हा अत्यंत दीर्घायुषी पण सर्जनक्षम आहे. हा अत्यंत संपन्न पण अत्यंत नम्म असा जगाच्या पाठीवरील एक अद्वितीय माषासंघ आहे. ह्या माषा-संघाचा कालदृष्ट्या विस्तार काही तरी दहा हजार वर्षामागे जाईल. स्थल दृष्ट्या विस्तार सर्व ज्ञात जग व्यापून उरण्याइतका आहे. ह्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांनी जग कित्येक वेळा पादाकांत केले व कित्येक साम्राज्ये स्थापिली, पॅसिफिक महा-सागराच्या तळापासून ते गौरीशंकरापर्यन्तचे क्षेत्र त्यांनी तपासले. त्यांनी सूर्यावरील डाग शोधले. त्यांनी मंगळावरील जीवात्म्याशी संभाषण करण्यापर्यन्त मजल नेली. द्रव्यच्छेदन करून अणूच्या सामर्थ्याचा तपास लाविला. मौतिक, दैविक, आध्यात्मिक शास्त्रे व कला ह्यांमध्ये ह्यांचा प्रयत्न पराकोटीस गेला आहे. " ×

जगातील कोणत्याही समाजाच्या भाषा इतकेच काय पण वेदोक्त म्हटली जाणारी गीर्वाण भाषा, की जी, सर्व भारतीय भाषांच्या मातृस्थानी समजली जाते. ती धरून सर्व भाषा अखेर मानव निर्मितीच आहेत. ४ कोणत्याही समाजाच्या भाषा पुढील प्रमुख तत्वांना अनुसरून सिद्ध केल्या गेलेल्या आहेत.

- १) पारंपारिक शब्दांचा उपयोग करून,
- २) शब्दांना विशिष्ट अर्थ प्राप्त करून देऊन,
- काही प्रमाणात भाषेतील शब्द कोशात घेऊन, तर या उलट काही प्रमाणात कोशातील शब्द भाषेत घेऊन, व
- ४) विविध भाषा भगिनीबरोबर दुतर्फा देवाण—घेवाण करून. मातृभाषेत व्यवहार करणे व पुस्तके निर्माण करून वाचकाच्या बुद्धिला चालना देणे, हा, राष्ट्रीय अस्मिता जागृत करणाऱ्या कित्येक मार्गांपैकी एक मार्ग

[×] मराठी भाषा—उद्गम व विकास—प्रा. कृ. पा. कुलकर्णी ४ धर्मरहस्य–कै. डॉ. वा. के. दप्तरी

आहे. म्हणून, (आज) आपण भाषा घडवु या, म्हणजे (उद्या) भाषा आपणाला घडवोल (Let us make the language, so that language may make us.) भारतीय घटनेतील हचा मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे भारतीय भाषेत पुस्तके उपलब्ध करून देणे ही आजची अत्यंत महत्वाची अशी एक मूलभूत गरज आहे.

राज्यकर्त्यांच्या भाषेचा नेहमी जनतेच्या भाषेवर प्रभाव पडत असतो. एक प्रकारे जित भाषेवर, जेत्यांच्या भाषेचे आक्रमण होत असते. भारतातील सर्वच भाषांवर थोडचा बहुत प्रमाणात हे आक्रमण मोंगली भाषेकडून झालेले होते. हचा आक्रमणाचे प्रमाण जितक्या प्रमाणात जास्त तितक्या प्रमाणात पराजित जनतेवर जेत्यांच्या संस्कृतीचा नकळत प्रभाव पडतो. हिंदी व बंगाली भाषांवर फारसी, अरेबी व उर्दू भाषांचे झालेले आक्रमण वेळवर न परतिवित्याने आज आपणांस बंगाल व पंजाब हचांचे निम्मे क्षेत्र गमवावे लागले आहे. + महाराष्ट्रात मराठी भाषेवर झालेले भाषेचे आक्रमण छत्रपती शिवाजी राजे परतव् न लावू शकले हा इतिहास आहे.

शिवरायांनी 'राज्य व्यवहार कोश' निर्माण करविण्याचा प्रचंड उद्योग केला. राज्यव्यवहार कोश निर्मितीपूर्वी इ. स. १६२८ मध्ये तत्कालीन मराठीमध्ये, 'मराठीचे' प्रमाण १४.४ टक्के होते. तेच, राज्य व्यवहार कोश निर्मिती-नंतर काही वर्षातच म्हणजे इ. स. १६७७ त.ते ६२.४ टक्के पर्यन्त वाढले, असे मत इतिहासाचार्य विसुमाऊ राजवाडे यांनी दिल्याचे आढळून येते. ८ हचानंतर मराठी सारस्वतात भाषा शुद्धीचा प्रयत्न ''मालाकार'' श्री. विष्णुशास्त्री चिपळोणकर यांनी वाघिणीचे दूघ काढून केला, व, स्वतः मराठी भाषेचे शिवाजी असल्याचे सिद्ध खरोखर, ह्या दोन शिवाजींचा मराठी माषा आहे तोवर महाराष्ट्रास विसर पडणार नाही. शास्त्रीबोवांचे नंतर डॉ. श्रीघर व्यंकटेश केतकरांनी महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशाचा प्रचंड व्याप करून जवळ जवळ सर्व जगातील ज्ञान थोडक्यात मराठीत आणले महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, व्रिटानिका एनसायक्लोपिडीआ हचा जगन्मान्य कोशाच्या तोडीचा समजला जातो. डॉ. केतकरांची मते विद्वानांना पुष्कळदा जरी एकांगी व आत्यंतिक वाटली असली, तथापि, केतकरांच्या ह्या कार्याबद्दल सर्व विद्वानांचे एकमत असल्याचे दिसते. पूढे केतकरांच्याच प्रभावळीत तयार झालेल्या एकाहून एक विद्वान मंडळींनी प्रसंगी पदरमोड करून शास्त्रीय विषयांवर मराठीत लिखाण केले. ह्याच सुमारास स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी भाषा शुद्धि आंदोलन उभारून आधुनिक मराठी भाषेमध्ये फार मोलाची भर घातली. आज भाषाशुद्धिबरोबरच भाषा समृद्धीचीही फार गरज आहे.

⁺ भाषा शुद्धि-स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर

४ शासन व्यवहारात मराठी—भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

पाण्याप्रमाणेच, मातुभाषा हे 'जीवन' आहे. पाणी जसे, प्रथम विस्तार पावून जेथे शक्य असेल तेथे मुरते, व, तेथेच आपल्याला हिरवळ उगवलेली दिसते; नेमके त्याचप्रमाणे, मातुभाषेत शास्त्रीय ज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास, आज देशभर होऊ घातलेल्या 'हरित कांतीला' बरीच मदत होण्यासारखी आहे.

शासनाची माषा नेहमी जनतेची भाषा होते हे आपण पूर्वी पाहिले. आज महाराष्ट्र शासनाने भाषा संचालनालय सुरू करून त्याद्वारे मराठीत शास्त्रीय परि-माषेचा कोश निर्माण करण्याच्या कामाचा ओनामा केला आहे. तसेच साहित्य व संस्कृती मंडळातर्फे तांत्रिक, शास्त्रीय, वैज्ञानिक वगैरे विषयांवर मराठीत पुस्तकेही प्रसिद्ध करविली आहेत. तथापि पुष्कळदा लोकांना देशी भाषेत शास्त्रीय शब्द सघ्या उपलब्ध नसल्याने पूढे काय? असा प्रश्न पडतो, व तोही सहाजिकच आहे.

परिमाषा निर्मितीचेही आता शास्त्र झाले असून परिमाषेची लक्षणे कोणती? व, ती सूयोग्य रीतीने तयार व्हायची तर त्याची पद्धती कोणती? याचा युनेस्कोसारख्या जागतिक संघटनेने विचार केला आहे. तांत्रिक अनुवाद व भाषाविषयक प्रश्नांसंबंधी या संस्थेने जे प्रतिवेदन तयार केले आहे त्यात प्राध्यापक ऑगस्टिनो सेव्हेरिनो यांनी परिमाषा तयार करताना तिच्या विशिष्ट स्वरूपाचा व लक्षणांचा निर्देश केला आहे. ती लक्षणे येणेप्रमाणे [पहा:- शासन व्यवहारात मराठी - भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य]

१. एकार्थता,

४. सघनता.

७. संगती.

२. स्पष्टार्थता.

५. अल्पाक्षरता, ८. शब्दसौष्ठव, व,

३. एकरूपता.

६. सातत्य,

९. अर्थवत्ता.

ह्या मुख्य तत्वांना अनुसरून महाराष्ट्र शासनातर्फे तांत्रिक व वैज्ञानिक परिमाषा निर्मितीचे कार्य चालू आहे. सदरहू पुस्तकात त्या परिभाषेचा योग्य तेथे वापर केला आहे. तथापि, सर्वच परिमाषा कोश निर्माण होईपर्यन्त पुस्तकाचे लिखाण थांबवणे शक्य नसल्याने डॉ. रव्वीरांनी परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या कोशाचाही आहे. [English-Hindi Technical & Scientific Dictionary—Raghu Vira] तसेच आवश्यक तेव्हा वरील मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घेऊन लेखकाने स्वतःच काही शब्द तयार करून वापरलेले आहेत.

वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करून मान्यवर वाचक मागील दोन्ही पुस्तकांप्रमाणे हचाही पुस्तकाचे स्वागत करतील असा विश्वास वाटतो.

शंकर भिडे

दि ांक २५-१-१९७२

अनुक्रम

₹.	कर्तनी हत्यारे व धात् कापण्याची क्रिया	.2
₹.	प्रमापी साधने	ঽ৩
₹.	प्रमापी साधने (पुढे चाछ)	३९
8.	रुपित्र	४५
ጎ.	यंत्रकामी शेगडे व खिळणी	بحوفع
₹.	रुपित्राची यंत्र ज्यामिती	६१
٩.	रुपित्रावर नगबांधी	६५
۲.	विविध यंत्रणंकिया	•૭૬.
ξ.	बिल यंत्र तथा धातुरंधा यंत्र	
٥.	व्यतिहारितेची किमया	<i>'</i> 88'
ζ.	विसर्पी करवत यंत्र	99
र्रा	ৰা <u>ছ</u>	
.	विविधोपयोगी तकते १ ते ३	808
\ .	पारिभाषिक शब्द संग्रह	७२१
}.	सूची	१२३
ξ.	संदर्भ प्रंथांची यादी	₹ ₹8

सुरक्षे बाबत सूचना

- १ यंत्राच्या प्रत्येक नियंत्रण साधनाचा उपयोग समजावृन घेतल्याखेरीज कोणतेही यंत्र चाछ करू नका
- २ यंत्रावर काम करतेवेळी शक्यतो आखूड व घट कपडे वापरा.
- ३ लांब केस व लांब नखे वाढवू नका.
- ४ कोणतीही जड वस्तू उचळण्यासाठी शक्यतो, यांत्रिक मदत ध्या अगर सहकाऱ्याची मदत ध्या.
- ५ रुपित्राच्या विसर्पी मेषासमोर उमे राहू नका.
- ६ यंत्र पूर्णपणे थांबण्यापूर्वी यंत्रपटलावरील कचरा काढू नका.
- ७ यंत्राला लावलेली सुरक्षा साधने यंत्र वापरात असताना काढू नका.
- ८ तुमचे यंत्र तुम्ही स्वतःच चाळ अगर बंद करा. दुसऱ्या इसमास हे काम करू देऊ नका.
- ९ कर्तनी हत्यारांना धार लावतेवेळी डोळ्यांचा संरक्षक चष्मा लावा.
- १० कोणत्याही यंत्रावर शरीराचा बोजा टाकून अगर पाय ठेवून उमे राह नका
- ११ कोणतीही शंका असल्यास यंत्रशाळा पर्यवेक्षकास अथवा कार्यदेशकास विचाराः
- १२ अपघात झाल्यास यंत्र लगेच बंद करा. अपघाताची खबर तातडीने पर्यवेक्षकास द्या, व, प्रथमोपचार करा.

बरील सर्व सूचना व पुढील पानांतील मजकूर डोळसपणे वाचा त्यामुळे काम जास्त सुरक्षित होईल, कामाचा दर्जा सुधारेल व तुमची उत्पादकता वाढेल.

१ कर्तनी हत्यारे व धातु कापण्याची क्रिया

रुपित्रावर धातू कापणारी हत्यारे उच्च कर्ब पोलादाची तसेच तीन्न गती पोलादाची बनविलेली असतात पैकी उच्च कर्ब पोलादाची हत्यारे चढत्या दाबाने काम करू शकत नसल्याने त्यांचा सहसा वापर केला जात नाही. उद्योग घंद्यांमध्ये एकूण सात धातुपासून बनविलेली हत्यारे वापरतात. हत्यारांची निवड करण्यासाठी पुढील बाबी विचारात ध्यांच्या लागतात.

- १) नगाचा प्रकार, त्याचा आकार वगैरे, ४) यंत्राची यांत्रिक क्षमता,
- २) नगाची धातू व तिचे गुणधर्म, ५) यंत्राच्या पायाची मजबुती, व
- ३) हत्यारास द्यावयाची गती, ६) कामाच्या अचुकतेचे अनुज्ञेय प्रमाण,

घातू कापणारी हत्यारे पुढील सात घातू अगर घात्वेतर वस्तूपासून बनवितात.

- १) उच्च कर्ब पोलादी हत्यारे ::—ही हत्यारे धातू कापण्याचे काम करताना हत्याराच्या धातू कापणाऱ्या भागाचे उष्णतामान अंदाजे २०४० ते २६०० सेंटि ग्रेड पर्यंत जाते. अशा वेळेस काम करू शकत नाहीत. सलोह धातू कापण्याचे काम इतक्या कमी तपमानात होऊ शकत नाही. म्हणून कर्ब पोलादी हत्यारे सध्या अजिबात वापरात येत नाहीत.
- २) मिश्र कर्ब पोलादी हत्यारे :—ही हत्यारे ज्या मिश्र कर्ब पोलादाची बनवितात त्यात उच्च कर्ब पोलाद ही महत्वाची व मुख्य घातू होय. त्याखेरीज हत्याराची झीज रोधकता (wear resistance) वाढविण्यासाठी त्यात चण्डातु (Tungsten) वर्णातु (Cromium) अगर रोचातु (Vanadium) पैकी एक अगर जास्त घातू मिश्र करतात. हचा घातूच्या हत्याराचा उपयोग विशेषकरून मध्यम गतीने हत्यार चालवून घातू कापण्याकडे केला जातो.
- ३) तीव गती पोलादी हत्यारे तीव गती पोलादी हत्यारे झीज रोधक (wear resisting) कडक व वाढीव तपमानात काम देऊ शकणारी असतात. ह्या हत्याराच्या धातूमध्ये पुढील द्रव्ये असतात. 🗴

^{× ?)} American Society of Metals.

२) कातकाम मार्गदर्शक:-शं. गो. भिडे

१. कर्ब (Carbon)	0.670 टक्का
२. लोहक (Manganese)	0.270 टक्का
३. सैकजा (Silicon)	0. 23 0 टक्का
४. भाल्व्य (Phosphorus)	0.015 टक्का
५. गंघक (Sulphur)	0.020 टक्का
६. चण्डातु (Tungsten)	16 .500 टक्के
७. वर्णातु (Cromium)	4.300 टक्के
८. रोचातु (Vanadium)	0.820 टक्का

ह्या धातूचा विशेष असा आहे की हत्यार योग्य त्या कोनात घासलेले असल्यास तसेच उचित असे औष्णिकोपचार केलेले असल्यास धातू कापीत असताना ते जरी तापून लाल झाले तरी त्याची कार्यक्षमता कमी होत नाही. ह्या धातूपासून बनविलेल्या हत्यारांच्या कामाचा वेग मिश्र कर्व पोलादी हत्यारांपेक्षा जवळजवळ दीडपट ते दुप्पट जास्त असतो. वरील मिश्रणाच्या प्रमाणाखेरीज आणखीही बऱ्याच जातीची मिश्रणे असलेली तीन्न गती पोलादी हत्यारे बाजारात मिळतात. पैकी काही विविध प्रकारची मिश्रणे शेजारील तक्ता कमांक १.१ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे आहेत. आधुनिक औद्योगिकरणाची कर्तन हत्यारांची वाढती गरज मागविण्यासाठी व ह्या तीन्न गती पोलादापेक्षा जास्त कर्तन दाब (cutting force) सहन करू शकतील अशी हत्यारे सध्या बनविली जातात.

४) स्टेलाईट हत्यारे:—ही हत्यारे निर्लोह धातूपासून बनविली जातात, व ह्या हत्यारांच्या धातूचे रासायनिक मिश्रण पढीलप्रमाणे असते. +

१. वर्णातु (Cromium)	28 ते 32 टक्के
२. केत्वातु (Cobalt)	48 ते 5 3 टक्के
३. चण्डातु (Tungsten)	12 ते 10 टक्के
४. कर्ब (Carbon)	2 टक्के.

^{+ ?)} Encyclopaedia of Chemical Technology.

-Kirk Othmer.

२) कातकाम मागदर्शक-शं. गो. भिडे.

तकता ऋ.१.१

हत्याराचा	चण्डातु	वर्णांतु	रोचातु	केत्वातु	मौलातु	बोरातु
ऋमांक.	Tungs-	Cro-	Vana-	Co-	Mo-	Bor-
	ten	mium	dium	balt	lyb	on
T 1	18.00	4,00	1.00		•••	•••
T 2	18.00	4.00	2.00	•••	•••	•••
T 3	18.00	4.00	3.25	•••	•••	•••
T 4	18.00	4.00	1.00	4.00	•••	•••
T 5	18.00	4.00	2.00	8.00	•••	•••
T 6	22.00	5.00	1.50	12.00	***	•••
T 7	14.00	4.00	2.00	•••		***
Т8	14.00	4.00	2.00	5.00	•••	•••
M 1	1.50	4.00	1.00		8.00	•••
M 2	6.00	4.00	2.00	•••	5.00	•••
M 3	6.00	4.00	3.00	•••	5.00	•••
M 4	5.50	4.50	4.00	•••	4.50	•••
M 6	4.00	4.50	1.50	12.00	5.00	•••
M 10	•••	4.00	2.00	•••	8.00	•••
M 20	•••	4.00	1.00	2.00	8.00	थोडेसे
M 30	1.50	4.00	1.00	4.00	8.00	•••
M 32	2.00	4.00	1.00	5.00	8.00	
M 35	2.00	4.00	2.00	8.00	8.50	•••
M 36	6.00	4.00	2.00	8.00	6.00	
M 40	•••	4.00	1.50	8.00	8.00	थोडेसे

*The New American Machinists' Hand Book.

हचा धातूच्या हत्यारांना बाजारात मुख्यत्वे तीन निरिनराळचा विशेष नावानी (Commercial names) संबोधतात.

- १) स्टेलाईट (Stellite).
- २) रेक्सालॉय (Rexalloy).
- ३) टॅन्टवंग (Tantung).

ह्या धातूच्या हत्याराचा विशेष असा आहे की, ह्या हत्यारांचे सहाय्याने करावयाचे काम पूर्वी सांगितलेल्या धातूंच्या हत्यारांपेक्षा २५ टक्के कमी वेळात करता येते. मात्र ह्या धातूंची हत्यारे तीत्र गती पोलादी हत्यारापेक्षा जास्त कडक असतात. त्यामुळे ह्या हत्यारांचे सहाय्याने, घडकाम केलेल्या नगावर व ओतीव नगावर जोपर्यन्त तुटक कात (cut) निघते अशावेळी घातू कापू नये.

५) कार्बाईडची हत्यारे :—वर विणिलेल्या कोणत्याही हत्यारापेक्षा सदरहू हत्यारे जास्त वाढीव कर्तन दाबात काम करू शकतात. ही हत्यारे चण्डातु (Tungsten) रंजातु (Titanium), टँटलम (Tantalum) अगर निओबिअम् (Niobium) हचापैकी कोणत्याही एका खनिजाच्या कार्बाइडपासून बनिलेली असतात. बीड, ॲल्यूमिनीयम, निर्लोह मिश्र घातू, प्लास्टीक व फायबर यांवर वापरण्यासाठी वरीलपैकी चण्डातु कार्बाइड (Tungsten carbide) हत्यारे वापरतात. पोलादी नगाचे यंत्रण करण्यासाठी चण्ड-रंजातु कार्बाइड (Tungstentitanium Carbide) हत्यारे वापरतात. (आ. क. १.१ पहा).




आ, क्र.१.१

कार्बाईडच्या कर्तकांचे मुख्य दोन प्रकार बाजारात उपलब्ध आहेत. एका प्रकारांत कार्बाईडचा लहानसा तुकडा प्रघात रोघक (Impact resisting) उच्च कर्ब पोलादी तुकड्यावर विशेष प्रक्रियेने दाब देऊन वितळ जोडलेला असतो. वापरून हत्याराची घार झिजल्यानंतर हत्यारास शाणन करावे लागते. दुसऱ्या प्रकारच्या हत्यारांत कार्बाईडचा लहानसा तुकडा आधीच योग्य त्या कोनात शाणन केलेला तयार मिळतो व तो हत्यारे उत्पादकांकडून मिळत असलेल्या कर्तक घारकांमध्ये आवळून वापरतात. काम करीत असताना हे कर्तकांचे तुकडे झिजले असल्यास ते परत शाणन न करता फेकून दिले जातात.

६) हिरकणीपासून बनिवलेली हत्यारे:—हचा हत्यारांचे सहाय्याने जास्तीत जास्त कडक घातू देखील सहजतेने कापता यते. मात्र, हचा हत्यारांचा उपयोग खास करून अत्यंत कडक बीड, ओतीव पोलाद, ओतीव निर्लोह घातू, तसेच प्लास्टीक वगैरे घातू व घात्वेतर वस्तू कापण्याकडे केला जातो. हचा हत्यारांची झीज अत्यंत कमी होत असल्याने सदर हत्यारे बराच काळपर्यंत काम देऊ शकतात. ही हत्यारे फार ठिसूळ

असल्याने, ज्यावेळेस घातू कापली जाताना मध्येच कापण्याची किया बंद पडते अगर कघी नगावर सलग घातू नसते अशा वेळी हे कर्तक तुटण्याची शक्यता असते.


७) सिरॅमिकची हत्यारे:—ही हत्यारे निस्सादित स्फटयातु (Aluminium oxide) तसेच सैंकजा (Silicon) पासून बनिवतात. हचा हत्यारांमुळे घातू अत्यंत वेगवान गतीत कापता येते. हचा हत्यारांच्या सहाय्याने घातू कापू शकणारी यंत्रोपकरणे अद्यापपर्यंत भारतात तयार केली जात नाहीत. तसेच ही हत्यारे इतकी कडक असतात की अत्यंत कडक घातू देखील ती सहजतेने कापू शकतात. व अशा परिस्थितीत देखील ती जराही गरम होत नाहीत.x तथापी ही हत्यारे सहसा कोणी वापरीत असल्याचे ऐकिवात नाही. रूपित्रावर (Shaping machine) वापरले जात असलेले कर्तक कातन यंत्राच्या (Lathe) कर्तकाप्रमाणेच जवळजवळ असतात. कर्तकांचा वरचा कोन ८० ते १०० इतका असतो. तसेच त्यांचा पुढचा कोन ४० ते ५० इतका असतो. रूपित्रावर वापरत्त्या जात असलेल्या निरिनराळचा कर्तकांचे आकार शेजारील आकृती कमांक १.२ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे असतात.



आ. क्र. १.२ रूपित्रावर वापरात येणाऱ्या विविध कर्तन हत्यारांचा तक्ता

x "On ceramics" Tool Engineers' Hand Book
—ASTME, 1959

रूपित्रावर काम करणाऱ्या कोणाही कारागिरास यंत्रावर धातू कशी कापली जाते ते चांगल्या प्रकारे माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यासाठी प्रथम धातूशास्त्राच्या दोन बाबी समजावून घेणे हचासंबंधात जरूर आहे.



आ. इ. १.२ रूपित्रावर वापरात येणाऱ्या विविध कर्तन हत्यारांचा तक्ता.


नरम रबर काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ताणल्यास तो ताणला जातो. त्या पिलकडे जास्त ताणला गेल्यास तो तुटतो. तसेच नरम रबर दाब दिला असता दाबला जातो. व दाब काढून घेतला असताना परत पूर्व स्थितीला येतो. कठीण रबर नुसत्या हातांनी दाबता अगर ताणता येत नाही. नेमकी हीच गोष्ट धातूला देखील लागू पडते. धातूवर काही प्रमाणात दाब दिल्यावर ती दाबली जाऊन दाब काढून घेताच पुनः पूर्ववत् होते. तसेच,ती काही प्रमाणात ताणली असता ताणली जाऊन ताण काढताच पूर्ववत होते. धातूच्या हचा प्रवृत्तीला धातूची प्रत्यास्थता (Elasticity) असे म्हणतात. मात्र ज्यावेळेस धातूवर विशिष्ट मर्यादेपिलकडे दाब अगर ताण पडतो तेव्हा धातूच्या पृष्ठभागाच्या आत काही प्रमाणात आण्विक फेरबदल घडून आंतर प्रत्यावल (Internal stresses) निर्माण होतात. धातूवरील दाब/ताण काढल्यानंतर ज्यावेळेस धातू पूर्ववत होत नाही त्यावेळी धातूला एखादा नवा आकार प्राप्त होतो.

धातूच्या ह्या प्रवृत्तीला धातूची अभिघटचता (Plasticity) असे म्हणतात.

वरील प्रमाणे धातूला ज्यावेळी लविकपणा असतो तेव्हा धातूमध्ये तात्पुरते आण्विक फेरदबल घडून येतात. परंतु ज्यावेळी धातू लविकपणाची मर्यादा ओलांडून अभिघटित होते. त्यावेळी धातूमध्ये कायमचे आण्विक बदल होनात. धातूमध्ये अशा प्रकारचे कायम स्वरूपाचे आण्विक बदल घडवून आणण्याचे कार्य दोन पद्धतींनी करता यते.

- १) **धातु थंड असताना** :—ह्या पद्धतीने धातूला अभिघटित विरूपि-ण्याचे (Plastic deformation) काम पुढील प्रकारांनी करतात.
 - अ) यंत्रोपकरणांवर (Machine tool) घातू कापून,
 - ब) धातूवर ती थंड असताना घडकाम (Forging) करून,
 - क) दाब यंत्रावर (Press machine) तोडकाम करून, आणि
 - ड) रूळ यंत्रावर (Rolling mill) धातूचे प्रसरण करून.
- २) **धातु गरम असताना** :—हचा पद्धतीने धातूला अभिघटित करण्याचे काम पुढील प्रकारांनी करतात.
 - अ) घातूवर विविध औष्णिकोपचार करून,
 - ब) गरम घातूवर घडकाम करून, आणि,
 - क) धातूचे ओतीव काम (casting) करून.

टीप:-वरीलपैकी पहिल्या क्रियेचा वापर केला असताना घातूमध्ये सूक्ष्म असा कायम स्वरूपाचा आण्विक बदल घडून येतो व तोही मुख्यतः घातूच्या आत फार खोलवर न होता फक्त वरवरच्या थरातच होतो. मात्र ह्या पद्धतीने घातूचा आकार बदलला जातो. दुसऱ्या क्रियेच्या योगाने मात्र घातूच्या आत मोठ्या प्रमाणावर आण्विक फेरबदल घडून येतो व त्याचा आकारही बदलता यतो. ह्यास धातूचे अभिषटित विरूपण (plastic deformation) असे म्हणतात. रूपित्राच्या विसर्पी



आ. क. १.३

(sliding) मेषाला (ram) मिळणाऱ्या पश्चाग्र गतीमुळे हत्याराला देखील पश्चाग्र विसर्पी गती (Reciprocating sliding motion) प्राप्त होते. त्यामुळे कर्तक शंजारील आकृती क्रमांक १.३ मध्ये दाखिवल्याप्रमाणे धातूमध्ये धुसते व धातुची काप (cut) कापली जाते. अशा रीतीने कर्तकाच्या कार्यकारी सटक्याच्या (working or cutting stroke) प्रेरणेने (force) धातूचा कीस निघतो. त्यामुळे धातूच्या फक्त बाह्य थरातच कायम स्वरूपाचा आण्विक फेरबदल घडून येऊन धातू विरूपित होते. परिणामी धातूचा पृष्ठभाग सपाट होऊन धातूचा कीस निघत राहून अखेर नगाचे यंत्रण (machining)होते.

२ प्रमापी साधने

आधुनिक यंत्रोद्योगात तयार केला जाणारा प्रत्येक नग योग्य त्या प्रमापी साधनाने मापला जातो. यंत्राचे सुटे भाग तयार केले जात असताना तसेच ते तयार केल्यावर देखील मापले जातात. हे मापन कार्य ज्या साधनानी केले जाते त्यांना प्रमापी साधने (Measuring tools) अशी संज्ञा आहे. बाजारात विकत मिळणारी एकूण सर्व प्रमापी साधने, वाचिक प्रमापी साधने (Direct measuring tools) व तौलनिक प्रमापी साधने (Indirect measuring tools) अशा दोन प्रकारात मोडतात.


- १) वाचिक प्रमापी साधने :—ज्या प्रमापी साधनांवर विशिष्ट खुणा व आकडे असतात व ज्यामुळे एखाद्या नगाचे, विशिष्ट माप सरळ सरळ वाचता येते, अशा साधनांना वाचिक प्रमापी साधने म्हणतात..
- २) तौलिक प्रमापी साधने :—ज्या प्रमापी साधनांवर कोणत्याही प्रकारच्या खुणा अथवा आकडे नसतात व ज्यामुळ कामाच्या अगर नगाच्या मापाचा कोणताच बोध होत नाही अशा साधनांना तौलिनक प्रमापी साधने म्हणतात. तौलिनक साधनांने नगांचे मापन केल्यावर ते "वाचण्यासाठी" एखाद्या वाचिक प्रमापी साधनांचा वापर करावा लागतो.

टीप:-प्रचलित अशा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार दोन पद्धती अस्तित्वात आहेत. एक, दशमान पद्धत (Metric system), दुसरी इंग्रजी पद्धत (English or British System) पैकी फक्त दशमान पद्धतीचा भारताने अवलंब केला आहे.

वाचिक प्रमापी साधने

१) पट्टी:—कोणत्याही नगाचे सरळ रेषेतील माप काढण्यासाठी पट्टीचा उपयोग करतात. एखाद्या नगाची ०.५ मि. मी. इतकी अचूक लांबी, हंदी अगर जाडी मापता यते.

दशमान मापन पद्धतीन्सार मीटर हे माप पायाभूत म्हणून समजतात युरोपात पॅरीस यथील आंतराष्ट्रीय वजन व मापे संस्थेच्या पुराभिलेखागारात असलेल्या एका 'प्लॅंटिनम्-इरिडियम्' च्या गोल सळईवर केलेल्या दोन खुणांमधील



पट्टी

अंतर म्हणजे एक मीटर. हचा मीटरच्या अंतराचे पुढीलप्रमाणे सोयीस्कर भाग केले आहेत.

> ०.१ मीटर - १ डेसिमीटर ०.०१ मीटर -- १ सेंटिमीटर ०.००१ मीटर - १ मिलीमीटर.

टीप :- तथापी यंत्रशाळेतील सर्व मोजमाप मिलीमीटर मध्येच फक्त करण्याचा प्रघात आहे.


सर्वसाधारणतः तीन प्रकारच्या पट्ट्या बाजारात मिळतात. एका प्रकारात पट्टीची लांबी १५० मि. मी. तर दूसरीची लांबी ३०० मि. मी. व ५०० मिमी. इतकी असते. पट्टीच्या प्रमापी लांबीचे एक/एक मिमी. चे सारखे भाग केलेले असतात व प्रत्येक दहाव्या खुणेवर १, २,३,४ असे सेंटिमीटरचे आकडे छापलेले असतात (आ. क्र. २.१ पहा)

पट्ट्या लविक पोलादापासून (spring steel) तयार केलेल्या असून त्यांची कडा व बाजू एकमेकींशी अत्यंत बिनचुक अशा ९०° च्या कोनात असतात. ज्या पट्टीवर ०.५ मि. मी. खुणा असतात अशा पट्टीचे सहाय्याने कोणतेही माप जास्तीत जास्त ०.५ मि मी. इतके अचुक वाचता येते.

२) सूक्ष्ममापी (Micrometer):--आधुनिक यंत्रोद्योगात तयार केले जाणारे लाखो सुटे माग व त्यांचे लहान नग अत्यंत अचुक मापाचे असणे आवश्यक आहे. तरच ते काम देऊ शकतात. अशा नगांचे मापन करण्यासाठी पट्टीचा पुरेशा प्रमाणात उपयोग होऊ शकत नाहीं म्हणून अच्क माप वाचण्यासाठी सूक्ष्ममापी वापरतात. सूक्ष्ममापी ह्या साधनाचे सहाय्याने एका मि. मीटरचे १०० माग करता येतात व प्रत्येक माग एक शतांश मिलीमीटर म्हणून संबोधतात.

आकृती कमांक २.२ मध्ये एक सूक्ष्ममापी दाखविले असून त्याच्या विविध भागांची नावे दिली आहेत.

सूक्ष्ममापीच्या रम्मावर त्याच्या आसाशी समांतर अशी एक रेषा असते व ह्या रेषेशी काटकोनात वर व खाली अशा अर्घ्या मि. मी. अंतरावर उम्या रेषा असतात. पैकी वर असणाऱ्या रेषा एक मि. मी. अंतरावर असतात. तरखालच्या रेषा, शून्यांश रेषेपासून पहिली अर्घ्या मि. मी. अंतरावर व त्यापुढील प्रत्येक एक मि. मी. अंतरावर असते. तसेच वरच्या बाजूला असलेल्या प्रत्येक पाचव्या रेषवर ५, १०, १५, २० व २५ असे मि. मीटर दर्शविणारे आकडे असतात. अशा प्रकारे रम्मावर असलेल्या २५ मि. मी. लांबीच्या ओळीचे ५० समान भाग केलेले असतात व प्रत्येक माग हा ०.५ मि. मी. इतका असतो. ह्या अर्घ्या मिलिमीटर अंतराचे सूक्ष्ममापीवरील अंगुष्ठावर पुढे आणखी ५० समान माग केलेले असतात. अशा रीतीने अंगुष्ठावरील एका पाठोपाठ असणाऱ्या दोन ओळीमघील अंतर ०.५ मि. मीटरच्या ०.०२ इतके म्हणजे ०.०१ मि. मीटर इतके असते. अशा रीतीने सूक्ष्ममापीच्या सहाय्याने कोणताही नग ०.०१ मि. मी. इतका अचुक वाचता येतो. ह्यासच सूक्ष्ममापीचा लघुतम दर्शकांक (Least count) असे म्हणतात. अंगुष्ठावर शून्यांश दर्शक रेषेपासून प्रत्येक पाचव्या रेषवर ५, १०, १५ ते ४५ पर्यंत आकडे असतात.



बाजारात पुढीलप्रमाणे बाह्य सूक्ष्ममापी मिळतात. पैकी ०-२५ ह्या सूक्ष्ममापीची लैरण न काढता येणारी (Fixed type) अशी असते. इतर सर्व बाह्य सूक्ष्ममापीबरोबर मिळणाऱ्या लैरणी बदलावयाच्या असतात. ह्याखेरीज प्रत्येक सूक्ष्ममापीबरोबर प्रत्येकी एक अगर जास्त आमान (Standard measure)

मिळतात. ह्या आमानाचे सहाय्याने बाह्य सूक्ष्ममापी योग्य तितके अचूक लावता येते. प्रत्येक सूक्ष्ममापीचे लैरणीचे व तर्कुचे मुखपृष्ट (Face) ०.०००७६२ मि. मी इतके सपाट असते. तसेच त्यांचा एकमेकांशी समांतरपणा ०.००२०३२ मि मी. इतका अचूक असतो.

तक्ता क. २.१

	तपता कर ५०७	
माप	लैरणींची संख्या	आमानांची संख्या.
0— 25 mm	1	1
0— 50 mm	2	1
0 100 mm	4	3
0— 150 mm	6	5
50— 150 mm	4	4
100— 200 mm	4	4
150— 300 mm	6	6
200— 300 mm	4	4
300— 400 mm	4	4
400— 500 mm	4	4
500— 600 mm	4	4
600— 700 mm	4	4
700— 800 mm	4	4
800— 900 mm	4	4
900—1000 mm	4	4

बाजारात मिळणाऱ्या विशिष्ठ प्रकारच्या बाह्य सूक्ष्म मापीसह मिळणाऱ्या लैरणी व आमानांच्या संख्येची वरील तक्ता क. २.१ वरून कल्पना यईल.

वि. सू.:—सततच्या वापरामुळे सूक्ष्ममापी छैरणीच्या मुखपृष्ठाची तसेच तकुंच्या मुखपृष्ठाची सूक्ष्म प्रमाणात झीज होते, त्यामुळे ही दोन्ही मुखपृष्ठे एकमेकांस चिकटिवली असता रम्मावरील शून्यांश रेषेशी अंगुष्ठावरील शून्यांश रेषा मिळती होत नाही. दोन शून्यांश रेषांत पडणाऱ्या हचा फरकास, शून्यांश फरक (Zero error) असे म्हणतात. शून्यांश फरक काढून टाकण्यासाठी काही सूक्ष्ममापींच्या छैरणींचे त्याला बसिवलेल्या मळसूत्राने समायोजन (Adjustment) करता येते. तर, काही सूक्ष्ममापींचे बाबतीत मात्र हचासाठी रम्माचे समायोजन करतात. त्यासाठी सूक्ष्ममापी सोबत मिळणारा विशिष्ठ पाना वापरावा लगतो.

बन्याचशा कारागिरांना वरीलप्रमाणे असलेल्या बाह्य सूक्ष्ममाणीच्या अचुक पणाचा अंदाज नसल्याने ते त्यांच्याजवळील प्रमापी साधनांची योग्य ती काळजी घेत नाहीत. त्यामुळे प्रथम ते साधन खराब होते व ह्या खराब साधनाने केलेले काम देखील सहाजिकच खराब होते. म्हणून पुढीलप्रमाणे प्रमापी साधनांची निगा राखावी म्हणजे ती खराब होणार नाहीत.


- १) बाह्य सूक्ष्ममापीने नगाचे माप घेताना प्रथम यंत्र पूर्णपणे थांबवा व त्यानंतर ज्या भागाचे मापन करावयाचे असेल तो भाग स्वच्छ करून घ्या.
- २) वापरात नसताना सूक्ष्ममापी त्यासोबत मिळालेल्या लाकडी खोक्यात ठेवा.
 - ३) अंगुष्ठ हातात धरून, एखाद्या खेळण्याप्रमाणे फिरवू नका.
- ४) वापरात असताना यंत्राच्या कोणत्याही गरम भागावर तसेच उन्हाच्या तिरीपेत बाह्य सूक्ष्ममापी ठेऊ नका. त्याचे प्रसरण होईल.
- ५) तसेच लैरण बदलण्याचे वेळी **सूक्ष्ममापीबरोबर मिळणारा पानाच फक्त** वापरा. इतर कोणताही पाना वापरू नका.

कोणत्याही प्रकारचे आंतर, बाहच माप घेण्यासाठी आंतरसूक्ष्ममापी व बाहच सूक्ष्ममापी मिळतात त्याचा वापर करण्याची पद्धत वरीलप्रमाणेच आहे.


३) व्हर्निअर अनुश्रेणी कैवार (Vernier caliper) ह्या प्रमापी साधनाचा उपयोग सूक्ष्ममापीप्रमाणेच कोणत्याही नगाचे माप वाचण्यासाठी करतात तथापि व्हर्निअर अनुश्रेणी कैवाराचा विशेष असा आहे की ह्या एकाच साधनाचे सहाय्याने कामाचे आंतर्बाह्य माप वाचता येते.

बाजारात अनुश्रणी कैवार १५०, २००, २५०, ३००, ५०० व १००० मि. मीटरपर्यन्तच्या मापात मिळतात. आकृती क्रमांक २.४ मध्ये दोन प्रकारचे अनुश्रेणी कैवार दाखिवले आहेत. एका प्रकारात अखंड पट्टीच्या एका टोकास दोन पाय वर व दोन पाय खाली असतात. वरच्या बाजूस असलेल्या पायाचे सहाय्याने नगाच्या आंतर भागाचे मापन करतात तर खालच्या बाजूला असलेल्या पायांचे सहाय्याने नगाचे बाह्य मापन, तसेच आंतर मापनही करतात. ह्या प्रकारच्या काही अनुश्रेणी कवाराना नगाच्या आतील भागाची खोली मोजण्यासाठी, एक चपटी ताडी जोडलेली असते तिला खोली मापी (Depth gauge) असे म्हणतात.

आकृती क्रमांक २-४ मघील दुसऱ्या अनुश्रेणी कैवाराचे फक्त खालच्या बाजूला दोन पाय आहेत. हे दोन पाय ज्या पृष्ठभागांवर एकमेकांस मिळतात ते दोन्ही



आ. क. २.४ विविध प्रकारचे व्हर्निअए अनुश्रेणी कैवार



. आ. क. २.४ अनुश्रेणी कैवार

पृष्ठभाग सपाट व एकमेकांस समांतर असून त्यांचे सहाय्यान कामाचे बाहच मापन केले जाते. हचा पायांचे बाहच पृष्ठाला गोलाई असते व त्यांचा उपयोग नगाचे आंतर मापन करण्याकडे होतो. दोन्ही बाहच पृष्ठांची मिळून जाडी १० मि. मी. असल्यामुळे १० मि. मीटर पेक्षा लहान आंकारांचे मापन करता येत नाही.

अनुश्रेणी कैवाराचा लघुतम दर्शकांक तीन प्रकारचा असतो. एका प्रकारात तो ०.०२ मि. मी. व दुसऱ्या प्रकारात ०.०५ मि.मी. इतका असतो. तिसऱ्या प्रकारचा अनुश्रेणी कैवार ०-१ मि. मी॰ इतक्या लघुतम दर्शकांकाचा असतो. ज्या अनुश्रेणी कैवाराचा लघुतम दर्शकांक ०.०२ असतो त्याचे सहायाने नगाचे माप दोनाच्या गुणाकारात वाचता येते. ज्या अनुश्रेणी कैवाराचा लघुतम दर्शकांक ०.०५ असतो त्याचे सहाय्याने नगाचे माप पाचाच्या गुणाकारात वाचता येते, त्याचप्रमाणे 0.8 लघुतम दर्शकांक असलेल्या अनुश्रेणी कैवाराचा उपयोग फक्त दशांशातच करता येतो.


अनुश्रेणी कैवारावर एक अखंड पट्टी असते. ह्या अखंड पट्टीवर मुख्य माप असते, त्यावर एक एक मिलीमीटरच्या खुणा असतात, व शून्यांशापासून प्रत्येक दहाव्या खुणेवर १, २, ३, ४ असे सेंटिमीटर निदर्शक आकडे छापलेले असतात. ह्याखेरीज सरकपट्टीवर काही खुणा केलेल्या असतात. अखंड पटटीवर छापलेल्या खुणांना मुख्य माप म्हणतात, तर सरकपट्टीवर असलेल्या खुणांना अनुश्रेणी माप असे म्हणतात.


च्हानिअर अनुश्रेणी कैवाराचा मुख्य सिद्धांत (Principle) असा आहे की मुख्य मापकावरील एका ठराविक अंतराचे (बहुधा हे अंतर एक/दोन मिलीमीटर असते), उपमुख्य मापकावर विस्थापन (Displacement)केलेले असते कथी एक मिलीमीटर अंतराचे विस्थापन केलेले असते तर कथी दोन मि. मीटर अंतराचे विस्थापन केलेले असते. तक्ता क. २.२ वरून मुख्य मापकावरील ओळी व अनुश्रेणीमापकावरील विस्थापित ओळींची संख्या तसेच मुख्य मापकावरील विस्थापिण्याचे नियोजित माप आणि विस्थापिलेले माप ह्यांवरून वरील सिद्धांत जास्त चटकन लक्षात यईल.

तक्ता क. २.२


मुख्य मापकाच्या ओळी (मुख्य मापकावर)	अनुश्रेणी मापकाच्या ओळी (उपमुख्य मापकावर)	विस्थापिण्याचे नियोजित माप (मुख्य मापकावर	विस्थापिलेले माप (उपमुख्य मापकावर)	लघुतम दर्शकांक
9	10	1.00	0.90	0.10
19	10	2.00	1.90	0.10
49	50	1.00	0.98	0.02
39	20	2.00	1.95	0.05
19	20	2.00	1.95	0.05
24	25	2.00	1.95	0.05
24	25	0.50	0.48	0.02


वर उल्लेखिलेले विस्थापन माप अनुश्रेणी कैवारावर प्रत्यक्ष कसे दिसते ते शेजारील आकृती क्रमांक २.५ वरून समजण्यास सोपे जाईल.






आ. इ. २.८ सूक्ष्म ग्मीरतामापी







आ. क्र. २.१२ कोनमापी संच



आ. क्र. २.१३ तबकडी प्रमापी




आ. क्र. २.१५



आ. क्र. २.५ व्हर्निअए अनुश्रेणी कैवारावरील विस्थापित मापै

1



आ. क्र. २.६ व्हर्निअर अनुश्रेणी उंचीमापी


पटावर अनुश्रेणी उंचीमापी ठेवून रेखांकन केले जाते. नगाची उंची मोजण्यासाठी देखील ह्याच पद्धतीचा अवलंब केला जातो. अगदी अलिकडील काळांत काही-अनुश्रेणी उंचीमापीना, वाचन करणे सोपे व्हावे म्हणून एक विशालक मिंग (Magnifying lense) बसविलेले असते. हे प्रमापी साधन १५०, २५०, ३०० ६००, व १००० मि. मी. या आकारात विकत मिळते.

अनुश्रेणी उंचीमापी वापरताना रेखांकन करावयाच्या नगाचा तळ व अनुश्रेणी उंचीमापीच्या बैठकीचा तळ दोन्ही एकाच पातळीवर असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे प्रमापी साधन अशा रीतीने पृष्ठपटावर बसते केल्यानंतर उंचीमापी साधनाचा तळ प्रमापी साधनाच्या बैठकीच्या समान पातळीवर आणावा, व अशा स्थितीत असताना मुख्य मापकावरील शून्यांश रेषा व उपमुख्य मापकावरील शून्यांश रेषा दोन्ही एक रेखात्मक (Co-linear) असतील. ज्या नगाची उंची मोजावयाची असेल त्या उंचीइतके अंदाजे उपमुख्यमापक सरकवृत घ्यावे व नंतर योग्य त्या मापात सरकविण्यास्थाठी सूत्रकाचा उपयोग करावा व नंतर माप वाचावे.

टोप:--माप वाचण्याची पद्धत व्हर्निअर अनुश्रेणी कैवाराच्या मापन पद्धतीप्रमाणेच सर्व आहे.

५) कोनमापी (Bevel protractor) कोणत्याही नगाचा कोन मोजण्यासाठी तसेच एखाद्या नगाची यंत्र पटलावर कोनात्मक बांघी करण्यासाठी कोनमापीचा उपयोग केला जातो. कोनमापीचा शून्यांश बिंदू त्यावर जोडलेल्या चकतीच्या मघोमघ असतो व त्या शून्यांश बिंदूच्या डावी उजवीकडे अनुक्रमे ९०० पर्यन्तच्या खुणा असतात. चांगल्या प्रतीच्या कोनमापीवर प्रत्येकी अर्ध्या कोनाची एक अशा ९० अशा पर्यन्त खुणा असतात. पैंकी प्रत्येक पूर्ण अंशाची खूण अर्ध्या अंशाच्या खुणेपेक्षा उंचीला थोडी जास्त असते. शून्यांशाचे दोन्ही बाजूंना पूर्ण अंशाच्या प्रत्येक पाचव्या खुणेवर ५, १०, १५ असे आकडे ९० पर्यंत अनुक्रमे छापलेले असतात. आ. क. २.७ पहा.

कधीकधी प्रमापी साधनामध्ये एक पाणसळ (Level bottle) बसिवलेली असते. तसेच एक ३०० मि. मी. लांबीची पट्टीसरकविता येण्याची सोय असते. व ती पट्टी कोनमापीबरोबर मिळते, वेगळी विकत घ्यांची लागत नाही. सदरहू प्रमापी साधनाचा लघुतम दर्शकांक ०.५० इतका असतो.



आ. क्र.२.७ कोनमापी

६) सूक्ष्म गभीरतामापी (Depth micrometer) सूक्ष्म गभीरतामापीचा उपयोग एका बाजूने बंद असलेल्या छिद्राची लांबी मोजण्याकडे, चावी गाळचाची खोली मोजण्याकडे तसेच नगाच्या आंतर व बाहच मागावर पायऱ्या असतात त्यावेळी नगाच्या एका कडेपासून प्रत्येक पायरीची लांबी मोजण्यासाची केला जातो.

आकृती कमांक २.८ मध्ये दाखिवल्याप्रमाणे हे प्रमापी साधन असते. सूक्ष्म गभीरतामापीवर बाह्य सूक्ष्ममापीप्रमाणेच खुणा असतात. फक्त रम्भावरील आकडे छापण्याची पद्धत वेगळी असते. बाह्य सूक्ष्ममापीच्या रम्भावर शून्यांश दर्शक रेषा चौकटीच्या जवळ असते तर सूक्ष्म गभीरतामापीच्या रम्भावरील शून्यांश अनिवर्तीच्या जवळ असतो. व पंचिवसाच्या मि. मी. ची खूण बैठकीच्या बाजूला असते. लघुतम दर्शकांक ०.०१ मि. मी. असतो.

सूक्ष्म गमीरतामापीच्या बरोबर २५ मि. मीटरपेक्षा जास्त खोल नगाचे मापन करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे जोड मापन दांडचा मिळतात.

- ० ते ७५ मि. मीटरच्या गभीरतामापीसाठी ३ जोडमापन दांडचा,
- ० ते १५० मि. मीटरच्या गभीरतामापीसाठी ६ जोड मापन दांडचा,
- ० ते २२५ मि. मीटरच्या गभीरतामापीसाठी ९ जोड मापन दांडचा,
- ० ते ३०० मि. मीटरच्या गभीरतामापीसाठी १२ जोड मापन दांडचा,


टीप:-प्रत्येक मापन दांडीवर त्या त्या मापन दांडीची लांबी, ती मापन दांडी, मापनासाठी किती लांबीपर्यंत जास्तीत जास्त चालू शकेल ते कोरलेले असते त्यानुसार कामाचे मापन करण्यासाठी योग्य ती मापन दांडी घेऊन काम करावे लागते.

७) सूक्ष्मांतरमापी: (Inside Micrometer) हचा प्रमापी साधनाचा उपयोग नगाच्या आंतरव्यासाचे मापन करण्यासाठी, तसेच चावी गाळचाची लांबी व रूंदी मोजण्यासाठी करतात.

आकृती क्रमांक २-९. मध्ये दाखिवल्याप्रमाणे तीन प्रकारचे सूक्ष्मांतरमापी मिळतात. दोन्ही प्रकारच्या सूक्ष्मांतरमापीच्या सहाय्याने नगाच्या छिद्राचा व्यास ५ मि. मी. पेक्षा मोठा असेल तरच मोजतायेतो हचा प्रमापी हत्याराचा लघुतम दर्शकांक ०.०१ मि. मी. इतका असतो दोन प्रकारांपैकी एका प्रकारच्या सूक्ष्मांतरमापी बरोबर लहानमोठचा छिद्राच्या व्यासाचे मापन करण्यासाठी जोड मापनदांडचा प्रमापी साधनाबरोबरच मिळतात त्यांचा उपयोग करावा लागतो.

- ८) व्हर्निअर अनुश्रेणी गभीरता मापी (Vernier depth gauge) ह्या प्रमापी साधनाचा उपयोग सूक्ष्म गभीरतामापीच्या ऐवजी करतात. अनुश्रेणी कैवाराप्रमाणे ह्याचाही लघुतम दर्शकांक ०.०५ मि. मी. तसेच ०.०२ इतका असतो तसेच माप वाचण्याची पद्धत देखील व्हर्निअर अनुश्रेणी कैवाराप्रमाणेच सर्वस्वी आहे आ. क.२.१० पहा.
- ९) गभीरता मापी पट्टी (Rule depth gauge): हचा प्रमापी साधनाचा लघुतम दर्शकांक ०.५ मि. मी. इतका असतो व हे प्रमापी साधन फक्त १५० मि. मी. च्या मापातच मिळते.

आकृती क्रमांक २.११ मघील एक आयताकारी गमीरता मापी पट्टी एका आयताकारी आधारपट्टीमध्ये सरकविता यते. हचा आधारपट्टीची प्रमापी बाजू सपाट व काटेकोर अशी बनविलेली असते.ज्या नगाची खोली मोजवयाची असेल त्या नगाच्याकडेशी आधारपट्टीची सपाट बाजू खेटून बसवतात. नंतर पट्टी योग्य तितकी छिद्रात सरकवून ती आधार पट्टीवर बसविलेल्या मळसूत्राचे सहाय्याने आवळतात व नंतर छिद्रात षट्टी निघेल अशाबेताने संपूर्ण प्रमापी साधन बाहेर काढून घेऊन माप वाचतात. (आ. कृ. २.११ पहा



आ.क.२.१० व्हर्निअर अनुभेणी गभीरतामापी


- १०) कोनमापी संच (Combination set):— आकृती क्रमांक २१२ मध्ये कोनमापी संच दाखविला आहे. ह्या प्रमापी साधनात पुढील प्रमापी साधने असतात.
 - १) कोनमापी (Bevel), २) काटकोनमापी (Box square),
 - ३) मध्यबिंदु निर्देशी (Centre square), ४) पाणसळ (Level),
 - ५) पट्टी (Scale), ६) रेघणी (Scriber).

वरील विविध साधनांपैकी कोनमापी व पट्टीखेरीज इतर साधनांवर कोणत्याही प्रकारच्या खुणा नसतात. कोनमापीचा उपयोग पूर्वी सांगितत्याप्रमाणे कोणत्याही नगाचा कोन मोजण्यासाठी करतात. काटकोनमापीचा उपयोग नगाच्या पृष्टभागावर काटकोनात रेषा आखण्याकडे तसेच ४५० च्या कोनात रेषा आखण्याकडे केला जातो. मध्य बिंदू निर्देशीच्या सहाय्याने गोल पृष्टभागाचा मध्यिबद्ध काढता येतो मात्र मध्य बिंदू निर्देशीच्या प्राधाराच्या रूंदीपेक्षा मोठचा च्यासाच्या वर्तुळाचा मध्य काढणे चूक आहे. पाणसळीचा उपयोग विशेषतः नगाची यंत्रपटलावर कोनात्मक बांधी करण्यासाठी व कोनीय नगाचे कोनमापन केल्यानंतर ते योग्य आहे का नाही ते तपासण्यासाठी करतात. (पहा आकृती क. २.१२).

११) तबकडी प्रमापी (Dial gauge):—तबकडी प्रमापी हचा प्रमापी साधनाचा विविधांगी उपयोग करता येतो. आतापर्यंत विणिलेल्या सर्व प्रमापी साधनांमध्ये सर्वात जास्त संवेदनाक्षम असे हे प्रमापी साधन आहे. त्यामुळे हचाचा उपयोग अत्यंत जपून व सावधपणे करतात. अन्यथा, तबकडी प्रमापीच्या संवेदना-क्षमतेला बाघ येतो.

आकृती क. २.१३ मध्ये एक तबकडी प्रमापी दाखिवले असून त्याच्या तबकडीवर शून्यांशापासून १,२,३,४, असे आकडे ९ पर्यंत अनुक्रमे छापलेले असतात. हचा प्रत्येक मागाचे आणखी पाच अगर दहा उपमाग केलेले असतात. पाच भाग असल्यास प्रत्येक माग ०.०२ मि मी. चा असतो व दहा भाग असल्यास प्रत्येक माग ०.०२ मि मी. चा असतो व दहा भाग असल्यास प्रत्येक माग ०.०१ मि. मी. चा असतो. तबकडीच्या मध्यभागी घडचाळाच्या काटचा-प्रमाणे एक काटा असतो. ज्यावेळेस हा काटा संपूर्ण एक फेरा फिरतो त्यावेळी एक मिलीमीटरचे मापन होते. हचा तबकडीच्या खालच्या बाजूस बाहेरून एक संवेदन दांडी (Sensing pin) बसविलेली असते. हचा संवेदनदांडीच्या एका टोकास नगाचे पृष्ठभागावर खेटून बसवितात.

संवेदन दांडीचे दुसरे टोक तबकडी प्रमापीचे आतून एका स्कन्दाला (spring) जोडलेले असते व हा स्कन्द दुसऱ्या टोकाने तबकडीच्या काटचाला जोडलेला असतो. संवेदन दांडी वरच्या दिशेने दाबली असता आतील स्कन्दावर ताण पडून तो ओढला जातो. (पहा आ. क्र. २.१४) व स्कन्द ओढला गेल्यावर त्याचा ताण पड्ण्याने तबकडीवरील काटचाला गती मिळून तो फिरू लागतो.



आ. क. २.१४ तबकडी प्रमापीची आंतररचनः

तबकडी प्रमापी हे साधन वापरण्यासाठी चुंबकीय बैठक स्कम्भ (Magnetic base block) वापरतात. केव्हा विशेष प्रकारचा आधारक देखील वापरला जातो (पहा आ. कृ. २.१५).


१२) वीट प्रमापी संच (Slip guage box):-हे प्रमापी

साधनांपैकी सर्वात जास्त अचूक असे साधन समजले जाते. हचाची अचुकता इतकी असते की समांतर अचुकता—सपाट अचूकता—०.०००५ मि. मी. इतकी असते. * हचा साधनाचे अचूकतेनुसार, दोन प्रकार मिळतात. पैकी एक प्रकार यंत्रशाळेत नगाचे मापन करण्यासाठी वापरतात व त्याला यंत्रशालेय प्रमापी साधन म्हणतात. दुसरा प्रकार फक्त तपासनिसाच्या वापरासाठी असतो व त्याला तपासणी वीट प्रमापी साधन म्हणतात. (आ. क. २.१६)

वापरासंबंधी महत्वाच्या सूचना

हे साधन वर लिहील्याप्रमाणे अत्यंत संवेदनाक्षम असल्यामुळे ते हाताळण्या-पूर्वी पुढील सूचना लक्षात घेऊन त्यानुसार काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 🗙

^{*} Gauge Block & Accessories-C.E. Johanson's Catalogue No. 12-1 × Engineering Inspection-Parkinson



आ. क्र. २.१७ वीट प्रमापीच्या दोन तुकड्यांचे संपीडन करण्याची पद्धत

- १) हे साधन वापरण्यापूर्वी ते हाताळणाऱ्या इसमाने स्वतःचे हात भरपूर साबण लावून स्वच्छ धृवन कोरडे करणे आवश्यक आहे. तसे न करता हाताळण्याने हाताच्या घामातील क्षारामुळे साधनास गंज चढतो.
- २) हात धुवून स्वच्छ केल्यानंतर दोन्ही हातांच्या पंजाना चांगल्या प्रतीचे यंत्राचे तेल लावावे. त्यामुळे तळहाताला घाम येण्याची शक्यता राहणार नाही. मात्र हाताला तेलाचा वापर नेमकाच असावा.
- ३) नंतर वीट प्रमापी त्याचे खोक्यातील नेमक्या जागेवरून काढून नरम, कोरडचा व स्वच्छ कपडयाने पुसावे. मगच वापर करावा.
- ४) ज्यावेळी एकापेक्षा अधिक वीट प्रमापींची आवश्यकता असेल तेव्हा दोन वीट प्रमापी हातात धरून त्यांची प्रमापी पृष्ठे एकमेकांशी खेटून जरा दाबावे वदोन्हीं प्रमापींचे पृष्ठभाग एकमेकांस चिकटविलेल्या स्थितीत ठेवून कोणतेही एक वीट प्रमापी स्वतः मो-वती गोलाकार फिरवावे. अशा प्रकारे दोन तीन वेळा फिरविल्यानंतर दोन्ही वीट प्रमापी जेथे चिकटविलेले आहेत तेथील हवा निघून जाऊन दोहोंमध्ये निर्वात प्रदेश तयार होईल व दोन्ही तुकडे मिळून 'जणू एकच तुकडा' तयार होईल ह्या क्रियेला संपीडन

(wringing) असे म्हणतात सदरप्रमाणे एकापेक्षा अधिक वीट प्रमापी वापरणे झाल्यास प्रत्येक वीट प्रमापीचे दुसरीबरोबर संपीडन करणे अत्यंत आवश्यक आहे (आ. क. २.१७ पहा).

- ५) वीट प्रमापी संचामधीशल झीज प्ररोध तुकडे वीट प्रमापीचा वापर करताना वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे वीट प्रमापीच्या प्रमापी पृष्ठाचे संरक्षण होईल.
- ६) काम झाल्यानंतर प्रत्येक वीट प्रमापी, खोक्यातील नेमक्या जागेवर तेल लावून ठेवा.
 - ७) चुंबकीय क्षेत्रामधील नगांवर वीट प्रमापीचा उपयोग करू नका.
- ८) कोणत्याही वेळी व कघीही वीट प्रमापी सर्वसाघारण उष्णतामाना-पेक्षा जास्त उष्णतामान असलेल्या जागी ठेवू नका, वापरू नका त्यामुळे बीट प्रमापी प्रसरण पावेल.

वीट प्रमापी संच पुढीलप्रमाणे कामे करण्यासाठी वापरतातः

- १) एखाद्या नगाची उंची, लांबी, रूंदी व कोन अत्यंत अचूकपणे मोजण्या साठी,
 - २) एखाद्या नगातील गाळचाची रूंदी अगर लांबी अचूकपणे मोजण्यासाठी,
 - ३) गोल कामाचा बाहच व्यास अचूकपणे मोजण्यासाठी,
- ४) बाहच सूक्ष्ममापी, अनुश्चेणी कैवार वर्गैरे प्रमापी साधने त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेले माप अचूकपणे दाखवितात किंवा नाही ते ताडून पाहण्यासाठी,
- ५) यंत्रण करावयाच्या नगावर हत्याराने कात घेण्यापूर्वी ते जरूरत्याः अपेक्षित अंतरावर ठेवण्यासाठी,

वरील कोणत्याही प्रकारचे मापन करावयाचे झाल्यास ते करण्यासाठी वीट प्रमापी संचालेरीज अनुश्रेणी उंचीमापी, सूक्ष्म गभीरता मापी, अनुश्रेणी गभीरता मापी व तबकडी प्रमापी हचांपैकी कोणत्याही प्रमापी साधनाचा उपयोग करावा लागतो, तथापि विशेष करून फक्त तबकडी प्रमापीचा उपयोग करण्याची पद्धत आहे.

वर निर्देशिलेल्या पाच प्रकारच्या उपयोगांखेरीज, वीट प्रमापी संच व अनुश्रेणी उंची मापी हचांचे संयुक्त उपयोगाने एखाद्या नगाच्या पृष्ठभागावर त्याच्या नील रेखाचित्र बरहुकूम अचूकपणे रेखांकन केले जाते. वर उल्लेखिल्यापैकी कोणत्याही प्रकारे वीट प्रमापी संचाचा उपयोग करणे झाल्यास हे काम पृष्ठपटावर (Surface plate) केले जाते. मात्र कामाला मुख्यात करण्यापूर्वी पृष्ठपटाचे समतलन (Levelling) करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नपेक्षा कामावर करावयाचे रेखांकन अचूक करता येत नाही.


वीट प्रमापीचे सहाय्याने नगाचे मापन करण्याची पद्धत

प्रथम पृष्ठपटाचे समतलन करून त्याच। कार्यकारी पृष्ठभाग (Working surface) चांगल्या प्रकारे स्वच्छ करून घेतात. समजा तयार नगाची उंची ५०.६९ मि. मी. व बाहच व्यास १००.०३ मि मी. इतका अपेक्षित आहे. तसेच दोन्ही मापे फक्त -०.०२ मि. मी. इतकीच जास्त चालू शकण्याजोगी आहेत. प्रथम ५०.६९ इतक्या मापात वीट प्रमापी संच त्याचे झीज प्ररोध तुकडचांसहित एकमेकांचे संपीडन करून चिकटून ते पृष्ठपटाच्यावर ठेवतात. नंतर ज्याचा लघुतम दर्शकांक ०.०१ मि. मी. आहे असे तबकडी प्रमापी साधन चुंबकीय बैठक स्तम्भाला आवळतात. ५०.६९ ह्या मापात पूर्वी तयार करून घेतलेला वीट प्रमापी संच जेथे ठेवला आहे त्याचे जवळ चुंबकीय बैटकीला अडकविलेले तबकडी प्रमापी अशा बेताने ठेवतात की तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी केवळ इतकीच दाबली जाईल की तबकडीचा काटा फक्त ५ ते ७ उपभाग उजवीकडे सरकेल. नंतर तबकडीची चकती स्वतंत्रपणे स्वतःसमोवती फिरव्न तबकडीची शून्यांश रेषा काटचाचे खाली आणतात. हचा क्रियेला तबकडी प्रमापीचे पूर्व दाबन (Pre-loading) असे म्हणतात. ही क्रिया कोणत्याही नगाचे तबकडी प्रमापीचे सहाय्याने मापन करण्यासाठी केली जाते. अशा प्रकारे तबकडीचे पूर्व दाबन केल्यानंतर तबकडीच्या संवेदन दांडीखालून वीट प्रमापी संच काढून घेतात नंतर ज्या भागाचे मापन करावयाचे असते तो नग वीट प्रमापी संचाचे संवेदन दांडीखाली ठेवतात. नग संवेदन दांडीखाली ठेवण्यापूर्वी संवेदन दांडी अंगठा व पहिले बोट यांचे सहाय्याने थोडी वरच्या दिशेने उचलून घेऊन नंतर नग दांडीखाली सरकवितात नंतर तबकडीमध्ये नगाच्या मापाचे वाचन करतात. जर तयार नग अपेक्षित मापाच्या अनुज्ञेय परवान्यापेक्षा ०.०१ मि. मी. अगर ०.०२ मि. मी. मोठा असेल तर तबकडी-वरील काटा --०.०३ अगर --०.०४ च्या खुणेवर जाऊन स्थिर होईल. या उलट जर तयार नग अपेक्षित मापापेक्षा ०.०१ मि. मी. लहान असेल तर तबकडीमघील काटा डावीकडे ०.०१ इतका सरकून स्थिर राहील.

३ प्रमापी साधने (पुढे चालु)


तौलनिक प्रमापी साधने :-

१) बाह्य व आंतर माप कैवार (Out side end in-side caliper) ह्या दोन प्रमापी साधनांचा उपयोग नगाचे आतून व बाहेरून माप घेण्यासाठी करतात आंतर व बाह्य माप कैवारांचे दोन प्रमुख प्रकार अस्तित्वात आहेत. आकृती कमांक ३.१ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे माप कैवारांचे दोन पाय त्यांच्या एक टोकाला



आ क ३.१ बाह्य व आंतरमाप कैवार

एकतर रिवेटन करून जोडलेले असतात किंवा दुसऱ्या प्रकारात दाखविल्याप्रमाणे दोन पाय एकमेकांना लवचिक पोलादी पट्टीने जोडलेले असतात पैकी दुसऱ्या



आ क्र. ३.२ विभाजक

प्रकारचा माप कैवार त्याला जोडलेल्या सूत्रकामुळे आवश्यक तितक्या प्रमाणात चेमका सरकविता येण्याची सोय असते.


बाजारात १०० मि. मी., १५०, व ६०० मि. मी. इतके माप घेऊ शकणारे माप कैवार मिळतात. दोन्ही प्रकारच्या माप कैवारांचे पाय उच्च कर्बपोलादी व त्याचे सूत्रक व रिवेट मध्यम कर्बपोलादी तर नट मात्र नीच कर्बपोलादी असतात.

२) विभाजक (Divider):— ह्या साधनाचा उपयोग विशिष्ठ मापाचे वर्तुंळ काढण्यासाठी, वर्तुंळाचे परिधावर विशिष्ठ मापाच्या खुणा करण्यासाठी तसेच एखाद्या सरळ ओळीवर विशिष्ट मापाच्या खुणा करण्यासाठी केला जातो शेजारील आकृती क. ३.२ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे ह्या प्रमापी साधनाच्या दोन्ही पायांना अणकुचीद्रार अशी बारीक टोके

असतात. दोन्ही टोकांमधील अंतराचे नियमन विमाजकास जोडलेल्या सूत्रकामुळे करता येते. हे साधन १००, १५० व ३०० मि. मी इतक्या मापात मिळते.

३) लंगडा माप कैवार (Odd-leg caliper):—सदरहू साधन शेजारील आकृती क. ३.३ मध्ये दाखिवत्याप्रमाणे असून त्याच्या एका पायास टोकापाशी थोडेसे वाकिवलेले असते व दुसरा पाय विभाजकाच्या पायाप्रमाण अणकुचीदार असतो. लंगडा माप कैवाराचा उपयोग एखाद्या नगावरील प्रस्तराची (Step) नगाच्या कडेपासून लांबी मोजण्यासाठी तसेच कोणत्याही नगावर समांतर रेषा काढण्यासाठी केला जातो. हे साधन १००, १५० व ३०० मि. मी. मध्ये मिळते.

टीप:—बाह्य व आंतर माप कैवार, विभाजक व लंगडा माप कैवार ह्यांची टोके नेहमी योग्य त्या प्रमाणात चांगली, अणकुचीदार असणे आवश्यक आहे. ती तशी नसल्यास त्यांचे सहाय्याने मापन केल्याने माप योग्य तितके अचूक मिळणार नाही.



आ. क्र.३.३ लंगडामाप कैवार


४ काटकोन मापी (Fitter's square) :— शेजारील आकृती क्रमांक ३.४ मध्ये सदर प्रमापी साधन दाखिवले असून त्याचा उपयोग एखाद्या नगाचे काटकोन तपासण्याकडे केला जातो. हचा प्रमापी साधनाच्या पात्याचा उपयोग पुष्कळ वेळा एखादे कामाचा पृष्ठ समतल आहे किंवा नाही तेही पाहण्यासाठी केला जातो.

काटकोन मापीचे दोन भाग-पाते व घड एकमेकांना जोडलेले असतात. कोणताही काटकोन मापी योग्य त्या प्रमाणात बिनचुक आहे किंवा नाही ते तपासण्यासाठी पुढील पद्धतीचा उपयोग करतात.

आंकृती क. ३.५ मध्ये दाखिन-ल्याप्रमाणे एका पृष्ठपटावर काटकोन मापी रीतीने ठेवतात की त्याच्या


घडाची बाजु पृष्ठपटाला खेटून व पाते पृष्ठपटावर टेकून अशा स्थितीत काटकोनमापी ठेवून पात्याच्या बाहेरील कडेने एक रेषा पेन्सिलीने पृष्ठपटावर काढतात. नंतर काटकोन उचलून उलटून ठेवतात व काटकोनाचे घड पूर्वीच्या विरुद्ध दिशेने पृष्ठपटाशी खेटून ठेवतात. अशा स्थितीत ठेवल्यानंतर, पूर्वी काटकोनमापीच्या पात्याच्या कडेने काढलेल्या रेषेशी पात्याची कडा सम—रेषेत येईल. आता दुसरी रेषा काढतात. जर दोन्ही रेषांमध्ये जराही अंतर पडले तर तपासणी केलेला काटकोन मापी योग्य त्या दर्जाचा नसल्याचे समजतात.

बाजारात काटकोनमापी १००, १५०, २००, ३००, ६०० व १००० मि. मी. च्या मापात मिळतात. काटकोन मापीची लांबी त्याच्या पात्याच्या लांबीवरून ठरिवली जाते. काही काटकोन मापींच्या पात्यांवर प्रत्येकी एक/एक मिलीमीटरच्या रेषा आखलेल्या असतात व प्रत्येक दहाच्या रेषेवर १, २, ३ अशा सेंटिमीटर दर्शक खुणा कोरलेल्या असतात. अलिकडील काळात काही विशिष्ट कोनमापींचे पाते घडाशी काटकोनात सरकविता येण्याची सोय केलेली असते.



५) विशिष्ट प्रमापी साधने :-एखाद्या नगाचे ज्यावेळी एकासारखे एक शेकडो नग तयार करावयाचे असतील अशा वेळी विशिष्ट प्रमापी साधने तयार करावी लागतात.


आकृती कमांक ३.६ मध्ये अशी दोन विशिष्ट प्रमापी साधने दाखिवली आहेत. विशिष्ट प्रमापी साधनांमुळे कामाचे तौलिनक 'मापन' करता येते.



वास्तिविक ह्या साधनांचा उपयोग मापन करण्यासाठी न होता फक्त नगांची तपासणी (checking) करण्यासाठी होतो. तथापी हे विशिष्ट प्रमापी साधन एखाद्या विशिष्ट मापातच तयार केले जात असल्याने ते प्रमापी साधनात मोडते आकृती कमांक ३.६ मध्ये दाखिवल्या प्रमाणे तयार केलेल्या विशिष्ट प्रमापी साधनास ते ज्या दोन स्तरांवर बसते करावयाचे असते त्या स्तरांवरील धातूची कडा बसण्यासाठी खाच पाडावी लागते. त्यामुळे विशिष्ट प्रमापी साधन व्यवस्थिपतणे नगाच्या स्तरांवर बसते करून पाहता येते. सदरह प्रकारचे प्रमापी साधन तयार करावयाच्या नगाप्रमाणे आवश्यक त्या आकारात व मापात तयार करावे लागते. अशा प्रकारच्या विशिष्ट प्रमापी साधनांमुळे नगांची एकाच वेळी द्वि-मिती (Two

dimensions) पाहता येऊन कारागिराचा वेळ बराच वाचतो. त्यामुळे, बरेच नग तयार करावयाचे झाल्यास प्रथम असे विशिष्ट प्रमापी साधन तयार करणे फायदेशीर ठरते. गरजेनुसार ही साधने उच्च कर्ब वा मिश्र पोलादाची बनवितात.

६) 'ज्या' प्रमापी साधन (Sine-bar):— यंत्रशाळेमध्ये पुष्कळ वेळा असेही काम तयार करावयाचे असते की, ज्याचा कोन फारच अचूक असणे आवश्यक असते. अशा वेळी शेजारील आकृती कमांक ३.७ मध्ये दाखिवलेल्या 'ज्या' प्रमापी साधनाच्या सहाय्याने करतात. प्रमापी साधनाचे नगाचा कोन मापणे तसेच नगाची यंत्रपटलावर कोनात बांधणी ही कामे केली जातात.




आ. क्र. ३.७ ज्या प्रमापी साधन

'ज्या' प्रमापी साधनाची उभारणी त्रिकोणमितीच्या पुढील महत्वाच्या सिद्धांतावर केलेली आहे.


शेजारील आकृती कमांक ३.८.१ मध्ये दाख़िवलेल्या काटकोन त्रिकोणात हा कोन त्याच्या समोरील बाजू व कर्ण हचांचे लांबीच्या गुणोत्तराचे 'ज्या' (Sine-bar) एवढा असतो.


'ज्या' प्रमापी साधने आकृती क्रमांक ३.७ मध्ये दाखिवल्याप्रमाणे दोन प्रकारची असतात. एका प्रकारच्या साधनाला दोन गोलाकार खुंटचा जोडलेल्या असतात तर दुसऱ्या प्रकारच्या साधनाला त्याचे दोन्ही टोकांना दोन वेल्लन (Rollers) प्रत्येकी एका मळसूत्राने जखडून ठेवलेले असतात. 'ज्या' प्रमापी साधनांचे काही प्रकारात त्यांना मोके पाडून त्यांचे वजन हलके केलेले असते. वाजारात १०० मि. मीटरच्या आकारात 'ज्या' प्रमापी साधन मिळते. त्याच्या वेल्लनांच्या मध्यबिंदूमधील अंतर १०० मि. मी. इतके असते, त्यामुळे दशांश पद्धतीने हिशेब करणे


VII



आ. क्र. २.१६ वीट प्रमापी संच







सोपे होते. कोणत्याही प्रकारच्या 'ज्या' प्रमापी साधनाला योग्य ती अचूकता प्राप्त व्हावी म्हणून ती तयार करीत असताना पुढीलप्रमाणे दक्षता घेतली जाते.

- १) 'ज्या' प्रमापी साघनाचे सर्व सुटे भाग उच्च कर्ब पोलादाचे अथवा शक्यतर रूप वर्णात् (Nickel crome) पोलादाचे केलेले असतात
- २) सर्व सुटचा मागांचे शाणन (Grinding) करण्यापूर्वी किटणीकरण (Hardening) केलेले असते. किटणीकरण केल्याने त्यांना आकार स्थाणुता (Dimensional stability) प्राप्त होते, तसेच मुळात कडक असलेल्या धातूचा कडकपणा वाढण्याला मदत होते. किटणीकरणामुळे धातूची झीज रोधकता वाढते व शाणन केल्याने गंज रोधकता प्राप्त होते.
- ३) 'ज्या' प्रमापीच्या आयताकारी पट्टीच्या लांबीच्या दोन्ही बाजूंचे वेल्लनांच्या मध्यरेषेपासुनचे अंतर समान असते व त्या दोन्ही बाजू वेल्लनाच्या मध्यरेषेशी जास्तीत जास्त संपूर्ण समातर असतात. संदरील बाजूंची समातर अचूकता (Accuracy) ०.००१ मि. मी. असते ×
 - ४) 'ज्या' प्रमापीला जोडलेले दोन्ही बेल्लन समान मापाचे असतातः

^{*} Testing Machine Tools,

⁻Dr. G. Schlesinger

'ज्या' प्रमापी साधनान कामाचे कोन मापन करण्यासाठी पुढील आनु-र्षांगिक साधनांची आवश्यकता असते.

- १) समतलन केलेले पृष्ठपट (Pre-levelled superface)
- २) व्हर्निअर अनुश्रेणी उंची मापी (Vernier height gauge)
- ३) वीट प्रमापी संच (Slip gauge box)

ज्या नगाचे कोनमापन करावयाचे असेल त्या नगाच्या निमुळत्या पृष्ठालङ 'ज्या' प्रमापी साधनाच्या पट्टीचा पृष्ठ चिकटवून माप घेण्याचा प्रधात आहे.

नगाचे कोनमापन कसे करतात त्याची, पूर्वी दिलेल्या त्रिकोणिमती सिद्धांतावर आधारित काही उदाहरणांवरून कल्पना येईल.

आकृती क. ३८२ मधील काटकोन त्रिकोणाचो एक बाजू ४० मि. मी. व कर्ण ५० मि. मी. आहे तर त्याचा क्ष हा कोन किती असेल ते सांगा ?

त्रिकोणमितीच्या सिद्धांताने क्ष हा कोन त्याचे समोरील बाजूची लांबी व कर्णाची लांबी यांच्या गुणोत्तराच्या 'ज्या' एवढा असतो

म्हणून,

आता परिशिष्टात दिलेल्या त्रिकोणिमतीच्या कोनदर्शक तक्त्यावरून ०-८ ही संख्या 'ज्या' दिशकेत पहा. दिशकेमध्ये पाहिल्यानंतर हचा संख्येची किमतः ३६०५' इतकी दिसेल. अशा रीतीने हा कोन ३६०५' इतका होतोः

समजा एखाद्या काटकोन त्रिकोणाची एक बाजू १०० मि. मी. व कर्ण ८०० मि. मी. आहे तर त्याचा क्ष हा कोन किती असेल ते काढा

त्रिकोण मितीच्या सिद्धांताप्रमाणे,

आता परिशिष्ठात दिलेल्या 'ज्या' दिशकेवरून हचा संख्येची किमत' ७०० १०' इतकी येते. म्हणून क्ष हा कोन ७०^० १०' इतका होतो.


वरील दोन उदाहरणांमधील कर्णाचे ठिकाणी 'ज्या' प्रमापी साधन व उभ्या बाजूचे ठिकाणी वीट प्रमापी किल्पिल्यास नगाचे कोन मापन कशा प्रकारे करतात याची कल्पना येऊ शकेल.

'ज्या' प्रमापी साधनाने नगाचा कोन मोजण्याची किया

- १) प्रथम ज्यापृष्ठपटावर मापन करावयाचे असेल त्या पृष्ठपटाचे समतलन करून पृष्ठभाग स्वच्छ करून घेतात.
 - २) नंतर 'ज्या' प्रमापी साधन व वीट प्रमापी स्वच्छ करून घेतात.
- ३) निमुळत्या नगाच्या मोठ्या मापाची व लहान मापाची वजाबाकी इतक्या मापाची वीट प्रमापींची चवड तयार करून घेतात.
- ४) नंतर ज्या तयार नगाचे मापन करावयाचे आहे तो नग शेजारील आकृती कमांक ३.९ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे पृष्ठपटावर ठेवतात व त्याच्या निमुळत्या बाजूला खेटून 'ज्या' प्रमापीची आयताकार पट्टी अशा प्रकारे ठेवतात की ज्यामुळे तिच्या दोन्ही वेल्लनांमधील लांबीचा पृष्ठभाग नगाच्या निमुळत्या बाजूला चिकटून बसेल व एका बाजूचा वेल्लन वीट प्रमापींच्या चवडीत बसता राहून दुसरा वेल्लन वीट प्रमापीच्या चवडीवर टेकेल.

वरीलप्रमाणे तयारी झाल्यानंतर शेजारील आकृतीमध्ये दाखिविलेल्या विशिष्ठ रेषेच्या काटकोन त्रिकोणाचे मापन अनुश्रेणी उंची मापीचे सहाय्याने करतात. त्यासाठी पुढील पद्धत अवलंबितात. पृष्ठपटापासून मापन केले जाते. उंच बाजूच्या वीट प्रमापीची उंची अधिक वेल्लनाची उंची वजा वेल्लनाची त्रिज्या म्हणजेच पृष्ठपटापासून ते वेल्लनाच्या मध्यिबदुपर्यन्तचे माप मिळते. हचा पद्धतीप्रमाणेच कमी उंचीच्या वीटप्रमापीच्या बाजूच्याही वेल्लनाच्या मध्यिबदुपर्यन्तचे पृष्ठपटापासूनचे माप काढतात. नंतर हचा दोन्ही मापांची वजाबाकी केली असता पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे आपणास काटकोन त्रिकोणाच्या लंबाची लांबी मिळते. कर्णाची लांबी म्हणजेच दोन वेल्लनांमधील अंतर १०० मि. मी. कायम असल्याने काटकोन त्रिकोणाच्या कर्ण व लंब हचा दोन्ही बाजू माहीत होऊन पूर्वी प्रमाणेच त्रिकोणमितीचा सिद्धांत वापरून नगाचा कोन 'ज्या' कोन दिशकेवरून काढता येतो.


७) सरळ रेषा प्रमापी (Straight edge) आकृती क्रमांक ३.११ पहा मुख्यतः दोन प्रकारचे सरळ रेषा प्रमापी मिळतातः त्याचा उपयोग तयार करा




वयाच्या कामाची कडा कितपत सरळ आहे ते पाहण्यासाठी तसेच एखाद्या नगाचा पृष्ठमाग कितपत सपाट आहे ते ताडून पाहण्यासाठी होतो.


काही सरळ रेषा प्रमापी वर्ण रुपातु पोलादाचे असतात. हे तयार करताना पुढील सबरदारी ध्यानात घेळन बनवितात.


१) सरळ रेषा प्रमापीला परिमाण स्थाणुता (Dimensional Stability) व झीज रोघकता तसेच गंज रोघकता ह्या बाबी, यांच्याकडून ज्या प्रकारचे काम अपेक्षित असते त्यासाठी, असणे अत्यंत आवश्यक आहे.



आक्र ३.९ ज्या प्रमापीच्या सहाय्याने नगाचे मापन








आ. क्र. ३.१० ज्या प्रमापीचे विविध उपयोग

- २) सरळ रेषा प्रमापीला जास्तीत जास्त बिनचुक सरळपणा व त्याच्या पृष्ठभागांची जास्तीत जास्त सपाटी असणे अत्यंत आवश्यक आहे तसेच;
- ३) सरळ रेषा
 प्रमापीच्या चारी बाज
 एकमेकीशी जास्तीत
 जास्त काटकोनात
 बिनचुकपणे असणे व
 त्याच्या समोरासमोरच्या
 बाजू एकमेकीशी समांतर
 असणे अत्यंत आवश्यक
 बाहे.

काही वळा विशिष्ठ प्रकारचे सरळ रेषा प्रमापी दोन भागात असते वरचा भाग प्रमापी स्तर म्हणून ओळखतात व खालचा भाग त्याच्या बैटकीचे करतो. प्रमापी स्तर पूर्वी सांगितल्या-प्रमाणे वर्णरूपात् पोलादी तर बैठकीचा माग उच्च कर्ब पोलादी असतो. हे दोन्ही भाग एकमेकांस वितळ जोडलेले (Welded) असतात प्रथम वितळजोड करून नंतर त्यांचे संपूर्ण यंत्रण केले

वरील दोन प्रकारांखेरीज आणखीही एका प्रकारचे सरळरेषा प्रमापी मिळते, व हे पूर्वीप्रमाणे घातूचे नसून ग्रॅनाईट (Granite) हचा विशेष प्रकारच्या दगडाचे असतात. ग्रॅनाईटच्या सरळरेषा प्रमापीमध्ये घातूच्या सरळरेषा प्रमापीपेक्षा वरील महत्वाच्या सर्वच बाबी बऱ्याच जास्त प्रमाणात असतात. त्यामुळे बाख्दाच्या दाख्सामानाचे (Ordnance factory) जेथे काम केले जाते अशा कारखान्यांतून ग्रॅनाइटच्या सरळरेषा प्रमापीचा विशेषकरून प्रायः उपयोग करतात. नगाच्या पृष्ठभागाचा सपाटपणा ताडून पाहण्यासाठी नगाच्या ज्या पृष्ठभागाचे निरीक्षण (Inspection) करावयाचे असेल त्याला नीळ (Prussian blue) लावून तो पृष्ठभाग सरळरेषा प्रमापीच्या पृष्ठावर घासून ताडून पाहतात. नगाच्या पृष्ठभागावरील जेवढचा बिंदूची नीळ निघून गेली असेल तेवढे बिंदू, नीळ न पुसली गेलेल्या बिंदूपेक्षा वरच्या स्तरावर आहेत असा त्याचा अर्थ केला जातो.



४. रुपित्र

धात्चा कोणताही नग यंत्राच्या यंत्रपटलावर (Machine table) एखाद्या विशिष्ट प्रकारे आवळून स्थिर ठेवून, कर्तनी हत्यारास (cutting tool) पश्चाग्रगती देऊन नगावरील धातू कापून नगाचा पृष्ठ यंत्रून काढल्यानंतर तो पृष्ठ-भाग सपाट होतो. अशा रीतीने नगाला सपाट आकार प्राप्त करून देण्याचे कार्य प्रामुख्याने ज्या यंत्रावर करतात त्याला रुपित्र (Shaping machine) अशी आहे. रुपित्राची कार्यकारी अचूकता (Working accuracy) ०.०२ मि. मी. प्रति १००० मि. मीटर इतकी असते, म्हणजेच रुपित्रावर तयार केलेल्या नगाच्या पृष्ठभागांचा समांतरपणा तबकडी प्रमापीने (Dial gauge) तपासला असता तो ०.०२ मि. ली. इतका अचुक तयार झाला आहे असे दिसून येते. * रुपित्राच्या यंत्रपटलावर काम आवळलेले असते व संपूर्ण यंत्रपटल, हत्यार पश्चाग्र गतीत सरकत असताना, हत्याराचे दिशेने सरकत असते. नगाच्या पृष्ठभागाला हत्याराचा जोराने स्पर्श होताच धातूचे अधिभषटित विरुपण (Plastic deformation) होऊन नगाची साल निघते व पाठ क्रमांक एकमध्ये वर्णिल्याप्रमाणे नगाचा पृष्ठभाग सपाट होतो. रुपित्रावर ज्यांचे पृष्ठभाग सपाट करावयाचे आहेत असे, चौरस, आयताकार व घनाकार (cubical) नग यंत्रण करण्यासाठी विशेषतः लावले जातात. ह्या खेरीच ज्या नगावर आतून तसेच बाहेरून नगाच्या संपूर्ण लांबीवर अथवा लांबीचा काही भाग सरळ किवा कूंडलाकार (Helical) गाळे करावयाचे असतात असे नग रुपित्रावर लावन त्यांचे यंत्रण करतात.


रुपित्राची क्षमता (Capacity) यंत्राच्या विसर्पी मेषाच्या (Sliding ram) सटक्याच्यां (Stroke) लांबीवरून विशेषतः टरविली जाते. जसे, एखाद्या रुपित्राची क्षमता ६०० मि. मी. आहे, म्हणजे यंत्राच्या सटक्याची लांबी ६०० मि. मी. आहे असा अर्थ होतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या यंत्रावर सहसा ६०० मि. मी. पेक्षा जास्त ळांबीचे काम लावले जात नाही.

आकृती क्रमांक ४.१ मध्ये काही रुपित्राची चित्रे दाखिवली आहेत शिकाऊ उमेदवारांनी प्रमुख यंत्रांगांचा अभ्यास प्रत्यक्ष एखाद्या यंत्रापाशी उमे राहृत


^{*} Testing Machine Tools,

⁻Dr. G. Schlesinger

केल्यास तो अधिक लाम दायक होईल. आकृती क्रमांक ४.२ मध्ये अशा एका रुपित्राची अंतर्गत रचना दाखिवली आहे. त्यावरून कर्तनी हत्याराला पश्चाग्र गती कशी प्राप्त होते ते समजून येईल. कर्तनी हत्यार ज्या टाळी पेटीला (clapper box) जखडलेले असते ती टाळी पेटी यंत्राच्या विसर्पी मेषाला (sliding ram) जोडलेली असते हा विसर्पी मेष यंत्राच्या बरच्या बाजूस एकाच सरळ दिशेत जिमनीशी समांतर पश्चाग्र दिशेने सरकत असतो. हिपत्राचा हा विसर्पी मेष ज्या यंत्रणेमुळे पश्चाग्र दिशेत सरकत



জা. জ ৪.২ येत्राच्या अंतर्गत यांत्रिक रचनेचे दृश्य



आ, क्र. ४-३

असतो त्या यंत्रणेला उत्केन्द्री यंत्रणा (crank mechanizm) अगर दोलक मुजह (Rocker arm mechanizm) अर्थात डोलती तरफ असे म्हणतात ह्या दोलक मुजा यंत्रणेचे कार्य पुढीलप्रमाणे चालते.

यंत्राच्या चिलत्राला (Motor) असलेल्या मुख्य कप्पीची आवर्तने (revolutions) त्या कप्पीचर लावलेल्या पट्टचामुळे यंत्राला जोडलेल्या दुसऱ्या कप्पीला मिळतात. हचा दुसऱ्या कप्पीला उपकप्पी असे म्हणतात. उपकप्पीच्या मघोमघ आत असलेल्या गोल दण्डावर यंत्राचे आतील बाजूस एक लहानसे दंतचक किंवा दंतिका (Pinion) असते. हचा दंतिकेशी एक मोठे दंतचक जुळवलेले असते. अशा हचा रचनेमुळे हे मोठे दंतचक चिलताच्या आवर्तनापेक्षा कितीतरी प्रमाणात कमी गतीने स्वतः मोवती फिरते. हचा दंतचकास मघोमघ एक आयताकार गाळा असून त्यात एक प्रवण दंतचक (Bevel gear wheel) व सूत्रक आणि त्यालाच जोडून एक चौकोनी ठोकळा असतो. हा चौकोनी ठोकळा दोलक भुजचे आत असलेल्या आयताकार गाळचात, मोठे दंतचक फिरत असताना वर व खाली असा रेखानुवर्ती सरकतो. दोलक भुजचे वरचे टोक यंत्राच्या वर बसविलेल्या विसर्पी मेषाला जीडलेले असते व खालचे टोक यंत्राच्या बैठकीत बसविलेल्या गोल दण्डात दोलक भुजेला खाचा पाडून अडकविलेले असते. (आ. क. ४—३ पहा)

चित्राची आवर्तने दंतिकेच्या द्वारे मोठ्या दंतचकाला मिळून ते स्वतः भोवती गोलाकार फिरू लागते. ह्या मोठ्या दंतचकाला जोडलेल्या चौकोनी ठोकळ्याची मोठ्या दंतचकासह गोलाकार फिरण्याची प्रवृत्ती असते. तथापि तो चौकोनी ठोकळा दोलक भुजेमघील आयताकार गळ्यात अडकविलेला असल्याने त्यास गोलाकार फिरता न येऊन तो दोलक मुजेमघील आयताकार गाळ्यात वरखाळी पश्चाग्र

दिशेने फिरतो. ठोकळघाची सदरहू पश्चाप्र दिशेने होणारी विसपीं चाल दोलक मुजेल उत्तरदक्षिण मध्यबिंदूशी विशिष्ट कोनात गती देते. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे दोलकमुजा एका टोकाने यंत्राच्या बैठकीला अडकविलेली असल्यामुळे, व दुसऱ्या टोकाला विसपीं मेषाशी जोडली गेल्याने विसपीं मेषाला अनुरेख पश्चाप्र गती मिळते. अशा रीतीने यंत्राच्या चिलताच्या मुळच्या चकाकार गतीचे विसपीं मेषाच्या अनुरेख पश्चाप्र गतीमध्ये रूपांतर होते. रुपित्रांच्या हचा दोलक भुजा यंत्रणेचे कार्यं अत्यंत महत्वाचे असून ते व्यवस्थित समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

---रुपित्राच्या इतर भोगांचे कार्य (आ. क. ४.४ पहा.)

- १) बैठक (Base) :—हा माग मिश्र विडापासून किंवा काही यंत्रांचे बाबतीत मिहनाईट नावाच्या मिश्र विडाचा केलेला असतो. बैटकीचे कार्य संपूर्ण यंत्राला मजबूत पायामूत आधार देण्याचे असते. ही बैठक मजबूत, टणक, वजनदार व प्रधातरोधी असावी लागते. कित्येक यंत्रांमध्ये सदर बैठक आतून पोकळ केली असून स्यात यंत्राचे तेलिनगर्त (Oil sump) तयार केलेले असते. हचा तेल निगर्तामध्ये यंत्राच्या सर्व यांत्रिक रचनेला तेल पुरवठा करणारी स्नेहल यंत्रणा (lubricating mechanizm) बसविलेली असते. बैठकीचा तळ व वरच्या मागापैकी जेवढ्या मागावर स्कम्भ, दोलक मुजा असलेली यंत्रणा बसते ते पृष्ठभाग एकमेकांस समांतर असे यंत्रण केलेले असतात. बैठकीच्या हचा वरच्या पृष्ठाशी संबंधित (related) असे असतात. त्यामुळे, सदरील बैठकीचे दोन्ही पृष्ठ एकमेकांस समांतर असणे आवश्यक आहे.
- २) स्कम्भ (column): हा माग देखील बैठकीप्रमाणेच मिश्र बिडाचा असून त्याचा बैठकीवर बसणारा तळ व समोरील बाजू अत्यंत अचकपणे म्हणजे ०.०२ मि. मी. इतक्या प्रमाणात एकमेकांशी काटकोनात असतात. सदरील स्कम्भ बैठकीवर उमा असून तो बैठकीशी बोल्ट, नटचे सहाय्याने जोडलेला असतो, हथा बैठकीच्या सपाट असलेल्या बाजूवर क्षैतिज सरक रूळ जखडलेला असतो. हा क्षैतिज सरक रूळ स्कम्माच्या सपाट बाजूच्या आधाराने विसर्पी मेषाच्या दिशेने वर व खाली सरकविता येतो.
- ३) **क्षैतिज सरक रू**ळ (Cross rail):— वर लिहिल्याप्रमाणे क्षैतिज सरकरूळ स्कम्माशी जोडलेला असतो. क्षेतिज सरक रूळाचे दोन भाग असतात आतला भाग स्कम्माला जोडून असतो व बाहेरचा भाग आतल्या भागाशी क्षेतिज अग्रीम सूत्रकाचे योगाने डवरी (Dovetail) सरक करून जोडलेला असतो, व

त्या डवरी सरकेच्या (Dovetail slide) आधारे क्षैतिज अग्रीम सूत्रकाचे योगाने क्षैतिज समांतर रेषेत सरकतो. क्षैतिज सरक रूळाचे आतला माग स्कम्भाच्या आधाराने वरखाली घ्रवीय रेषेत सरकविता येण्यासाठी स्कम्भाच्या जोडीमध्ये एक घ्रवीय अग्रीम सूत्रक वसविलेला असतो. ह्या घ्रवीय अग्रीम सूत्रकाच्या योगाने क्षैतिज सरक रूळाचा आतला भाग वरखाली घ्रवीय रेषेत सरकतो.

- ४) यंत्रपटल (Machine table) :- यंत्रपटल क्षैतिज सरक-रूळाच्या वाहेरील अंगाशी जोडलेले असते. यंत्रपटलाचा उपयोग नग जखडण्यासाठी करतात. यंत्रपटलाच्या सहा बाजू एकमेकाशी काटकोनात व समोरासमोरील बाजू एकमेकांशी समांतर असतात. यंत्रपटलाच्या वरच्या पृष्ठभागावर व हचा पृष्ठ-मागाशी काटकोनात असलेल्या पृष्ठांवर 'उलट "टी" ' च्या आकाराचे गाळे कापलेले असतात. हचा गाळचांची लांबी विसर्पी मेषाच्या लांबीशी समांतर व काटकोनात असते. तसेच हे गाळे एकमेकांशी समांतर असून समान अंतरावर असतात. हचा गाळचांचा उपयोग यंत्रण करावयाचे नग आवळण्यासाठी वापरावयाचे टी-बोल्ट अडकविण्यास होतो. यंत्रपटलाच्या ज्या पृष्ठांवर टी गाळे असतात ते पृष्ठभाग ०.०२ मि. मी. इतके समतल सपाट असावे लागतात. यंत्रपटलाला दुसऱ्या बाजूने आधार दिलेले असतात.
- ५) विसर्गी मेष (Sliding ram):—विसर्गी मेष यंत्राच्या शिरोमागी असून तो पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे पश्चाग्र दिशेने मागेपुढे सरकत असतो. विसर्गी मेषाचे समोरील बाजूवर कर्तनी हत्यार घानी (Tool-box) बसविलेली असते. सदरील विसर्गी मेष जितके अंतर सरळ रेषेत यंत्रपटलाच्या दिशेने जास्तीतजास्त पुढे जाऊ शकतो ते अंतर म्हणजेच यंत्राचा सटका होय. ज्यावेळी कर्तनी हत्यार घानी स्कम्भापासून दूर जाते, व ती जितके अंतर दूर जाते, तेवढ्या अंतरास कार्यकारी वा कर्तन सटका (working or cutting stroke) म्हणतात. ह्या अंतराइतकेच अंतर कर्तनी हत्यार घानी स्कम्भाकडे उलट मागे येते. पण ह्या परतीच्या दिशेने येताना घातू कापली न गेल्याने त्याला परतीचा सटका (Return stroke) किंवा निष्कर्तनी सटका (Idle stroke) अशी संज्ञा आहे. कार्यकारी सटका व निष्कर्तनी सटका यांची लांबी अंदाजे समान असते. कार्यकारी सटक्याची लांबी यंत्रण करावयाच्या नगाच्या लांबीनुसार कमीजास्त प्रमाणात योग्य तितकी ठेवावी लागते.

टीप: -यंत्रण करावयाच्या नगापेक्षा सटक्या (Stroke) ची लांबी अंदाजे १५ ते २० मि. मी. जास्त ठेवण्याचा प्रघात आहे.

६) **सटका नियंत्री यंत्रणा** :—यंत्राच्या ज्या बाजूला कामगार उमा राहून काम करतो त्या बाजूकडेच यंत्राची सर्व नियंत्रण साधने (controls) बसविलेली

असतात. यंत्राच्या ह्या बाजूला यंत्राची नियंत्रि बाजू असे म्हणतात. नियंत्रि बाजूस एक गोल दंड यंत्राचे आत गेलेला असतो. हचा गोल दंडाला यंत्राच्या आतून एक प्रवण दंतचक **बस**विलेले असते. ह्या प्रवण दंतचकाशी (Bevel gear) जुळवून आणखी एक प्रवण दंतचक्र असते व ह्या दुसऱ्या दंतचकावरोबर एक सूत्रक जोडलेला असतो. वर लिहीलेला गोल दंड स्वतःभोवती गोल फिरविला असता यंत्राचे आतील पहिले प्रवण दंतचक दुसऱ्या प्रवण दंतचकास फिरविते. दुसऱ्या प्रवण दंतचकाशी सूत्रक जोडलेला असल्याने तो सूत्रक फिरू लागतो. वरील सूत्रकाचा नट म्हणजेच पूर्वी लिहीत्याप्रमाणे दोलक भुजेच्या आयताकारी गाळचात बसविलेला चौरस तुकडा होय. जितक्या प्रमाणात हा चौरस तुकडा वर खाली सरकेल तितक्या प्रमाणात विसर्पी मेष कमीजास्त अंतर यंत्राच्या बाहेरील बाजूस सरकतो. यंत्राला वसविलेल्या ह्या गोल दण्डावर एक दंतचक्र बाहेरील बाजूस बसविलेले असते. सदरील दंतचकाशी जुळवून आणसी एक दंतचक खालच्या बाजूला असते. हचा दंतचकाच्या बाहचांगावर ज्य**ाच्या मुखपृष्ठावर गाळा केलेला आ**हे असे एक चक्र असते. हचा गाळा असलेल्या चकात एक ग्रथन (Link) क्षैतिज अग्रीम अडकविलेले असून त्या ग्रथनाचे दुसरे टोकास एक कुत्रे असते. हे कुत्रे त्याचे खाली असलेल्या सूत्रकावर बसविलेल्या दंत चकामध्ये अडकविलेले असते. अशा प्रकारे यंत्राच्या चलित्राच्या गतीचे, एका बाजूस विसर्पी मेषाकडे व दुसरीकडे यंत्रपटलाकडे गतीवहन (Speed transmission) केलेले असते. त्यामुळे विसर्पी मेषाचा परतीचा सटका संपूर्ण होताच, पण, कार्यकारी सटका सुरू होण्यापूर्वी यंत्रपटल ठराविक अंतर योग्य त्या दिशेत क्षैतिज समांतर सरकविण्याचे कार्य ज्या यंत्रणेमुळे होते तिला अनिवर्ती यंत्रणा (Ratchet mechanizm) असे म्हणतात.

टीपः—काही कारणामुळे यत्रपटल वर अगर खाली सरकवावयाचे असेल तेव्हां प्रथम अनिवर्ती यंत्रणा आधी सैल करावी.

mm

५. यंत्रकामी शेगडे व खिळणी


रुपित्रावर नगाची बांधी करण्याच्या पुष्कळ पद्धती आहेत. एका प्रमुख पद्धतीमध्ये यंत्रकामी शेगडे (Machine vices) यंत्रपटलावर जखडण्यात येऊन त्यावर काम बांधी केली जाते. जे नग आकाराने लहान असतात, व जे, यंत्र पटलावर जखडणे सोयीचे नसते असे नग यंत्रण करण्यासाठी विशेष प्रकारची काम-बांधीची साधने वापरून यंत्रण केले जाते. अशा साधनांना खिळणी (fixtures) असे म्हणतात.

आकृती क्रमांक ५.१ मध्ये विविध प्रकारचे यंत्रकामी शेगडे दाखविले आहेत शेगडचांमध्ये पुढीलप्रमाणे मुख्य प्रकार आहेत.

- १) फिरता शेगडा (Swivelling vice),
- १) उच्चालक फिरता शेगडा (Universal vice),
- ३) असमांतर जबड्याचा शेगडा (Non-parallel vice)
- ४) पालिग्राम शेगडा (Cam action vice).


टीप:--कोणत्याही प्रकारचा शेगडा असला तरी त्याला पुढील तीन मुख्य सुटे भाग असतात


- अ) ਕੈਂਠक (Base),
- ब) जबडे (Jaw),
- क) सूत्रक (Screw).
- (१) फिरता शेगडा (Swivelling vice) :- फिरत्या शेगडचाचे बैठकीचे तळाला यंत्रण केल्यानंतर हचा तळाशी समांतर अशा रीतीने वरच्या पृष्ठाचे यंत्रण करतात व त्यात 'उलट टी च्या आकाराचा' गाळा बनवितात हचा गाळचात 'टी च्या आकाराचे' दोन बोल्ट अडकवून ते घडाच्या भोकातून वर काढतात अशा रीतीने बैठकीशी घड जोडले जाते बैठकीला बाहेरच्या बाजूने ०°-९०° असे अंश दर्शविणारे रेखांकन केलेले असते. हचामुळे शेगडचाचे घड आवश्यकतेनुसार कोणत्याही कोनात त्याचे बैठकीशी जखडता येते. फिरत्या शेगडचाच। एक जबडा स्थिर व दुसरा चल असतो. चल जबडा सरकविण्याचे काम करण्यासाठी एक सूत्रक



आ. क्र.५.१ विविधयंत्रकामी शेगडे


असतोः चल जवडा शेंगडचाच्या घडाला असलेल्या दोन आयताकारी पट्टचांवर सरकती, व त्याला सरकविण्याचे काम करणाऱ्या सूत्रकाला फिरविण्याचे काम करण्या-साठी एक हस्तक (Handle) वापरतातः कित्येक कारागीर शेंगडचात काम पकडक ते जास्त आवळण्यासाठी हचा हस्तकावर हातोडीने जोराने ठोकतातः तथापी अशक प्रकारे ठोकणे चूक आहे. त्यामुळ सूत्रकाचे आटे खराब होतात.







आ. क्र. ५.१ आणखी कांही यंत्रकामी शेगडे

शेगडचाच्या दोन्ही जबडचाना आतल्या बाजूने प्रत्येकी एक असे दोने आयताकार तुकडे स्कूने जोडलेले असतात. हचा आयताकार तुकडचांवर एका बाजूने विखा चन (Knurling) केलेले असते. हचा विखाचनामुळे ज्या नगाला जबडचात आवळून घरावयाचे असेल त्यावर जबडचाचा दाब पक्का बसतो. काही कारागीर त्यांना ज्यावेळी नरम घातूचे काम जबडचात घरावयाचे असेल तेव्हा हचा जबडचांचे तुकडचांवरील विखाचन काढून त्यांना शाणन करतात व वापरतात तथापि हे योग्य नव्हे. त्याऐवजी अजिबात नवे तुकडे पाहिजे त्याप्रमाणे तयार करून जोडावेत. हचाखेरीज तांब्यापासून देखील आयताकार तुकडे तयार करून शेगडचाच्या जबडचात जोडता येतात.






आ. क. 8.9,३ द्विमेष रूपित्र





आ. इ. 8. १.८ दिमेष रूपित्राचा आणसी एक प्रकार


'टीप-आकृती क्रमांक ४-१-२, ४-१-२, तथा ४-१-४ ह्यांत दाखिकेली रुपित्रे अद्याप भारतात कोणी यंत्री पादक तयार करीत असल्याचे ऐकिबात नाही. लेखक

XII











आ. क. ४.४

IIIX

रुपित्राची विविध यंत्रांगे



आ, ऋ, ४.४



आ.क्र. ९.६ धातू रंधा यंत्र

सूचना:—नग सफाईदार तयार होण्यासाठी जबडे नेहमी सुस्थितित राखणे आवश्यक आहे. शेगडचात नग आवळण्यापूर्वी स्वच्छ करून मगच जबडचात आवळावा. जबडचाच्या आयताकार तुकडचांना शाणन केलेले असल्यास त्यात नग आवळण्यापूर्वी जवडचाचा तुकडा व नगाचा पृष्ठ यांचेमध्ये कागद धरून मगच जबडा आवळावा. तसेच अधूनमधून यंत्रकामी शेगडचाची पूर्णपणे मोडणी (Dismantle) करून स्वच्छ करून जोडणी (assembly) करावी. फिरत्या शेगडचाचे जबडचात फक्त समांतर पृष्ठ असलेले कामच आवळता येते.


- २) उच्चालक फिरता शेगडा: —सदरहू शेगडा यंत्रपटलावर जखडून नग ध्रुवीय व क्षैतिज रेषेत आवळण्यासाठी वापरतात. उच्चालक शेगडचाला एक-मेकांवर दोन बैठकी असतात. खालच्या बैठकीवरून वरची बैठक क्षैतिज रेषेशी ०° ते ९०° इतक्या कोनात उचलता येते. तसेच खालच्या बैठकीवर क्षैतिज रेषेशी समांतर देखील वरचा संपूर्ण शेगडा सरकविता येतो. हचा शेगडचाचा उपयोग लहान आकाराचे नग आवळण्यासाठी करतात.
- ३) असमांतर जबड्यांचा शेगडा : ज्यावेळी काटकोनाखेरीज इतर कोनात एखादा नग यंत्रण करावयाचा असेल अशा नगाचे यंत्रण करण्यासाठी नगाचा जो कोन असेल त्या कोनात शेगड्याचे जबडे नगावर चिकटणे आवश्यक असते. कोणताही नग शेगड्यात आवळताना नगाच्या संपूर्ण पृष्ठभागावर जबड्याचा दाव पडणे अत्यंत जरूर आहे. तसा दाव सर्वत्र न पडल्यास नग योग्य त्या प्रमाणात जबड्यात आवळला न जाऊन कधी कधी त्याचे यंत्रण करीत असताना कर्तनी हत्याराच्या दावामुळे नग सैल होऊन बाहेर निसटून येण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारे होणारे अपवात. टाळण्यासाठी निमुळते नग आवळता येणारे असमांतर जबड्याचे शेगडे वापरतात. आ. क. ५.१ मध्ये अशा प्रकारचा एक असमांतर जबड्यांचा शगडा दिसत आहे. ह्या शेगड्यांचा एक जबडा स्थिर असून दुसरा जबडा चल असतो.

वरील आकृतीत दाखिवल्याप्रमाणे स्थिर जबडा बैठकीशी जखडलेला असतो. व चल जबडा त्याला जोडलेल्या ग्रथनाच्या सहाय्याने स्वतः मोवती विशिष्ट कोनात क्षैतिज रेषेशी समांतर फिरतो. अशा प्रकारच्या असमांतर जबडचाच्या शेगडचामध्ये बव्हंशी कोणतेही नग आवळता येतात.

४) पालिगाम शेगडा (cam action vice) हा शेगडा ज्या वेळेस विशिष्ठ प्रकारचे कित्येक नग सारख्याच मापाचे असतील तर वापरतात. एखाद्या सदरच्या शेगडचाला एक स्थिर जबडा असून दुसरा चल जबडा फक्त ठराविक अंतरच सरकतो चल जबडा सरकविण्यासाठी त्याचे पाठीमागील बाजूस एक पालिगाम (Cam) बसविलेला असतो हचा पालिगामाचे दाबामुळे नग दोन जबडचात आवळला जातो. मात्र नगाच्या मापानुसार निरनिराळे पालिगाम शेगडे बनवावे लागतात.

वर उल्लेखिलेल्या शेगडचांखेरीज अलिकडील काळात चुंबकीय शेगडे तसेच वायवीय शेगडे (Pneumatic vice) देखील वापरण्याचा प्रघात आहे. जे काम वर उल्लेखिलेल्या शेगडचांवर लावता येत नाही असे काम चुंबकीय शेगडचांवर लावून यंत्रण केले जाते. खेरीज एखाद्या कामाचे शेगडो नग बनवावयाचे असतात व ते नग आवळण्यासाठी लागणारी ताकद वर उल्लेखिलेल्या शेगडचांच्या योगाने जेव्हा मिळण्यासारखी नसते अशा वेळी ते नग वायवीय शेगडचात आवळतात. हचा शेगडचांचा विशेष असा आहे की त्यामध्ये काम आवळण्यासाठी जरूर असणारी जादा ताकद हवेच्या दाबाने सहजपणे मिळते व नगाचे यंत्रण झाल्यावर हवेचा दाब कमी करताच नग जबडचांमधून चटकन बाहेर काढता येतो.

पुष्कळदा रुपित्रावर अशा प्रकारच्या नगांचे यंत्रण करावे लागते की जें वरीलपैकी कोणत्याच प्रकारच्या शेगडचांमध्ये आवळता येण्याजोगे नसतात असे नग यंत्रण करण्यासाठी ते यंत्रपटलावर खिळणीत आवळून घरले जातात. खिळणीत आवळून तयार करावे लागणारे एक काम पुढील आ. क. ५.२ मध्ये दाखिवले असून ते काम आवळण्यासाठी वापरात येऊ शकणारी खिळणी आ. क. ५.३ मध्ये दाखिवलीं आहे.



आ. क्र.५.३ खिळणी

आकृती क. ५.२ मध्ये दाखिवलेल्या नगाचे यंत्रण करावयाचे झाल्यास प्रथम त्याच्या तळच्या पृष्ठाचे यंत्रण करावे लागते. कारण अशा नगाचे दोन्ही पृष्ठ-तळचा व वरचा—एकमेकांशी समांतर असणे आवश्यक असते. अशा-प्रकारचे इतर नग तयार करावयाचे झाल्यास नगाच्या आकारमानाप्रमाणे नग आवळण्यासाठी खिळणी तयार करावी लागतात.


वरील साहित्याखेरीज, रुपित्रावर नग आवळण्यासाठी आणखीही बरेचसे साहित्य लागते. अशा साहित्यापैकी काही साहित्य आ. ऋ. ५.४ मध्ये दाखविले आहे.

हचांच्या सहाय्याने यंत्रण करावयाचा नग जास्त चांगल्या प्रकारे आवळता येतो व अखेर त्याचे चांगले यंत्रण सांगले जाते. वरील आकृती क. ५.४ मधील क. १ व ६ ही दोन साधने चौरस, आयताकार नगाला, त्या नगाच्या तळाकडून आधार देण्याचे काम करतात. क्रमांक ५.४.१ ने दाखिवलेल्या स्तरीय ठोकळचाचे (step block) सर्व पृष्ठ एकमेकांशी काटकौनांत असणे आवश्यक आहे. हीच वाब क्रमांक ५.४.६ ने दाखिवलेल्या समांतर पद्टीकेला (Parallel block) देखील लागू आहे. सदरील पैकी क्रमांक ५.४.७ चे साधन ज्यावेळी एखाद्या गोल नगावर यंत्रण करावयाचे असेल अशा नगाला आधार देण्यासाठी वापरतात. इतर सर्व साधने नग मजबूतपण सर्वत्र सारख्या प्रमाणात नगावर दाब राखून आवळण्यासाठी वापरतात येतात.


रुपित्रावर शेगडा लावण्याची पद्धत :-

पुष्कळशा कारखान्यांतून तेथील कारागीर यंत्रावर शेगडा जखडताना योग्य ती काळजी घेत नाहीत. त्यामुळे नगाचे यंत्रण केल्यानंतर वास्तविक जो भाग समांतर व्हावयास पाहिजे तो असमांतर राहून जातो व नग खराब होतो. त्यासाठी पुढील पढतीचा अवलंब करतात.

- १) यंत्रकामी शेगडा यंत्रपटलावर चढविण्यापूर्वी यंत्रपटलाचा पृष्ठभाग, शेगडयाचा तळ, जबडे वगैरे चांगल्या प्रकारे स्वच्छ करतात. नंतर स्वतःचे हात स्वच्छ करून तळहात यंत्रपटलावर व शेगडयाच्या पृष्ठावर फिरवून कोठेही अजिबात कचरा नसल्याची खात्री करून घेतात. तसेच यंत्रपटलाचे 'टी-गाळे' देखील स्वच्छ करतात.
- २) नंतर यंत्रकामी शेगडा यंत्रपटलावर जखडण्यासाठी वापरावयाचे टी बोल्ट यंत्रपटलाच्या टी गाळचात अडकवितात व यंत्रकामी शेगडा अशा रीतीने उचलून यंत्रपडलावर ठेवतात की शेगडचाच्या बैठकीमधील बोल्ट अडकविण्याची भोके अचूक बोल्टवर राहतील, व टी बोल्ट बैठकीच्या भोकात जातील.




मा.क्रा ५.४ सपित्रावर नग आवळण्याची विविध कामवाधी साधने




आ. क्र.५.५ आणसी कांही कामबांधीची साधने

- ३) ह्यानंतर एक ०.०५ मि. मी. किंवा ०.०२ मि. मी. इतका लघुतम दर्शकांक असलेली तबकडी प्रमापी रुपिचाच्या हत्यार घानीमध्ये आवळून बांघतात (पहा आ. क. ५.६).
- ४) वरीलप्रमाणे तबकडी प्रमापीची बांघी केल्यावर यंत्राचे चिलत्र हाताने केवळ इतकेच फिरवितात की विसर्पी मेषावर लावलेल्या तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी यंत्र झेगडचाच्या संपूर्ण लांबीवर मागेपुढे सरक शकेल अशा बेताने विसर्पी मेषाचा सटका लाऊन घेतात.



५) नंतर यंत्र पटल विसर्पी मेषाच्या दिशेने अशा बेताने उचलतात की तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी चिकटल्यानंतर तबकडी प्रमापीचा काटा केवळ तीन अगर चार रेषा उजवीकडे सरकेल. नंतर तबकडी प्रमापीची चकती सरकवून तिचा शून्यांशबिंदू काट्याच्या खाली आणतात.

६) वरील ऋमांक ५ लिहिल्याप्रमाणे तबकडी प्रमापीचे पूर्व दाबन केल्यानंतर तबकडी त्याच स्थितीत ठेवून यंत्राचे चलित्र हाताने फिरवून विसर्पी मेषाला गती देतात. मात्र सदरप्रमाणे गती देत असताना तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी यंत्रकामी शेगडचाचे जबडचाच्या पृष्ठावरून निसट्न खाली उतरत नाही इकडे दक्षता-पूर्वक लक्ष द्यावे.



आ. क्र. ५,७

७) वरील कमांक ६ मध्ये लिहिल्याप्रमाणे तबकडी प्रमापी शेगडचाच्या जबडचावर फिरविली जात असताना तिने ०.०२ ते ०.०४ मि. मी. इतके अचूक माप सर्वत्र सारखेच दर्शविलेपाहिजे. सदरप्रमाणे माप न दर्शविल्यास शेगडचाचे जबडचात कोठेतरी चूक झाल्याचे अथवा शेगडचाचे जुळणीत कोठे दोष राहून गेला आहे असे समजतात.

८) कमांक ७ मध्ये लिहिल्याप्रमाणे माप दर्शेविले गेल्यास नंतर शेगडयाचा चल जबडा सरकवृत घेऊन तबकडी प्रमापी दोन्ही जबडयांचे आत अशा रीतीने फिरवृत लावतात की तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी स्थिर जबडयाच्या पृष्ठाला चिकटूत वरील कमांक ५ मध्ये लिहिल्याप्रमाणे पूर्व दावन करून कमांक ६ मध्ये लिहिल्याप्रमाणे किया केली असता तबकडी प्रमापीने ०.०२ अगर ०.०४ मि. मी. इतके माप सर्वत्र दर्शविले पाहिज.

टीप:—वरील काम शेंजारील आकृतीत दाखिवित्याप्रमाणे शेंगडचामध्ये एक काटकोन मापी आवळून त्याचे पाते तबकडी प्रमापीने तपासून देखील करता येते (आ. ऋ. ५.७ पहा).

~~~~~

# ६. रुपित्राची यंत्र ज्यामिती

प्रत्येक यांत्रिकाला तो काम करीत असलेल्या यंत्राच्या सर्व प्रमुख यंत्रांगांचे एकमेकांशी असलेले आपसातील संबंध ठाऊक असणे अत्यंत आवश्यक असते. यंत्रांगांचे आपसातील संबंध म्हणजे त्या यंत्रांगांच्या मध्य रेषांचे आपसातील संबंध होत. ह्यासच यंत्र-ज्यामिती ( geometry of machine ) अशी संज्ञा आहे. यंत्र-ज्यामितीच्या काटेकोरपणावर यंत्रण करावयाच्या नगाचा बिनचुकपणा अवलंबून असतो. x

आ. इ.६.१ द्विदिश पाणसळ

यंत्राची बैठक व स्कम्भ एकमेकांशी ९०º चे कोनात असावे लागतात. हेदोन्ही भाग एकमेकांशी ९०० च्या कोनात आहेत किंवा नाही ते तपासण्या-साठी पाणसळ (Block level ) उपयोगात आणली जाते. शेजारील आकृती क्रमांक ६.१ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे पाण-सळीच्या काटकोनातील दोन स्तरांच्या सहाय्याने यंत्राची बैठक व स्कम्भ काटकोनात आहेत नाहीत ते पाहता येते.

रुपित्राचा स्कम्भ व क्षौतिज सरकरूळाचा पृष्ठ हे दोन्ही पृष्ठ एकमेकाशी कोणत्याही ठिकाणी समांतर व काटकोनात असावे लागतात. तसे ते आहेत किंवा नाही ते तपासण्यासाठी पुढील कियेचा अवलंब करतात.

प्रथम क्षैतिज सरकरूळ बैठकीच्या दिशेने खाली आणून क्षैतिज सरकरूळाच्या पृष्ठमागावर द्विदिश पाणसळ लावतात. द्विदिश पाणसळीवरील दोन्ही बुडबुडे मघोमध राहिल्यास दोन्ही पृष्ठ एकमेकांशी काटकोनात असल्याचे समजतात. नंतर द्विदिश

Design Principles of Metal cutting Machine Tools,
 Dr. F. Koenigsberger

पाणसळ बाजूला ठेवून क्षैतिज सरकरूळ स्कम्भाच्या मघोमघ आणून पुन्हा वरील-प्रमाणे तपासणी करतात. अशा रीतीने तिसऱ्या वेळी पुन्हा एकवार क्षैतिज सरकरूळ स्कम्भाच्या वरच्या बाजूस जास्तीत जास्त वरच्या दिशेने आणून पुन्हा एकदा मापन करतात. तिन्ही मापनांमध्ये द्विदिश पाणसळीने सारखेच माप दाखविले असल्यास दोन्ही पुष्ठभाग समांतर व काटकोनात असल्याचे समजतात.


वरीलप्रमाणे क्षैतिज सरकल्ळ स्कम्भाशी समांतर आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी क्षैतिज सरकल्ळावर चुंबकीय स्कम्भ अशा रीतीने बसवितात की चुंबकीय स्कम्भाची बैठक क्षैतिज सरकल्ळाच्या पृष्ठावर खेटून बसती करतात व तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी स्कम्भाच्या पृष्ठाला टेकवून तबकडी प्रमापीचे पूर्व दाबन (Pre-loading) करतात. अशा परिस्थितीत तबकडी प्रमामी ठेवून क्षैतिज सरकल्ळ स्कम्भाच्या पृष्टभागावर वरून खाली अगर खालून वर सरकिततात. ह्या पद्धतीने स्कम्भ व क्षैतिज सरकल्ळ हे दोन्ही पृष्ठ एकमेकांशी समांतर आहेत किंवा नाही एवढेच समजते दोन्ही पृष्ठ एकमेकांशी काटकोनात आहेत किंवा नाही ते समजू शकत नाही.

क्षैतिज सरकरूळाचे दोन्ही स्तर,आतला भाग व त्यावर सरकणारा बाहेरील भाग, एकमेकांना समांतर असतात ते तसे आहेत किंवा नाही ते तपासण्याचे काम पुढीलप्रमाणे करतात.


चुंबकीय बैठक व तबकडी प्रमापी अशा रीतीने सरकरूळावर ठेवतात की सरकरूळाच्या बाहेरच्या स्तरावर चुंबकीय बैठकीचा तळ खेटून बंसेल व तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी आतल्या भागाच्या पृष्ठावर चिकटेल. अशा अवस्थेत तबकडी प्रमापी ठेवून तिचे पूर्वदाबन करून घेतात. नंतर क्षेतिज सरकरूळाच्या बाहेरच्या भागाला क्षेतिज समांतर चाल देतात. तबकडी प्रमापीने ०.०२ मि. मी. माप दाखिवले पाहिजे. सदरप्रमाणे माप दर्शविल्यास क्षेतिज सरकरूळाचे दोन्ही स्तर एकमेकांशी समांतर असल्याचे समजतात.

यंत्रपटलाची तपासणी पुढील प्रकारे करावी लागते. यंत्रपटलाचा वरचा पृष्ठ विसर्पी मेषाच्या तळाशी समांतर व काटकोनात असणे आवश्यक असते. तसा तो आहे किंवा नाही ते तपासण्यासाठी पुढील सर्व पद्धतीचा अवलंब करावा लागतो.

शेजारील आकृतीत दाखिवल्याप्रमाणे चुंबकीय बैठक रुपित्राच्या विसर्पी मेषाला अशा रीतीने लावतात की चुंबकीय बैठकीचा तळ विसर्पी मेषाच्या पुढच्या




ओं. क्र. ६.२



आ. क. ६.२

टोकाच्या बाजूस तळाला अडकवितात व तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी यंत्रपटलाला चिकटेल इतके यंत्रपटल वर उचलतात. नंतर केवळ पूर्वदाबन (Pre-loading) करण्या-पुरतेच यंत्रपटल वर उचलतात. अशा प्रकारे तयारी केल्यानंतर यंत्रपटलाचे चिलत्राला हाताने फिरवितात. त्यामुळे विसपीं मेषाला गती मिळून तबकडी प्रमापी यंत्रपटलावर त्याच्या संपूर्ण लांबीइतकी सरकू लागते. अशा परिस्थितीत तबकडी प्रमापीचा काटा जास्तीत जास्त स्थिर रहावा अशी अपेक्षा असते. अशा प्रकारे यंत्रपटलावर त्याच्या संपूर्ण लांबीवर व खंदीवर तबकडी प्रमापीचे सहाय्याने मापन केले जाते. वरीलप्रमाणे दुतफी मापन केल्यावर जर तबकडी प्रमापीचा काटा अजिबात हलला नाही तर यंत्रपटलाचे यंत्रण सर्वत्र चांगले झाल्याचे व यंत्रपटल सर्वत्र समतल व सपाट असल्याचे समजतात. मात्र सदर प्रकारे यंत्रपटलाचो चाचणी घेण्यापूर्वी यंत्र-पटलाच्या आधाराना यंत्रपटल जखडून ठेवले जाते.

यंत्रपटलाचा पृष्ठ विसर्पी मेषाशी काटकोनात असावा लागतो. तसा तो आहे किंवा नाही ते तपासण्यासाठी एक अत्यंत अचूक असा ३०० मि. मी. काटकोन-मापी अशा रीतीने उभा करतात की त्याचे घड यंत्रपटलावर टेकेल व पाते उभे राहील. नंतर चुंबकीय बैठकीचा तळ विसर्पी मेषाच्या टोकाला असलेल्या कर्तनी हत्यार धानीवर चिकटवून तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी काटकोनमापीच्या पात्याच्या



आ. क्र. ६.३

कडेला चिकटविण्यासाठी यंत्रपटल क्षैतिज समांतर अग्रीम सुत्रकाचे सहाय्याने सरकवितातः तबकडी प्रमापीचे पूर्व दाबन केले जाते. हचानंतर कर्तनी हत्यार धानीला असलेल्या सूत्रकाचे सहाय्याने तबकडी प्रमापी, काटकोन मापीच्या पात्याच्या कडेवर खालपर्यंत सरकवितात. तबकडी प्रमापीचा काटा जास्तीत स्थिर रहावा अशी अपेक्षा असते. अशा प्रकारे यंत्रपटलावर काटकोन मापी निरनिराळघा ठेवून मापन केल्यानंतर जर तबकडी प्रमापीचा काटा अजिबात हलला

नाही तर यंत्रपटलाचा पृष्ठ विसर्पी मेषाशी काटकोनात असल्याचे समजतात हेच काम शेजारील आ. ऋ. ६.३ मध्ये दाखिवल्या प्रमाणे हत्यार धानीमध्ये रेघणी अडकवृन करतात.

वरील सर्व प्रकारे यंत्रांगांची चाचणी केल्यानंतर अखेर विसर्पी मेष ज्या जखड पट्टीमध्ये जखडलेला असतो त्या कोठे सैल वगैरे असल्यास विसर्पी मेष ज्यावेळी यंत्राचे बाहेर यंत्रपटलावर येतो तेव्हा तो स्वतःच्या वजनामुळे जिमनीच्या दिशेने झुकला आहे किंवा कसे ते तपासण्यासाठी तबकडी प्रमापीचा उपयोग केला जातो. चुंबकीय बैठक यंत्रपटलावर स्कम्भापासून शक्यतो दूर ठेवतात व तबकडी प्रमापीची संवेदन दांडी विसर्पी मेषाला चिकटवून पूर्व दाबन करतात. हचानंतर यंत्राचे चिलत्र हाताने फिरवितात. त्यामुळे विसर्पी मेष सरकू लागतो. अशा परिस्थितीत तबकडी प्रमापीचा काटा ०.०२ मि. मी. पेक्षा जास्त हलू नये अशी अपेक्षा असते. अशा प्रकारे यंत्राच्या विसर्पी मेषाचे परीक्षण केले जाते.

वरील प्रकारे यंत्रांगांचे परीक्षण, रूपित्राचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यातून यंत्रोत्पादन करताना, रुपित्राची जुळणी करण्यासाठी केले जाते. यंत्र परिचारकांच्या दृष्टीने सदरहू महत्वाच्या बाबींचा उपयोग होण्यासारखा आहे. तसेच यांत्रिकांना वरील बाबींची माहिती असल्यास त्यांना कोणतेही नवे अगर जुने यंत्र ताब्यात आल्यानंतर त्या यंत्राकडून अचुक काम करण्यासंबंधी कितपत अपेक्षा करावी हचाचा देखील अंदाज बांधता येईल.

विशेष सूचना:—वरील प्रमाणे यंत्राच्या चाचण्या घेण्यापूर्वी यंत्र सिमेंट कॉॅंकिटच्या मजबूत पायावर उमारून त्याचे योग्य त्या प्रकारे समतलन केलेले असणे अत्यंत आवश्यक आहे.


~~~~~~

७. रुपित्रावर नगबांधी

कोणताही नग यंत्रपटलास आवळून करणे सोपे जाईल की, शेगडघामध्ये आवळून करणे सोपे जाईल ते नगाच्या आकारमानावर अवलंबून आहे. खासकरून ज्या नगाचा आकार यंत्रकामी शेगडघामध्ये आवळता येण्याजोगा नसतो असे नग आवश्यकतेनुसार यंत्रपटलावर किंवा खिळणीवर आवळून त्यांचे यंत्रण करतात. शेगडघामध्ये नगाची बांघी करण्याची किया पुढीलप्रमाणे करतात.


- १) पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे शेगडचाचा तळ व यंत्रपटलाचा पृष्ठ स्वच्छ करून शेगडा यंत्रपटलावर चढवून जखडून ठेवतात.
- २) शेगडचाचे जबडे एकमेकांपासून अलग करून त्यांचे आत तबकडी प्रमापी साधन उतरवून पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे जबडचाची लांबी विसर्पी मेषाच्या लांबीशी समातर व काटकोनात असल्याबद्दल खात्री करून घेतात.
- ३) नंतर ज्या नगावर नंत्रण करावयाचे असेल तो नग गोल असल्यास एक 'व्ही ठोकळा' (Vee block) त्याची बैठक स्थिर जबड्याच्या पृष्ठाशी चिकटून राहील असा घरून व्ही आकार व चल जवडा यांमध्ये यंत्रण करावयाचा नग घरून आवळतात. जर यंत्रण करावयाचा नग आयताकार, चौरस अगर घनाकार (Cubicall) असेल तर शेंगड्याच्या घडाच्या पट्टिकांवर नगाच्या आकारानुसार एक अगर दोन समांतर आयताकार पट्टिका आवश्यकतेनुसार ठेवून त्यांचेवर यंत्रण करावयाचा नग ठेवतात. (आ. क. ७.१ पहा).
- ४) हचाप्रमाणे नग यंत्रकामी शेगडचावर ठेवल्यावर शेगडा आवळतात. शेगडा आवळल्यानंतर नगाचा तळ समांतर पट्टिकांवर सर्वत्र सारखा चिकटावा हचासाठी नगाचे वरच्या पृष्ठभागावर शक्यतर तांब्याच्या किंवा पितळी हातोडीने दोनचार वेळा ठोकतात.
- ५) नंतर चल जबडा थोडा जास्त आवळतात, व पक्का आवळला जाण्या-साठी शेगडचाच्या हस्तकावर लाकडी हातोडीने दोन तडाखे देतात.
- ६) वरीलप्रमाणे किया केल्याने समांतर आयताकार पट्टिका हळुवारपणे हळवून पाहतात. त्या हळत नसल्यासच नग पुरेशा प्रमाणात जबडचात आवळला गेला असल्याचे समजतात.

टीप: - शेगड्याच्या चल जबड्याची तो आवळला असताना बैठकीवरून उचलला जाण्याची प्रवृत्ती असते म्हणून काम देखील थोडे वर उचलले जाते. त्यासाठी वरील क्रमांक ४,५.व६ मधील क्रिया दोन, तीन वेळा जरूरीप्रमाणे करतात.



ज्यावेळी एखाद्या नगावर रेखांकन केलेले असते व तो वरीलप्रमाणे यंत्रकामी शेगडचात आवळला जाणे शक्य असते तेव्हा तो नग यंत्रकामी शेगडचात अशा रीतीने आव-ळतात की त्याच्या पष्ठभागावर केलेले रेखांकन (marking) जबडचाचे बाहेर राहील. नंतर रेखांकन स्तम्भाचे सहाय्याने (marking block) नगावरील रेखांकन यंत्रपटलाच्या वरच्या पृष्ठाशी समतलन करून घेतात. हेच कार्य दुसऱ्या पद्धतीने देखील करतात. रुपित्राच्या कर्तनी हत्यार घानीमध्ये आवळलेल्या हत्याराचे टोकास थोडेसे वंगण

(grease) लावून त्यावर टाचणीचा माथा चिकटवितात. त्यामुळे टाचणीचे टोक मोकळे राहाते. हचा टाचणीच्या मोकळचा टोकाने नगाच्या पृष्ठावरील रेखांकनाचे विसर्पी मेषाच्या मध्य रेषेशी समतलन करतात.



आ. इ. ८.१ स्वित्रावर यंत्रण करता येणाऱ्या काही नगांचा तक्ता

८. विविध यंत्रणिकया

रुपित्रावर यंत्रण केल्या जाणाऱ्या निरिनराळचा प्रकारच्या नगांपैकी काही नग शेजारील चित्रमय तक्त्यामध्ये (आ. क. ८.१) दाखिवलेले आहेत. हचा सर्व प्रकारच्या नगांचे यंत्रण पुढीलप्रमाणे करतात.

आ. ऋ. ८.१.१ मध्ये एक आयताकार पोकळ ठोकळा दाखिवला आहे. अशा प्रकारचा नग तयार करण्यासाठी एक तर गोलाकार दण्डाचा वापर करतात किंवा तयार करावयाच्या ठोकळचाच्या अपेक्षित मापापेक्षा अंदाजे ०.२ ते ०.४ मि. मीटर मोठचा आकारात एक चौकोनी तुकडा लोहाराकडून घडवून घेतात. कघी कघी हे नग, बाजारात तयार मिळत असलेल्या चौरस आकाराच्या योग्य त्या मापाच्या दण्डामधून देखील बनवितात.

कृती -

- १) प्रथम नगाच्या काटकोनातील दोन बाजू काटेकोरपणे काटकोनात
 यंत्रन घेतात नंतर दोन्ही बाजूंची घातूंची कडा कानशीने स्वच्छ करतात.
- २) नगाच्या एका पृष्ठावर नीळ (Prussian blue) लाचून कोणतीही यंत्रण केलेली एक बाजू पृष्ठपटावर ठेऊन नगापाशी व्हर्निअर अनुश्लेणी उंचीमापी ठेवतात,व,नगाच्या नीळ लावलेल्या पृष्ठावर योग्य त्या उंचीची एक समांतर रेषा ओढतात.
- ३) नंतर यंत्रण केलेली दुसरी वाजू पृष्ठपटावर ठेवून वरील प्रमाणे रेखांकन करतात. अशा रोतीने बाहेरचा चौरस रेखांकन केला जातो.


वरील प्रमाणे रेखांकन केल्यानंतर रेखांकित केलेल्या रेषांवर मध्यिबंदू निर्देशक (centre punch) मारून रेषा पक्क्या करतात व राहिलेल्या दोन बाजूंचे यंत्रण करतात. अशा रीतीने बाह्च चौरसाच्या चारी बाजू पुऱ्या होतात नंतर ह्या बाजूंशी काटकोनात एका पृष्ठाचे यंत्रण केले जाते. नंतर आतल्या चौरसाचे रेखांकन करतात. चौरसाचे चारी कोपरे एकमेकांशी जोडून चौरसाचा मध्यिबंदू काढतात व त्यात एक गोल छिद्र तयार करतात.

योग्य त्या मापाचे छिद्र तयार करून घेतल्यानंतर नग यंत्रकामी शेगडचात आवळून आतून यंत्रण करतात. ज्यावेळी नगाच्या आतील चौरस छिद्राचा आकार बराच मोठा असेल, तेव्हा, नगाच्या आतील भागाचे यंत्रण करण्यासाठी आतील चौरसाच्या रेखांकित रेषांच्या आत आणखी चार समांतर रेषा आखून, यंत्रून पाहिजे असलेल्या चौरसाच्या अपेक्षित आकारापेक्षा लहान आकाराचा चौरस आखतात व हचा चौरसावर अंदाजे ३ ते४ मि. मी. व्यासाची भोके एकमेकांच्या अगदी जवळ जवळ पाडतात. नंतर छिद्रित चौरस, छिन्नी हातोडीचे सहाय्याने ठोक्न काढून टाकतात, व, शिल्लक राहिलेल्या घातूचे अपेक्षित मापात यंत्रण करतात

कघी कघी आतून चौरस असलेल्या नगाच्या आतल्या भागात बसविण्यासाठी बाह्य चौरस असलेला एक लहानसा तुकडा तयार करावा लागतो. अशा वेळी ज्या नगाला आतील बाजूने चौरस असेल तो भाग प्रथम बनवून नंतर त्यात बसणारा बाह्य चौरस तयार केला जातो.

रुपित्रावर ज्यावेळी षट्कोनी नगाचे यंत्रण करावे लागते, अथवा, एखाद्या गोल नगातून षट्कोनी नग तयार करावा लागतो तेव्हा, गोल, नगाचे षट्कोनात रेखांकन करावे लागते. हे रेखांकन कसे करतात ते पाहण्यापूर्वी षट्कोनाबाबत भूमितीविषयक आवश्यक माहिती प्रत्येक कारागिरास ठाऊक असणे जरूरीचे आहे.

शेजारील आकृती क्रमांक ८.२ मध्ये एक वर्तूळ दाखविले असून त्याचे आत तसेच बाहेर एक षट्कोन आखलेला दिसत आहे.



ज्यावेळी षट्कोन तयार करावयाचा असतो तेव्हा नेहमी षट्कोनाच्या दोन समांतर मुजांमधील अपेक्षित अंतर "क्ष" देण्याची पद्धत आहे. हचा दोन मुजांमधील अंतरावरून षट्कोनाचे रेखांकन पुढील दोन्ही पैकी कोणत्याही एका रीतीने काढता येते.

षट्कोनाचे रेखांकन करण्याची पद्धत ऋमांक १:---

आकृती क्रमांक ८.२ मध्ये दाखिवलेल्या 'क्ष' ह्या अंतरावरून 'ज्ञ' हे अंतर काढण्यासाठी पुढील प्रमेय वापरतात.

षट्कोनाच्या समोरासमोरील दोन कोनातील अंतर ${}^{\circ}_{\pi}$ = ${}^{\circ}_{\pi}$ त्याच षट्कोनाच्या समोरासमोरील दोन कोनातील अंतर ${}^{\circ}_{\pi}$ । ${}^{\circ}_{\pi}$

अशा प्रकारे 'ज्ञ' हे अंतर किती ते समजून घेतल्यानंतर 'ज्ञ' हा व्यास असलेले एक वर्तुळ काढतात. नंतर सदरहू वर्तुळाच्या त्रिज्येइतक्या लांबीवर विभाजक लावून घेऊन वर्तुळाच्या परीघ रेषेचे सहा भाग करतात. सहा भाग करणाऱ्या छेद चिन्हांस एकमेकांना जोडल्यानंतर षट्कोन तयार होतो.

षटकोनाचे रेखांकन करण्याची पद्धत क्रमांक २ :-

षट्कोनाचे समोरासमोरील कोन जोडल्यास सहा समभुज त्रिकोण तयार होतात, व, ह्या समभुज त्रिकोणाचा प्रत्येक कोन ६०० चा असतो. ह्याभूमितीच्या तत्वाला अनुसरून पुढीलप्रमाणे काम करून षट्कोन तयार करतात.

एका बिंदूमधून एकमेकांना ६०० च्या कोनात छेदणाऱ्या सहा रेषा काढतान. हचा बिंदूपासून 'ज्ञ' हचा अंतराच्या निम्मे अंतराएवढी त्रिज्या घेऊन वर्तुळ काढतात. हचा वर्तुळाची परीघ रेषा पूर्वी आखलेल्या सहा रेषांना ज्या ठिकाणी छेदते ते विंदू एकमेकांना जोडल्यास वर्तुळाच्या आतुन एक षट्कोन तयार होईल.

षट्कोनाचे रेखांकन करण्याची पद्धत क्रमांक ३ :---

षट्कोनाचे दोन भुजांमधील जे अंतर असते तेवढ्या व्यासाचे एक वर्तुंळ काढतात. ह्या वर्तुंळात ६०० ने एकमेकोंशी कोन करणाऱ्या रेषा वर्तुंळाला छेदतील अशा बेताने काढतात. नंतर प्रत्येक रेषेला एक/एक स्पर्षरेषा काढतात. अशा प्रकारे सहा स्पर्शरेषा जोडल्या गेल्यानंतर वर्तुंळाच्या बाहेरून षट्कोन तयार होतो.


वरील पैकी कोणत्याही पद्धतीने रेखांकन केल्यावर रेखांकित नग यंत्रकामी शेगडचात आवळून एकेका पृष्ठाचे यंत्रण केले जाते.

ज्यावेळी एखाद्याच नगाला षट्कोनात तयार करावयाचा असेल अशा वेळी रेखांकन न करता देखील यंत्रण करण्याचा प्रघात आहे. अशा प्रकारच्या कामासाठी भूमितीच्या पुढील सिद्धांतांचा उपयोग करतात.

- १) षट्कोनाच्या एका भुजाची लांबी नेहमी त्याच षट्कोनाच्या समोरा-समोरील दोन कोनातील अंतराच्या निम्मी असते.
- २) षट्कोनाची एक भुजा दुसरीबरोबर नेहमी आतून १२०° च्या कोनात असते. म्हणून, बाहेरून तिचा दुसऱ्या भुजेशी ६०^० चा कोन असतो.
- ३) अशा एखाद्या नगाचे यंत्रण करताना एक मुजा तयार करून घेतात, व, नंतर ह्या तयार झालेल्या मुजेशी दुसरी मुजा ६०० चे कोनात यंत्रकामी शेगडचात आवळतात, व, दुसरी मुजा यंत्रण करतात. ह्या प्रमाणे इतर चारी मुजांचे यंत्रण करतात.

आकृती क्रमांक ८.१.३ मधील नगावर दाखिवल्याप्रमाणे एखादा गाळा ज्यावेळी विशिष्ठ नगावर तयार करतात तेव्हा नगाच्या एका पृष्ठभागावर गाळघाची चित्राकृती करतात. व गाळघाची रुंदी दर्शविणाऱ्या दोन समांतरओळी नगाच्या बाह्य पृष्ठावर काढतात. नंतर नग यंत्रकामी शेगडघावर आवळून, गाळा-कर्तनी-हत्याराचे (slotting tool) सहाय्याने गाळा बनवितात.

टीप:—गाळा-कर्तनी हत्याराची रुंदी 'क्ष' आकृती क. ८.३ मध्ये दाखिवली असून ही गाळ्याच्या अपेक्षित रूंदीपेक्षा अंदाजे ०.०२ मि. मी. कमी ठेवतात त्यामुळे गाळा कापला जात असताना हत्यारावर कर्तन दाब (cutting force) जादा न पडल्याने ते सुरक्षित रहाते.




कधी कधी आकृती क. ८.१.७ मध्ये दाखिवल्याप्रमाणे ज्यावेळी अपूर्ण लांबीचा गाळा नगावर तयार करावयाचा असतो त्यावेळी तो गाळा जितक्या लांबीचा असतो त्या लांबीवर नगाच्या कडेपासून अंतर मापून गाळचाच्या स्दीपेक्षा ०.१ मि. मी. मोठा व्यास असलेले छिद्र करतात. हचा छिद्राची खोली गाळचापेक्षा अंदाजे ०.१ मि. मी.


आ. क्र. ८.३ गाळा कर्तनी हत्यार जास्त ठेवतात. हचा छिद्रामुळे गाळा कर्तनी हत्यार, छिद्रापर्यन्त धातू कापीत येऊन छिद्रामध्ये ते सुटते.

वरील खेरीज इतरही कित्येक प्रकारचे नग रुपित्रावर लावून यंत्रण केले जातात. अशा यंत्रण करावयाच्या नगांमध्ये आकृती क्रमांक ८.१ मधील क्रमांक ८.१.४, ८.१.५ व ८.१.६ ह्या नगांचा समावेश होतो. पैकी आकृती क्रमांक ८.१.४ व ८.१.५ ह्या दोन प्रकारच्या नगांचे यंत्रण करण्यापूर्वी त्यांचे किती नग यंत्रण करावयाचे आहेत त्यावर, सदरहू नग यंत्रकामी शेगड्यावर लावून यंत्रण करावे, की, त्यासाठी खिळणी तयार करावी ते ठरवितात.

तसेच रुपित्रावर केव्हा केव्हा एखाद्या गोल नगाच्या संपूर्ण परीघावर नगाच्या लांबीइतके गाळे तयार करण्याचे काम करावे लागते. अशा वेळी हे काम विभाजन उपायोजावर (Dividing head) आवळून केले जाते.



आ. क. ८.४ विभाजन उपायोज



आकृती कमांक ८.४ मध्ये दाखिनलेल्या विभाजन उपायोजाला (Dividing head) आकृतीत दाखिनल्याप्रमाणे एक मोठी संछिद्र चकती असून तिच्या मध्यभागी एक कुंतल दण्ड (worm shaft) असतो हचा संछिद्र चकतीला एक कूर्पर हस्तक (crank handle) जोडलेले असते. ह्या कुंतल दण्डाशी जुळवलेले एक दंतचक दिसत आहे. ह्या दंतचकास कुंतल चक (worm wheel) असे म्हणतात. सदरहू कुंतल चकाचे आतून मधोमध एक गोलाकार पोकळ नळी असते व ती तर्कुचे काम करते. तर्कुच्या दुसऱ्या टोकाला एक तीन जवड्याचा बंधक (three jaw chuck) असतो. ह्या विमाजन उपायोजाबरोबर नगाला दुसऱ्या टोकाल आधार देण्यासाठी एक पायट्याचा आधार (foot stock) देखील असतो. ज्या नगावर दोन किंवा अधिक गाळे तयार करावयाचे असतात असे नग विमाजन उपायोजावर आवळून त्यांचे यंत्रण करतात. विभाजन उपायोजाचे पायाभूत तत्व पुढील प्रमाणे असते.

संछिद्र चकतीला जोडलेल्या कूर्पर दण्डाचे स्वतः भोवती ४० फेरे झाल्यानंतर तर्कुंचा फक्त एक फेरा होतो. हचा सिद्धांता वरून पुढील प्रमेय मांडले जाते.

विभाजन उपायोजाच्या तबकडीवर तीन अथवा चार व्यासात्मक रेषा असतात, व, ह्या रेषांवर विशिष्ट संख्येत छिद्रे केलेली असतात. छिद्रे केलेल्या ह्या तबकडीला सछिद्र तबकडी असे म्हणतात. (आकृती ऋ. ८.५ पहा)

बाजारात मिळणाऱ्या काही सिछद्र तबकड्यांवर पुढीलप्रमाणे छिद्रे असतात.


तक्ता क. ८.१ मध्ये दर्शविलेली छिद्र संख्या तबकडीच्या फक्त एका पृष्ठावरच असते, व, ही छिद्रे तबकडीमध्ये आरपार असतात. तसेच प्रत्येक परिघावर जितकी छिद्रे असतात त्यांची संख्या प्रत्येक परिघावर कोरलेली असते. आकृती क. ८.५ मध्ये अशा तीन सछिद्र तबकडचा दिसत आहेत. हचा खेरीज दुसऱ्या प्रकारच्या सछिद्र तबकडीवर तिच्या दोन्ही मुखपृष्ठात आतील बाजुने बंद अशी निरिनराळी छिद्रे असतात.

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे तर्कुचा एक फेरा पूर्ण होण्यास कूर्पर हस्तकाचे चाळीस फेरे पूर्ण व्हावे लागतात. हचावरून हे स्पष्ट होईल की कोणत्याही नगाचे चाळीस-पर्यन्त कितीही समान माग करावयाचे असल्यास कूर्पर हस्तकाचे एकापेक्षा अधिक फेरे पूर्ण व्हावे लागतात. याउलट कोणत्याही नगाचे चाळीसपेक्षा जास्त माग

तक्ता ऋ. ८.१

सछिद्र तबकडी ऋमांक	परिघात्मक छिद्रांची संख्या					
1	15	16	17	18	19	20
2	21	22	27	29	31	33
3	37	39	41	43	47	49

एकेरी सिछद्र तबकडचांचा छिद्र दशीं तक्ता. *



आ.क. ८.५ सच्छिद्र तबकड्या

^{*} Brown & Sharpe Index Head.

तक्ता ऋ. ८.२

तबकडीच्या एका बाजूस परिघात्मक द्रांची संख्या

तबकडीच्या दुसऱ्या बाजूस परिघात्मक छिद्रांची संख्या. 24, 25, 28, 30, 34, 37,38, 39, 41, 42 43.

46, 47, 49, 51, 5**3**, 54, 57, 58, 59, 62 66.

दुहेरी सच्छिद्र तबकडचांचा छिद्र दशीं तक्ता. *

करावयाचे असतील तर कूर्पर हस्तकाचा एक फेरा देखील पूर्ण होत नाही. सदरहू प्रमेय पुढील उदाहरणांवरून जास्त स्पष्ट होईल :-

एका यंत्रावर सहा नगांचे पुढीलप्रमाणे समिवभाजन करावयाचे आहे. प्रत्येक नगाचे विभाजन पुढीलप्रमाणे अपेक्षित आहे.

नग क्रमांक १ १२ भाग नग क्रमांक ४ ३६ भाग नग क्रमांक २ १७ भाग नग क्रमांक ५ ५२ भाग नग क्रमांक ३ २५ भाग नग क्रमांक ६ ८६ भाग

नग ऋमांक १: १२ भाग करावयाचे आहेत.

वरील तक्ता क्रमांक ८.१ मधील ज्या सिच्छिद्र तबकडीवर १५ व १८ १ ५ ६ व्यासात्मक भोके आहेत ती तबकडी वापरल्यास वरील ३ — हे रूप ३ — व ३ — ३ १५ १८ असे मांडता येईल व जर १५ छिद्रे असलेला व्यास वापरला तर कूर्पर हस्तकाचे तीन फेरे पूर्ण व ५ छिद्रे ह्या प्रमाणे विभाजन करता येईल. किंवा, १८ छिद्रे असलेला व्यास

^{*} Cincinati & Parkinson Index Head.

वापरल्यास कूर्पेर हस्तकाचे ३ फरे पूर्ण व ६ छिद्रे हचाप्रमाणे विभाजन करता येऊन नगाचे १२ सारखे भाग करता येतील.

नग ऋमांक २: १७ भाग करावयाचे आहेत.

प्रमेयाने,

म्हणून, १७ छिद्रे असलेल्या व्यासावर विभाजन केल्यास कूर्पर हस्तकाचे २ फेरे पूर्ण व ६ छिद्रे वापरून १७ समभाग करता येतील.

नग क्रमांक ३: २५ भाग करावयाचे आहेत.

प्रमेयाने,

म्हणून, २५ छिद्रे असलेल्या व्यासावर विभाजन केल्यास कूर्पर हस्तकाचा एक फेरा पूर्ण व १५ छिद्रे वापरून २५ समभाग करतायेतील. किंवा २० छिद्रे असलेल्या व्यासावर विभाजन केल्यास कूर्पर हस्तकाचा एक फेरा पूर्ण व १२ छिद्रे वापरून २५ समभाग करतायेतील.

नग ऋमांक ४: ३६ भाग करावयाचे आहेत.

प्रमेयाने,

म्हणून, २७ छिद्रे असलेल्या व्यासावर विभाजन केल्यास कूर्पर हस्तकाचा एक फेरा पूर्ण व ३ छिद्रे वापरून ३६ भाग करता सम येतील.

नग क्रमांक ५: ५२ भाग करावयाचे आहेत.

प्रमेयाने,

विभाजन =
$$\frac{80}{100}$$
 = $\frac{80}{100}$ = $\frac{80}{100}$ = $\frac{80}{100}$ = $\frac{80}{100}$ = $\frac{1}{100}$ =

म्हणून, ३९ छिद्रे असलेल्या व्यासावर विभाजन केल्यास प्रत्येक तिसाव्या छिद्रावर एक याप्रमाणे ५२ समभाग करता येतात.

नग क्रमांक ६: ८६ भाग करावयाचे आहेत.

प्रमेयाने,


म्हणून ४३ छिद्रे असलेल्या व्यासावर विभाजन केल्यास प्रत्येक विसाव्या छिद्रावर एक याप्रमाणे ८६ माग करता येतात.

सदरहू प्रकारच्या विभाजनाला साधे विभाजन (simple indexing) असे म्हणतात.

वि. सू--विभाजन करण्यासाठी कूर्पर हस्तक एकाच दिशेने फिरविणे अत्यंत आवश्यक आहे.

९. बिल यंत्र तथा धातू रंधा यंत्र

कारखान्यात सर्वसाधारणतः नगाच्या आतून संपूर्ण लांबीचा किंवा नेमक्या लांबीचा सरळ गाळा करण्याचे काम विशेषेकरून बिल यंत्रावर (slotting



आ. क. ९.१ बिल यंत्र, दोलक भुजा ज्यामिती

machine) करतात. बिल यंत्रावर गाळा करण्याखेरीज एखाद्या अवजड नगाला बाहेरून गोलाकार, चौकोनी अगर चौरस, किंवा गरज पडल्यास षट्कोनी आकार देखील देता येतो. अशा प्रकारचे एक बिल यंत्र आकृती क्रमांक ९.१ म दाखिवले आहे.

बिल यंत्राची मुख्य यंत्रांगे पुढीलप्रमाणे असतात.

- १. बैठक,
- ं २. स्कम्भ.


बिल यंत्राच्या बैठकीवर क्षैतिज समांतर रेषेशी समांतर, व, काटकोन क्षैतिज सरक (cross slide) असते. हचा क्षैतिज सरकेवर आकाराने मोठे वजनदार असे गोलाकार यंत्रपटल असते. हे गोलाकार यंत्रपटल स्वतःच्या म बिंदूमोवती गोल फिरविण्याची सोय असते. सदरहू गोलाकार पटल ज्या क्षेति सरकेवर बसविलेले असते त्यामुळे ते क्षैतिज समांतर व ध्रुवीय समांतर काटकोन सरकविता येते. हचा दोन अनुरेख गतीत क्षैतिज सरकेला सरकविण्यासाठी यंत्राच बैठकीत दोन अग्रीम सूत्रक (Lead screw) बसविलेले असतात. तसेच यं पटलाला इच्छित कोनात स्वतः भोवती फिरविण्यासाठी एक विमाजन उपायोज हच्याला यंत्रांग म्हणूनच जखडलेला असतो.


गोलाकार यंत्रपटलाचे मघोमघ एक मोठे भोक असते व त्याच्या कार्यका पृष्ठावर यंत्रण करावयाचे नग आवळण्यासाठी ''उलट टी'' च्या आकाराचे सहा, आठ अगर जास्त गाळे समान अंतरावर असतात.

बिल यंत्राच्या स्कम्भावर वरच्या बाजूला यंत्राचे हत्यार शीर्ष (Too head) असते. हचा हत्यार शीर्षाला वर/खाली उदग्र विसर्पी गती (verticl sliding motion) देण्याचे कार्य स्कम्भाचे आतून बसविलेल्या उत्केन्द्री कूर्प दण्डाकडून पार पाडले जाते.

बिल यंत्रावर यंत्रण करावयाच्या नगाला ज्या आकाराचे गाळे कापावयान् असतात त्याची चित्राकृती नगाचे मुखपृष्ठावर प्रथम त्यार करून नंतर गाळा कापतात आकृति क्रमांक ९.२ मध्ये अशा प्रकारचे दोन नग दाखविले आहेत. त्यांचे यंत्रण करण्याची पद्धत पृढीलप्रमाणे आहे.

आकृती क. ९.२.१ मध्ये दाखिनलेल्या नगाची लाबी रुंदी ८०० ४ ८०० मि. मी. इतकी असल्याने तो नग रुपित्रावर न लावता बिल यंत्रावर लावून त्याचे बाह्य यंत्रण करता येईल.






प्रथम सदरहू नग कातन यंत्रावर लावन त्याचे दोन्ही पृष्ठमाग एकमेकांस समांतर असे यंत्रून घेतात. नंतर बिल यंत्राच्या पटलावर समान मापाचे दोन समांतर चौरस तुकडे ठेवून त्यावर सदर नगाचा एक पृष्ठ ठेवतात व

एक बाजू यंत्राच्या हत्यार शीर्षात अडकिवलेल्या कर्तनी हत्याराशी समांतर करून टी बोल्टच्या सहाय्याने नगाला यंत्रपटलाशी घट्ट जखडतात. हघानंतर यंत्र चालू करून यंत्रपटलाला क्षैतिज सरकेच्या आधाराने अनुरेख गती देऊन हत्याराचे समोर चालिवतात व घातू कापली जाऊन नगाची एक बाजू तयार करून घेतात. हचा नंतर यंत्रपटल प्रत्येक वेळी ९०० च्या कोनात फिरवून आणखी तीन वेळा हीच किया करतात व अशा रीतीने नगाला अपेक्षित, इष्ट तो आकार प्राप्त करून देतात. एवढे काम केल्यानंतर यंत्रण केलेला नग यंत्रावरून काढून, वेघन यंत्रावर लावून त्यात प्रत्येकी आठिमिलीमीटर व्यासाची मोके अशा रीतीने बनिवतात की दर दोन मोकांच्या मध्ये ०.२ मि. मी.पेक्षा जास्त घातू राहणार नाही. हचानंतर सर्व मोकांचे मध्ये राहिलेली घातू छिन्नीने तोडून नग पूर्ववत यंत्रपटलावर व्यवस्थितपणे आवळतात व योग्य त्या आकाराचे व मापाचे कर्तनी हत्यार, यंत्राच्या हत्यार शिर्षामध्ये जखडून जादा घातू कापून टाकतात व नगाचे गाळे तयार करतात.

आकृती क्रमांक ९.२.२ मध्ये दाखिवलेला नग यंत्रण करण्यासाठी पुढील-प्रमाणे किया केली जाते.

ज्या नगाला आकृतीत दाखिवल्याप्रमाणे आकार द्यावयाचा असतो त्या नगाच्या दोन्ही पृष्ठभागांवर कातन यंत्रावर यंत्रण करून ते पृष्ठ एकमेकांस समांतर करतात. नंतर नगाची एक बाजू सपाट पृष्ठभागाशी काटकोनात करून घेऊन कोणत्याही एका पृष्ठावर रेखांकन करून नगाच्या मघोमघ जेवढ्या भागात गाळा अपेक्षित असेल तेथे आकृती क्रमांक ९.३ मध्ये दाखिवल्याप्रमाणे दोन छिद्रे बनिवतात. ह्या छिद्रांचा आकार इतका ठेवतात की ज्यामुळे छिद्रे केल्यानंतर यंत्रण करण्यासाठी पुरेशी घातू शिल्लक राहील. नंतर बिल यंत्रपटलावर समान मापाचे दोन समांतर चौकोनी ठोकळे ठेवून त्यावर नग ठेवतात. ज्या नगाला एका अगर अधिक बाजूना गोलाई अपेक्षित असते असे नग यंत्रपटलावरील समांतर ठोकळयांवर ठेवून नगावर




आखलेल्या अपेक्षित गोलाईच्या रेखांकनास गोलाकार यंत्रपटलाच्या मध्यबिंदू-बरोबर अचुकपणे जुळविले जाते. अशा प्रकारे तयार करावयाच्या नगाची अपेक्षित गोलाई यंत्रपटलाच्या गोलाईबरोबर जुळविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे काम करतात.

तयार नगावर जी गोलाई अपेक्षित असते त्या गोलाईच्या त्रिज्येइतक्या अंतरावर यंत्रपटलाच्या मध्यिबंदूपासून नग ठेवतात. नंतर यंत्रपटल स्कम्माच्या दिशेने सरकवितात व हत्यार शीर्षाच्या टोकाला टाचणी चिकटवून ते अशा बेताने खाली यंत्रपटलाच्या दिशेने आणतात की, टाचणीचे टोक व नगावरील रेखांकन यामध्ये अंदाजे ०.०३-०.०५ मि. मी. जागा राहील. नंतर यंत्रपटल स्वतः मोवती फिरवितात व नगावरील गोलाईदर्शक रेषा टाचणीच्या खाली अचूकपणे राहील अशा बेताने नगास पाहिजे त्या दिशेने सरकवितात. ही त्रिया, जोपर्यन्त टाचणीच्या टोकाशी नगावरील गोलाईदर्शक रेषा अचूकपणे जुळून येत नाही तोपर्यन्त चालू ठेवतात.

वरील प्रमाणे नग व्यवस्थितपणे लावून झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्याचे पूर्णेपणे यंत्रण करतातः

बिल यंत्रावर कधी कघी आंतर्-दंतचके (internal gear) बनविली जातात. तर कधी कशी सीतेषा घानी (spline sleeve) बनविली जाते. अशा प्रकारच्या कामासाठी पाठ क्रमांक आठ मध्ये सांगितलेल्या तत्वानुनार नगाचे विभाजन करून यंत्रण करतात.


बिल यंत्रावर वापरात असलेल्या कर्तनी हत्यारांचे कर्तेनी कोन रुपित्रावर वापरात असलेल्या हत्यारांच्या कर्तनी कोनांप्रमाणेच बव्हंशी असतात. (आ. ऋ. ९.४ पहा) बिल यंत्रावर वापरात असलेल्या कर्तनी हत्यारांपैकी जी हत्यारे गाळे कापण्यासाठी वागरतात त्यांची लांबी, ते हत्यार, ज्या छिद्रात गाळा बनवावयाचा असेल त्याच्या व्यासावर अवलंबून असते. ही गाळा कापणारी हत्यारे बहुधा गरजेनुसार विशेष प्रकारच्या हत्यारधारकामध्ये जखडून वापरली जातात.



टीप:—ज्या नगामध्ये गाळा कापावयाचा असतो तो नग सारख्याच मापाच्या समांतर चौकोनी ठोकळचांवर अशा रीतीने ठेवतात की गाळा कापण्याचे काम संपल्यावर ठोकळा सुरक्षित राहील. (आ. क. ९.५ पहा). तसेच हत्यार शीर्षाचा कायकारी सटका केवळ इतकाच खाली उतरिवतात की हत्याराचे कर्तंन टोक (cutting point) केवळ नगाच्या बाहेर जेमतेम उतरेल पण हत्यार धारकाचा कोणताही भाग यंत्र पटलास जराही लागणार नाही. हचा दोन्ही गोष्टी गाळा कापण्या इतक्याच महत्वाच्या आहेत.

धातूरंघा यंत्रावरील काम

ज्या यंत्राचे यंत्रपटल क्षितीज समांतर अनुरेख विसर्पी गतीत सरकते व कर्तनी हत्यार यंत्रपटलाशी काटकोनात पण क्षितीज समांतर रेषेशी समांतर स्थिर राहून नगाची घातू कापते त्या यंत्राला घातूरंघा यंत्र (planing machine) असे म्हणतात. ज्या नगांचा आकार व वजन रुपित्रावर लावता येण्यासारखे नसेल असे नगः खास करून घातूरंघा यंत्रावर लावून यंत्रण करतात. उदा. कातन यंत्राचे पट्ट (bed) खोगीर (saddle) रूपित्राच्या बैठकी, स्कम्म, यंत्रपटल, विसर्पी ठोकळे,




क्षैतिज समांतर सरक रूळ वगैरे. हचाखेरीज, जे नग आकाराने लहान असतात पण ज्यांचे समान परिमाणाचे कित्येक नग बनवावयाचे असतात असे कित्येक नग एकाच वळी धातूरंघा यंत्राच्या यंत्रपटलावर लावून त्यांचे एकाच वेळी यंत्रणकरतात. तसेच कोणत्याही चांगल्या यंत्रशाळेत हमखास आढळून यणाऱ्या पृष्ठपटाचे यंत्रण देखील धातूरंघा यंत्रावरच केले जाते. धातूरंघा यंत्राची कार्यकारी अचूकता ०.०२ मिली-मीटर प्रतिमीटर व त्यापुढील प्रत्येक मीटर लांबीसाठी ०.०१ मि. मी. (दोन मीटरपेक्षा जास्त लांब यंत्रपटल असलेल्या यंत्रासाठी) इतकी असते. ×

आकृती क्रमांक ९.६ मध्ये असे एक घातूरंघा यंत्र दाखिवले आहे. घातू-रंघा यंत्रावरील यंत्रण क्रियेचा विशेष गुण असा आहे की घातूरंघा यंत्राच्या मारी अश्वशक्तीमुळे व ह्या यंत्राच्या अवजड वजनामुळे यंत्रावर लावलेल्या कोणत्याही नगावर जरूरीप्रमाणे एकाच वेळी दोन अगर अधिक कर्तनी हत्यारे लावून, जितकी कर्तनी हत्यारे तितक्या स्तरांवर एकाच वेळी यंत्रण करणे अत्यंत सहज सुलभ होते.

x Testing Machine Tools


⁻Dr. G. Schlesinger

अज्ञा प्रकारे एकाच वेळी दोन अथवा त्याहीपेक्षा अधिक कर्तनी हत्यारे वेगवेगळचा स्तरांवर धातू कापीत असल्यामुळे नगाचे यंत्रण अत्यंत वेगवान व अत्यंत जलद करता येते. हचामुळे यत्रामध्ये गुंतलेले मोठे मांडवल लौकर वसूल होऊ शकते. अर्थांत हचा गोष्टीला यंत्रण करावयाचे नग जखडण्यासाठी लागणारी विविध खिळणी (fixtures) व उच्च दर्जाची हत्यारे यांची उपलब्धता यांवर देखील यंत्राची



भांडवल बसूली फार मोठ्या प्रमाणावर अवलंवून आहे. हीच गोष्ट थोड्या फार प्रमाणावर रुपित्र व बिल यंत्रावर यंत्रण करावयाच्या नगांना देखील लागू आहे. (आ. क. ९.७ पहा).


रुपित्रावरील यंत्रणित्रया व धातूरंघा यंत्रावरील यंत्रण किया या दोन्ही-मध्ये बरेचसे साम्य आहे. रुपित्रावर कर्तनी हत्यार विसर्पी अनुरेख गतीत सरकत असते व यंत्रण केला जाणारा नग प्रत्यक्ष यंत्रिला जात असताना स्थिर रहातो. या उलट, घातूरंघा यंत्रावर कर्तनी हत्यार प्रत्यक्ष घातू कापीत असताना स्थिर असते, व, यंत्रण केला जाणारा नग विसर्पी अनुरेख गतीत सरकत असतो. एवढी एक तात्त्विक बाब सोडल्यास प्रत्यक्ष घातू कापली जाण्याच्या पद्धतीत व क्रियेमध्ये कोणताही फरक नाही. मात्र रुपित्रा पेक्षा घातूरंघा यंत्र कितीतरी प्रमाणात अवजड, जास्त शिक्तशाली व मजबूत असल्याने त्यावर घातूचे यंत्रण चालू असताना कर्तनी हत्यारावर फारच मोठ्या प्रमाणात कर्तन दाब (cutting force) पडतो. घातूरंघा यंत्राच्या कर्तनी



आक्र.९.७ खिळणी

हत्यारांना सहन करावा लागणारा कर्तन दाब रुपित्राच्या कर्तनी हत्यारांना सहन कराव्या लागणाऱ्या कर्तन दाबापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात असतो. खेरीज घातूरंघा यंत्रावर प्रत्येक कार्यकारी सटक्याच्या सुरुवातीला कर्तनी हत्याराच्या कर्तन टोकाला अत्यंत जोरदार घक्का बसतो. ह्या सर्व कारणामुळे घातूरंघा यंत्रावर वापरत्या जाणाऱ्या कर्तनी हत्यारांकडून त्यांनी वाढीव कर्तन दाब व घक्के सहन करावेत अशी अपेक्षा असल्याने त्यांचे अनुप्रस्थ छेद क्षेत्रफळ (cross section)

रुपित्राच्या कर्तनी हत्यारांच्या अनुप्रस्थ छेद क्षेत्रफळापेक्षा काही प्रमाणात मोठे असते. धातूरंघा यंत्राच्या कर्तनी हत्यारांचे कर्तन कोन रुपित्राच्या कर्तनी कोन हत्यारांच्या कर्तन कोनांप्रमाणेच असतात. (आ. क. ९.८ पहा).




आ. क्र.९.८ धातुरधा यंत्रावर वापरात येणारी विविध कर्तनी हत्यारे

पूर्वी सांगितत्याप्रमाणे घातूरघा यंत्रावर नगाची बांघी करण्यासाठी वापरत्या जाणाऱ्या कित्येक प्रकारच्या खिळणीपैकी काही खिळणी आकृती कमांक ९.७ मध्ये दाखिवले आहेत. हचापैकी योग्य त्या खिळणीच्या सहाय्याने नगाला यंत्रपटलावर जखडून नगाच्या सर्वात वरच्या स्तरावर पाणसळ ठेवून नग समतल करतात. व पुनश्च खिळणी घट्ट आवळतात.

टीप:—धातूरंघा यंत्रावर यंत्रण करावयाच्या प्रत्येक नगाचे यंत्रण करण्यापूर्वी ज्या स्तराचे यंत्रण अपेक्षित असेल त्या प्रत्येक स्तराचे, यंत्रण करण्यापूर्वी


समतलन करणे अत्यंत आवश्यक असते. सदरीलप्रमाणे समतलन न केल्यास यंत्रण केलेले समोरासमोरील दोन स्तर (तळचा व वरचा स्तर) अपेक्षेप्रमाणे एकमेकांस समांतर होत नाहीत. तसेच जे दोन स्तर यंत्रण केल्यानंतर काटकोनात अपेक्षित असतात ते काटकोनात तयार होत नाहोत.



आंक्र ९.८ धातूरंधा यंत्रावर वापरात येणारी विविध कर्तनी हत्यारे

धातूरंघा यंत्रावर मध्यम आकाराच्या नगाचे यंत्रण करीत असताना नगावरील धातू नेमकी किती यंत्र्न काढावयाची आहे हे चटकन समजण्यासाठी शेजारील आकृती कमांक ९.९ मध्ये दाखिवलेले तौलिनक प्रमापी साधन वापरतात त्याला समतल प्रमापी (planer gauge) असे म्हणतात सदर समतल प्रमापी, यंत्रण

करावयाच्या नगाची, (यंत्रण केल्यानंतरची), त्याच्या तळापासून जी उंची अपेक्षित असेल तितक्या मापात बाह्य सूक्ष्म मापी वरून किंवा वीट प्रमापी व तबकडी प्रमापी ह्यांचे सहाय्याने लावून घेऊन यंत्रपटलावर, यंत्रण करावयाच्या नगाचे थोडे अलिकडे



नगापासून अंदाजे १०-१५ मि. मीटर अंतर ठेवून लावतात. प्रत्येक कार्यकारी सटक्याची सुरुवात होण्यापूर्वी कर्तेनी हत्यार घातूत घुसविण्याचे आघी ते समतल प्रमापीच्या वरच्या पृष्ठाशी ताडून पाहतात. हचा समतल प्रमापीचा उपयोग करणे नग आकारान फार मोठा असल्यास शक्य नसते. अशा वेळी यंत्रण करावयाच्या नगाची एक प्रतिकृती तयार करतात. यंत्रण केल्यानंतर नगाची तळापासून जी उंची अपेक्षित असेल तितकीच उंची सदरील प्रतिकृतीची देखील असते. तसेच प्रतिकृतीची रूंदी देखील तयार नगाच्या अपेक्षित रुंदी एवढीच ठेवतात, पण लांबी मात्र अंदाजे २० ते २५ मि. मीटर एवढीच ठेवतात.

वरील खेरीज घातूरंघा यंत्रावर सीतेषा दण्डांना (spline shaft) गाळे कापण्याचे काम देखील केले जाते. अशा प्रकारच्या कामासाठी पाठ क्रमांक आठमध्ये विणिलेल्या विमाजन उपायोजाचा उपयोग करतात. विमाजन उपायोज त्याच्या पायटयाच्या आधाराने बातूरंघा यंत्राच्या यंत्रपटलावर जखडतात व त्यांवर सीतेषा दण्ड लावून योग्य तसे विभाजन करून सीतेषा दण्डांचे यंत्रण करतात.

१०. व्यतिहारितेची किमया

यांत्रिकीकरण झालेल्या आधुनिक जगात एका ठिकाणी तयार झालेला पक्का माल जगातील दूरदूरच्या ठिकाणी वापरला जातो. त्याचप्रमाणे एका कार-खान्यात तयार केलेली यंत्रे व इतर यांत्रिक अवजारे वगैरे खेडचापासून ते तहत शहरापर्यन्त कोठेही वापरली जातात. कारखान्यातून एखादे यंत्र तयार होऊन बाहेर पडल्यानंतर ते प्रत्यक्ष वापरात असताना त्याच्या सुटचा मागांची काही प्रमाणात स्वामाविक झीज होत राहून यंत्राची कार्यक्षमता कमी होत असते. अशा वेळी कधी तरी ते यंत्र वंद पडते व त्यातील एखादा महत्वाचा असा भाग बदलावा लागतो. अशा प्रकारे आवश्यक तो भाग बदलून ते यंत्र पुनश्च चालू करणे शक्य असते. तथापी जर बदलून नवा बसविलेला नग मूळच्या नगाप्रमाणे त्याच धातूचा, तितकाच काटेकोर बनविलेला व त्याच आकाराचा नसेल तर तो नव्याने बसविलेला माग काही दिवस काम देऊन पुनः काम करीनासा होतो व यंत्र बंद पडते. हचावरून एक गोष्ट फार प्रकर्षाने लक्षात येईल ती म्हणजे यंत्राच्या सुटचा भागांची व्यतिहारिता ही होय (interchangeability of parts).

व्यतिहारितेच्या तत्वांना अनसरून बनविलेले सुटे माग योग्य त्या ठिकाणी आवश्यक तसे बसून योग्य त्या प्रमाणात अपेक्षित असे काम विनातकार देऊ शकतात व अशा प्रकारच्या सुटचा भागांमुळे, ते ज्या यंत्रात बसवितात त्यांची कार्यक्षमता कमी न होता उलट काही अंशी वाढू शकते.

व्यतिहारितेची मूलतत्वे (principles of interchangeability)

- १) प्रत्येक यंत्रातील प्रत्येक यंत्रांग, त्यांचे सर्व सुटे भाग यांचा एकमेकांशी निश्चित असा विशिष्ट संबंध असतो. हा संबंध लक्षात घेऊनच यंत्राची प्राथमिक जुळणी, (sub-assembly) व, अखेरची जुळणी (final assembly), केलेली असते. x
- २) यंत्राच्या सर्व प्रमुख व ल्हानसहान सुटचा भागांचे परस्परांशी असलेले विशिष्ट संबंध, ते यंत्र संपूर्ण जुळणी केल्यानंतर नेमन्या कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या प्रकारचे काम करणार आहे त्यावर अवलंबन असतात.
- ३) यंत्राच्या सर्व सुटचा मागांचे एकमेकांशी असलेले संबंध टिकवून ठेवणे केवळ शक्यच नव्हे तर, त्या यंत्राची कार्यक्षमता दीर्घ काळपर्यंत टिकवून ठेवण्या-साठी आवश्यकच आहे.


x Design Principles of Metal Cutting Machine Tools - Dr. F. Koenigsberger

- ४) यंत्राच्या सर्वे सुट्या भागांचे, एकमेकांशी असलेल्या संबंधांचे पुढील-प्रमाणे, पृथकरण करतात:----
 - (अ) एकमेकात बसविले जाणारे, (ब) एकमेकावर सरकणारे-

वरील दोन्हीपैकी कोणत्याही प्रकारे जरी काम करणारे नग असले तरी धातूच्य दोन अगर अधिक स्तरांचा एकमेकांशी जो कार्यकारी संबंध (working relation) असतो त्याला अन्वायुक्ती (fits) अशी संज्ञा आहे.

आयुनिक यंत्रोद्योगांमध्ये सुट्या मागांची जुळणी करण्यासाठी दोन प्रकारची व्यतिहारिता उपयोजिली जाते. एका प्रकारास सार्वत्रिक व्यतिहारिता (strict interchangeability) असे म्हणतात. दुसऱ्या प्रकारास मर्यादित व्यतिहारिता (limited interchangeability) असे म्हणतात. दोन्ही मधील फरक वर वर जरी लहानसाच वाटला तरी तो अत्यंत महत्वाचा आहे हे पुढील उदाहरणा वरून चटकन ध्यानात येईल.

आकृती क्रमांक १०.१ मध्ये कूर्पर दण्ड (connecting rod) व कूर्पर दण्डाच्या लहान भोकात अनुक्रमे एकात एक बसणारे स्थिर घारवे (fix bearing) व खीळ (gudgeon pin) दाखविले आहेत. समजा एका यंत्र



शाळेने असे प्रत्येकी दहा नग तयार केले आणि जर त्या दहा कूर्पर दण्डांपैकी कोणत्याही कूर्पर दण्डाच्या लहान भोकात दहापैकी कोणताही एक किंवा दहाचे दहा स्थिर धारवे जर कोणताही त्रास न होता व्यवस्थित बसले, व, ह्याचप्रमाण दहापैकी कोणतीही एक खीळ अगर दहाच्या दहा खीळ जर व्यवस्थितपणे कोणताही त्रास न होता बसल्या तर ह्या जुळणीच्या प्रकाराला सार्वत्रिक व्यतिहारिता (strict interchangeability) असे म्हणतात. एकमेकात बसविल्या जाणाऱ्या दोन नगांची कितीही संख्या तयार असली आणि त्यातील कोणताही एक नग त्याचेशी संबंधित अशा दुसऱ्या कोणत्याही नगात सहजासहजी कोणताही त्रास न पडता बसविता येंण्याची शक्यता हा सार्वत्रिक व्यतिहारितेचा महत्वाचा गुणधर्म आहे. याउलट ज्यावेळी एकमेकात बसणाऱ्या दोन नगांची काही संख्या तयार असल्यास त्यातील एका प्रकारचे काही नग दुसऱ्या प्रकारच्या विशिष्ठ नगातच बसतात. त्यावेळी ते मर्यादित व्यतिहारिता (limited interchan geability) ह्या प्रकारात मोडतात.

मर्यादित व्यतिहारिता ही बाब प्रत्यक्ष व्यवहारात आणणे ही जवळ जवळ अशक्य गोष्ट मानली जाते याचे कारण मुख्यतः

कोणत्याही प्रकारच्या अथवा जातीच्या यंत्रोकरणावर (machine tool) खऱ्या अर्थाने एकाच मापाचे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त नग बिनचुक तयार करता येत नाहीत. हे होय.

याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

- १) प्रत्येक यंत्राला स्वतःची अशी कार्यकारी अचूकता (working accuracy) असते. हचाला यंत्रण अचूकता (machining accuracy) असे म्हणतात. यंत्र जसजसे जास्त वापरले जाते, तसतशी ही यंत्रण अचूकता, यंत्रांगांच्या होणाऱ्या स्वामाविक झीजेमुळे कमी होते.
- २) ज्या कर्तनी हत्यारांचे सहाय्याने यंत्रावर घातू कापण्याची क्रिया
 करतात ती सतत वापरात राहून त्यांची स्वाभाविक झीज होत असते.
- ३) ज्या प्रमापी साधनांच्या सहाय्याने यंत्रण केलेले नग मापतात त्यांचे विशिष्ठ लघुतम दर्शकांक (least count) असतात व त्या प्रमापी साधनांची मापन अचुकता (measuring accuracy) काही काळाने कमी होते, व,
- ४) यंत्रण केलेले नग ज्या यंत्रावर बनविले जातात ती यंत्रे, व, यंत्रण करण्यासाठी वापरले जाणारे माध्यम, म्हणजे कर्तनी हत्यारे, व, मापन करणारी प्रमाणी साधने ह्या तिन्ही बाबींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या माणसाची कार्यक्षमता (efficiency of man) प्रत्येकात कमी जास्त प्रमाणात असते.

वरील बाबी लक्षात घेऊन, सर्वसाघारण प्रत्यक्ष व्यवहारात आचरता येण्याजोगी, सार्वत्रिक व्यतिहारिता एवढी एकच बाब शिल्लक राहाते.त्यामळे आधुनिक यंत्रोद्योगातून तयार केले जाणारे जवळ जवळ शंभर टक्के नग सार्वतिक व्यतिहारिता तत्त्वांना अनुसरून केले जातात. सार्वतिक व्यतिहारितेची तत्वे ठोकळमानाने पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

- १) वर निर्देशिलेल्या कारणांमुळे कोणत्याही यंत्रोपकरणावर कोणाही कारागिराला कोणताही माग एक नग एखाद्या विशिष्ट मापात खऱ्या अर्थाने बिनचुक बनविता येणे शक्य नाही म्हणून तो नग तयार करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या मापात काही प्रमाणात विशिष्ट सूट दिलेली असते. सूट देण्याच्या ह्या प्रमाणास तांत्रिक परिभाषेत तितिक्षा (Tolerance) असे म्हणतात.
- २) वरील प्रमाण अनुज्ञेय सूट राखून तयार केलेले नग एकमेकांत बसवि-ण्यासाठी मुख्यतः पुढील तीन प्रकारच्या अन्वायुक्ती वापरतात आहेत.
 - अ) व्यत्यय अन्वायुक्ति (interference fit),
 - ब) उभय अन्वायुक्ति (transition fit),
 - क) अवकाश अन्वायुक्ति (clearance fit.),

कोणत्याही नगाची तितिक्षेची अनुज्ञेय मर्यादा परिमितता (Limit) ह्या संज्ञेने ओळखतात.

वर उल्लेखिलेले परिभाषात्मक शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी पुढील व्याख्या समजून घेणे जरूर आहे. तथापि जिज्ञासू वाचकांनी हचा विषयाच्या सखोल माहितीसाठी भारतीय मानक संस्थेने (Indian Standards Institution) प्रकाशित केलेल्या, पुढील दोन पुस्तिका पहाव्या.


१) मारतीय मानक २७०९: १९६४, २) भारतीय मानक ९१९: १९६३ ह्या संस्थेचा पत्ता पुढील प्रमाणे आहे—

भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, ९, बहादुरशाह जफर मार्ग, नवी दिल्ली अन्वायुक्ति परिभाषा (Terminology of fits)

टीप—परिमितता, अन्वायुक्ति व अनुज्ञेय तितिक्षा यांच्या चर्चेंसंबंधात, भारतीय मानकानुसार छिद्र किंवा भोक हघाचा अर्थ कोणत्याही आकाराचा उघडा अथवा बंद गाळा असा होतो.

आकृती क्रमांक १०.२ मध्ये ५० मि. मी. छिद्र असलेला एक नग दाखविला आहे. हचा निर्देशून पुढील विवरण केले आहे.

 १) तितिक्षा (fits) पूर्वी लिहिलेल्या कारणांमुळे एखादा नग ख- अर्थानेया अपेक्षित मापाचा बिनचूक बनविणे शक्य नसते. अशा वेळी तो नग जास्तीत जास्त अचूकपणे तयार करण्यासाठी त्याच्या परिमाणात (dimension) जी सूट दिली जाते तिला तितिक्षा असे म्हणतात.



२) अन्वायुक्ति (limit) एकमेकात बसणारे दोन नग, ते प्रत्यक्ष एकमेकात बसविण्यापूर्वी त्यांच्या मापात जो परस्पर संबंध असतो त्याला अन्वा युक्ति असे म्हणतात.

- ३) वाचितिकांक (Basic or nominal size) एकमेकांत बसणाऱ्या दोन नगांच्या समान (common) परिमाणास वाचितिकांक असे म्हणतात. उदा-आ. क. १०.२ मध्ये दाखिविलेल्या नगाचे छिद्र व त्यात बसविता येणारे अपेक्षित दण्ड दोन्हीचा वाचितिकांक ५० मि. मी. समजतात.
- ४) प्रत्यक्षांक (Actual size) कोणत्याही नगाचे सूक्ष्म मापन केल्यावर प्रमापी साधनाने दर्शिवलेल्या प्रत्यक्ष मापाला प्रत्यक्षांक असे म्हणतात. उदा. आ. क. १०.२ मधील मापाचे दहा नग केले गेले तर त्या सर्व नगांच्या छिद्रांची मापे ५०.००० ते ५०.०४६ मि. मी. यामधील कोणतीही असू शकतील.
- ५) विचलन (Deviation) यंत्रण केलेल्या नगाचा प्रत्यक्षांक व वाचिनि-कांक ह्यांच्या बीजगणिती फरकास (Algebraic difference) विचलन म्हणतात.
- ६) अवकाश (clearance) अन्वायुक्तिच्या दोन नगांपैकी छिद्राचा प्रत्यक्षांक व डण्डाचा प्रत्यक्षांक हचा दोहोंतील फरकास अवकाश असे म्हणतात अवकाश हा अन्वायुक्तिमधील प्रत्यक्ष फरक समजला जातो, व, अशा अन्वायुक्तिच्या छिद्राचे माप त्याच अन्वायुक्तिच्या दण्डाच्या मापापेक्षा मोठे असते.
- ७) व्यत्यय (interference) अन्वायुक्तिच्या दोन नगांपैकी छिद्राचा प्रत्यक्षांक व दण्डाचा प्रत्यक्षांक ह्या दोहांतील फरकास व्यत्यय असे म्हणतात. व्यत्यय हा अन्वायुक्तिमधील अप्रत्यक्ष फरक समजला जातो, व, अशा अन्वायुक्तिच्या छिद्राचे माप त्याच अन्वायुक्तिच्या दण्डाच्या मापापेक्षा नेहमी लहान असते.
- ८) **न्यत्यय** अन्वायुन्ति (interference fit) अन्व।युन्तिच्या छिद्राच्या व दण्डाच्या प्रत्यक्षांकामध्ये ज्यावेळी व्यत्यय असेल त्यावेळी छिद्र असलेल्या

नगात, दण्ड बसविण्यासाठी तो ठोकून दाबून बसवावा लागतो. अन्वायुवितच्या हथा प्रकारास व्यत्यय अन्वायुक्ति असे म्हणतात.

- ९) अवकाश अन्वायुक्ति (clearance fit) अन्वायुक्तिच्या छिद्राच्या व दण्डाच्या प्रत्यक्षांकामध्ये ज्या वेळी अवकाश असेल त्यावेळी छिद्र असलेल्या नगात, दण्ड बसविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे ताकद न लावावी लागता तो सहजपणे बसविता येतो. अन्वायुक्तिच्या हचा प्रकारास अवकाश अन्वायुक्ति अशी संज्ञा आहे.
- १०) उभय अन्वायुक्ति (transition fit) अन्वायुक्तिच्या छिद्राच्या व दण्डाच्या प्रत्यक्षांकामध्ये ज्यावेळी कमीत कमी व्यत्यय तसेच/किंवा कमीत कमी अवकाश राखला जातो व अन्वायुक्तिसाठी कमी ताकद लावावी लागते अशा अन्वायुक्तिला उभय अन्वायुक्ति असे म्हणतात.

ज्यावेळी एकमेकांत बसवावयाचे नग पुष्कळ काळपर्यंत एकमेकांतून काडावयाचे नसतात, तसेच जे नग वाढीव दाबात काम करावे अशी अपेक्षा असते व जे नग उष्णतेमध्ये काम करणारे असतात अशा नगांची अन्वायुक्ति बहुशः व्यत्यय अन्वायुक्ति ह्या प्रकारात मोडते. जे नग एकमेकांत बसवित्यानंतर अनुरेख अथवा गोलाकार दिशेने सरकावे/फिरावे अशी अपेक्षा असते त्यांची अन्वायुक्ति अवकाश अन्वायुक्ति ह्या प्रकारात मोडते. ज्या नगांची, अन्वायुक्ति केल्यानंतर ते पुनः एकमेकांपासून काढण्याची व परत बसविण्याची गरज असते असे नग उभय अन्वायुक्तिने एकमेकांत बसविले जातात.

वरील आकृती क्रमांक १०.२ मध्ये दाखिवलेल्या नगात ५० मिलीमीटरचे छिद्र आहे. ह्या ५० मि. मी. छिद्रात वरील अन्वायुवितच्या तीन पैकी कोणत्याही एका प्रकाराने दण्ड बसविता येतील. सदरील नगाच्या मापांची व त्यात बसविता येणाऱ्या दण्डांची पुढीलप्रमाणे संगती लावली जाते.

वरील नगाच्या छिद्राचा वाचिनकांक ५० मि. मी. तितिक्षा ३० भि म्हणजे ०.०३० मि. मीटर म्हणजे छिद्राचा प्रत्यक्षांक ५०.०३० मि. मीटर जास्तीत जास्त इतका होतो. समजा सदरप्रमाणे दोन नग तयार करावयाचे आहेत. पैकी एकाचा प्रत्यक्षांक ५०.०३० तर दुसऱ्याचा प्रत्यक्षांक ५०.०२० इतका आहे, प्रत्येक नगामध्ये वरील तीन प्रकारच्या अन्वायुक्तिने बसणारे प्रत्येकी तीन दण्ड आहेत. त्यांची मापे पुढीलप्रमाणे तयार होतील.

१) व्यत्यय अन्वयायुक्त डण्ड	५०.०७०
२) अवकाश अन्वायुक्त दण्ड	५०.०२५
३) उभय अन्वायुक्त दण्ड	40.080

हे तिन्ही नग ५०.०३० प्रत्यक्षांक असलेल्या छिद्रात योग्य तसे अनुक्रमे बसतील तसेच;

१)	व्यत्यय अन्वायुक्त दण्ड	५०.०६०
۲)	अवकाश अन्वायुक्त दण्ड	५०.०१५
₹)	उभय अन्वायुक्त दण्ड	५०.०३०

हे तिन्ही नग ५०.०२० प्रत्यक्षांक असलेल्या छिद्रात योग्य तसे अनुक्रमें बसतील


वरील उदाहरणातील छिद्रे असलेले दोन्ही नग व त्यांत अनुक्रमे बसिवले जाणारे सहा दण्ड यांचा प्रत्यक्षांक वेगवेगळा असला तरीत्या सर्व आठही नगांचा वाचनिकांक पन्नास मिलीमीटर हाच समजतात.

टोप—एखाद्या नगावर ठेवावयाचे तितिक्षेचे प्रमाण तो नग कोणत्या प्रकारचे व किती दाबाखाली काम करणार आहे तसेच तो कोणत्या धातूचा आहे त्यावर अवलंबन असते.

mm


११. विसपीं करवत यंत्र

करवत यंत्राचे सहाय्याने, लहानमोठ्या सर्व यंत्रशाळांतून, यंत्रण करावयाचे जे नग लांबच लांब अशा विविध आकाराच्या दण्डांमधून बनवावयाचे असतात त्या दण्डांना आवश्यकतेनुसार योग्य त्या लांबीमध्ये आधी कापावे लागते. दण्डांना आवश्यकतेप्रमाणे कापण्याचे काम ज्या यंत्रावर करतात त्यास विसर्पी करवत यंत्र असे म्हणतात. शेजारी आकृती क. १११ मध्ये असे एक विसर्पी करवत यंत्र दाखिवले आहे.



आ. क्र.११.१ विसर्पीकरवत यंत्र

विसर्पी करवत यंत्राचे सहाय्याने दण्डाच्या लांबीशी काटकोनात तसेच काटकोनाखेरीज इतर कोणत्याही कोनात दण्डाचे तुकड कापून आवश्यक तितके लांब करता येतात तसेच सांगाडी कामासाठी (structural work) आवश्यक असलेले पन्हळी लोखंड (channel iron) व कोनी लोखंड (angle iron) देखील ह्या यंत्रावर कापता येते. इतर कोणत्याही यंत्राप्रमाणे ह्या यंत्राकडून अपेक्षित असे काम चांगल्या प्रकारे करून घेता येते. पण बन्याच कारखान्यांतून विसर्पी करवत यंत्रावर वापरात असलेले करवतीचे पाते हलगर्जीपणाने यंत्र वापरल्याने सतत तुटत असस्याचे बहुधा अनुभवास येते, त्यासाठी शेगडे ज्या सपाट बैठकीवर बसतात ती बैठक चांगली सपाट असणे, धन्वन् (Bow) ची विसर्पी चाल बैठकीशी



जातील ते शेजारील आकृती क्रमांक ११.२ वरून स्पष्ट होईल. तसेच पात्यावर धन्वन्चा योग्य तेवढा ताण असणे जरूर आहे. विसर्पी करवतीचे पाते हे बहु बिंदू कर्तनी हत्यार (Multi point tool) असते. विसर्पी करवतीवर लावलेल्या नगाचे कर्तन घन्वनाच्या बलाने (Force) व प्रदायामुळे (feed) होत असते. हा कर्तन दाब सहन करू शकेल अशा प्रतीचे पाते असणे ही आवश्यक बाब समजली जाते. म्हणून विसर्पी करवतीची पाती चण्डातु तीव्र गती पोलाद (Tungsten high speed steel) किंवा मौलातु तीव्र गती पोलाद (Molebdenum high speed steel) ह्या घातूंची केलेली असतात, व त्यांचे सहाय्याने टणक (tough) व कडक (hard) घातू देखील सहजपणे कापली जाते. काही यंत्रशाळांतून अद्यापही वरील प्रकारच्या पात्यांचे ऐवजी उच्च कर्व पोलादी (high carbon steel) पात्यांचा उपयोग करतात. कर्तन सहाय्यक तेलाच्या (cutting oil) सहाय्याने घातू कापताना तीव्र गती पोलादी पात्यांचे वातू कापावयाची झाल्यास यंत्राच्या धन्वनास प्रतिमिनिट १५० सटके इतकी गती देतात. हचाच प्रकारच्या पात्याने, कर्तन सहाय्यक तेलाशिवाय घातू कापणे झाल्यास यंत्राच्या धन्वनास प्रतिमिनीट १२० सटके इतकी गती देतात. यंत्रावर ज्यावेळी उच्च कर्व पोलादी पाते लावून घातू कापावयाची असते, तेव्हा धन्वनाची गती वर लिहिलेल्या गतीच्या ५ टक्के कमी ठेवावी लागते.

विसर्पी करवत तीन प्रकारच्या दातांची मिळते

- १) सरळ दातांची (straight teeth)
- २) संकिर दातांची (serrated teeth)
- ३) तरंगात्मक दातांची (wavy teeth.)

पैकी सरळ दाते व संकिर दाते असलेल्या करवतीला दातांची संख्या तुलनात्मक कमी असते तर तरंगात्मक दाते असलेल्या पात्यास दात्यांची संख्या जास्त असते तरंगात्मक करवतीच्या पात्याचे दात डावीकडे व उजवीकडे वळिवलेले असतात. सरळ दाताच्या करवतीचे दात डावी—उजवी—उजवी—उजवी—अक्षा क्रमाने एका पाठोपाठ वळिविलेले असतात. संकिर दाताच्या पात्याचे दात डावी—उजवी—सरळ, डावी—उजवी—सरळ, हचा क्रमाने असतात. तरंगात्मक दाताच्या करवतीवरील दाते समूहात्मक वळिवलेले डावी—उजवी—डावी—उजवी असे काही दात वळवून काही दात सरळ अशी दातांची योजना असते. सरळ दातांची करवत सर्वसाधारण कामासाठी तर संकिर दातांची व तरंगात्मक दातांची अनुक्रमे चिवट व नरम वस्तू कापण्यासाठी वापरतात.

करवतीच्या दातांचा त्याच्या अंतराळावरून निर्देश केला जातो. एकापाठो-पाठ असणाऱ्या या दोन दातांमधील समान बिंदूमधील अंतर करवतीच्या लांबीशी समांतर मोजल्यास जितके असते त्यास अंतराल (pitch) असे म्हणतात. भारतीय मानकानुसार विसर्पी करवत यंत्रावर वापरात असलेल्या करवतीचे दाते १.४, १.८, २.५, ३.२, ४.०, व ६.३ मि. मी. अंतराळाचे असतात. पुढील तक्त्यावरून सर्व प्रकारच्या करवतीच्या पात्यांच्या प्रमाणित मार्पाची कल्पना येऊ शकेल.

वापरण्याची पद्धत	दर्शनी लांबीं	अंतराळ		हंदी	जाडी	छिद्राचा व्यास	क्ष *		
हाती	250	0.8	1.0	1.4	•••	13	0.63	5	5
करवतीसाठी	300	0.8	1.0	1.4	1.8	13	0.63	5	5
	300	0.8	1.0	1.4	1.8	16	0.80	5	5
कमी' शक्तीने कापण्यासाठी	300 300	•••	1.4 1.4	1.8 1.8	2.5	20	0.8	6.5 8.5	6
	300	444	1.7	1.0	2.5	23	1.25		,
जास्त शक्तीने कापण्यासाठी	325	2.5	3.2	4.0	6.3	30	1.6	8.5	9
काषण्यासाठा	400	2.5	3.2	4.0	6.3	30	1.6	8.5	9
	450	2.5	3.2	4.0	6.3	35	2.0	10.5	13
	550	2.5	3.2	4.0	6.3	40	2.0	5·12	16
	600	•••	•••	4.0	6.3	50	2 .5	12.5	16

क्ष = करवतीचे संपूर्ण लांबी-दर्शनी लांबी *

तक्ता ऋ. ११.१ ×

प्रत्येक धातूला नरमपणा, लबिकपणा, कडकपणा वर्गैरे आनुषंगिक गुणदोष असल्याने प्रत्येक धातूसाठी निरिनराळे पाते वापरावे लागते. पुढील तक्त्या-वरून प्रत्येक धातू कापण्यासाठी कोणता अंतराल असलेले पाते निवडावे, ते कोणत्या गतीत चालवावे ते समजून येईल.

X Specification for Hacksaw Blades 15: 2594-1963

क्रमांक	धातू	दातांचा अंतराळ	प्रतिमिनिट सटके
₹.	स्फटयातु	6.3-4.0	135-150
٦. ،	नरम पितळ	4.0-2.5	135-150
₹.	कडक पितळ	4.0-2.5	135
૪.	बीड	4.0-2.5	135
ч.	तांबे	4.0-2.5	135
₹.	उच्च कर्ब पोलाद	6.3-2.5	90
૭.	मध्यम कर्ब पोलाद	6.3-4.0	1135
८.	नीचकर्ब पोलाद	4.0-2.5	90
۶.	मिश्र पोलाद	6.3-4.0	1135
१०.	पन्हळी लोह	2.5-1.8	135
११.	सांगाडी लोह	4.0-2.5	135
१ २.	लोखंडी नळचा	1.8	135
१ ३.	पितळी नळचा	1.8	135

तकता ऋ. ११.२

कोणतीही घातू कापण्यापूर्वी त्या घातूचा कडकपणा किती आहे तेही पहाचे व त्याप्रमाणे पात्याची निवड करावी. भारतीय मानकानुसार पात्यांचा कडकपणा पुढे दिल्याप्रमाणे असतो. (IS: 2595–1963)

हाती करवतीचे पाते	9	उच्च कर्बे पोलाद ५९-६२ नीच कर्ब पोलाद ६२-६५	HRC
कमी शक्तीने कापणारे पाते	(उच्च गती पोलाद ६१-६५	HRC
जास्त शक्तीने कापणारे पाते	{	उच्च गती पोलाद ६ १-६५ नीच कर्ब पोलाद ६२-६ ५	HRC HRC

सदरीलप्रमाणे योग्यत्या अंतरालाचे दाते, व योग्यत्या घातूची बनावट असलेली पाती वापरल्यास बराच पैसा तथा श्रम वाचून मोठचा प्रमाणावर उत्पादकता वाढेल.

पारीशिष्टीय विविधोपयोगी तक्ते

तक्ता क्रमांक १

वर्तुळाचे समान भाग करण्यासाठी बापरावयाचा तका

सम विभाजन	वर्तुंळ त्रिज्येला	सम विभाजन	वर्तुळ त्रिज्येल
संख्या	गुणावयाची संख्या	संख्या	गुणावयाची संख्या
*****	·····	31	0.2023
*****	*****	32	0.1961
<i>3</i> °	1.7321	33	0.1901
4	1.4142	34	0.1846
5,	1.1756	35	0.1793
6	1.0000	36	0.1743
7	0.8678	37	0.1697
8.	0.7654	38	0.1652
9	0.6840	3 9	0.1609
10	0.6180	40	0.1569
11	0.5635	41	0.1531
12	0.5176	42	0.1494
135	0.4786	43	0.1459
14	0.44 50 ^a	44	0.1426
15	0.4 158	45	0.1395
16.	0.3902	46	0.1365
17	0.3676	47	0.1336
187	0.3473	48	0.1308
19	0.3292	49	0.1282
20)	0.3129	50	0.1256
21	0.2980	51	0.1231
22	0.2845	52	0.1207
23/	0.2723	53	0.1184
24	0.2611	54	0.1164
25	0.2507	55	0.1143
26.	0.2411	56·	0.1122
27	0.2321	57	0.1103
281	0.2240	58,	0.1084
29.	0.2162	59	0.1064
30	0.209B	60	0.1047

समविभ!जन	वर्तुळ त्रिज्येला	सम विभाजन	वर्तुळ त्रिज्येला
संख्या	गुणावयाची संख्या	संख्या	गुणावयाची संख्या
61	0.1030	94	0.0668
62	0.1014	95	0.0661
63	0.0996	96	0.0656
64	0.0982	97	0.0648
65	0.0967	98	0.0641
66	0.0950	99	0.0635
67	0.0937	100	0.0628
68	0.0923	101	0.0621
69	0.0911	102	0.0616
70	0.0897	103	0.0611
71	0.0884	104	40.0604
72	0.0872	105	0.0599
73	0.0860	106	0. 0594
74	0.0848	107	0.0587
75	0.0837	108	0.0581
76	0.0827	109	·0.057 6
77	0.0816	110	Ø.0571
78	0.0806	111	Ø:0566
79	0.0795	112	Ø.0561
80	0.0785	113	0.0557
81	0.0775	114	0.0552
82	0.0766	1115	0.0547
83	0.0757	116	0.0541
84	0.0748	117	©.0538
85	0.0740	118	©.0533
86	0.0731	119	60.0527
87	0.0722	120	0.0524
88	0.0714	121	0.0521
89	0.0705	122	Ø.051 5
90	0.0698	123	©.0512
91	0.0691	124	0.0507
92	0.0684	125	0.0503
93	0.0675	126	©.0500

			the state of the same of the s
पमविभाजन	वर्तुळ त्रिज्येला	सम विभाजन	वर्तुंळ त्रिज्येला
संख्याः	ग्णावयाची संख्या	संख्या	गुणावयाची संख्या
	3		
127	0.0494	154	0.0407
128	0.0491	155	0.0405
129	0.0487	156	0.0403
130	0.0484	157	0.0400
131	0.0480	158	0.0398
132	0.0477	159	0.0395
133	0.0473	160	0.0393
134	0.0470	161	0.0391
135	0.0466	162	0.0388
136	0.0463	163	0.0386
137	0.0459	164	0.0384
138	0.0456	165	0.0381
139	0.0452	166	0.0379
140	0.0449	167	0.0377
141	0.0445	168	0.0374
142'	0.0444	169	0.0372
143	0.0440	170	0.0370
144	0.0437	171	0.0368
145	0.043₹	172	0.0365
146	0.0431	173	0.0363
147	0.0428	174	0.0361
148	0.0424	175	0.0360
149	0.0423	176	0.0358
150	0.0419	177	0.0354
151	0.0416	178	0.0353
152	0.0414	179	0.0351
153	0.0410	180	0.0349

तक्ता क्रमांक-२×

चौरस तथा षट्मुज नगासाठी आवश्यक त्या बहिर्वर्तुळाचा व्यासदर्शी तक्ता

					तका क्र. ३
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	1.414 2.828 4.242 5.656 7.071 8.480 9.900 11.310 12.730 14.140 15.560 16.970 18.380 19.800 21.210 22.630 24.040 25.460 26.870 28.280 29.700 31.110 32.530 33.940 35.360	1.155 2.310 3.465 4.620 5.780 6.930 8.090 9.240 10.400 11.550 12.710 13.860 15.020 16.170 17.320 18.480 19.640 20.790 21.950 23.100 24.260 25.410 26.570 27.720 28.880	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50	36.770 38.180 39.600 41.010 42.430 43.840 45.250 46.660 48.080 49.500 50.910 52.320 53.740 55.150 56.570 57.970 59.400 60.800 62.220 63.640 65.050 66.490 67.880 69.290 70.710	30.090 31.190 32.340 33.500 34.650 35.810 36.960 38.120 39.270 40.420 41.580 42.740 43.890 45.050 46.200 47.360 48.510 49.570 50.820 51.960 53.130 54.090 55.440 56.600 57.800

चौरसाच्या समांतर भुंजांमधील अंतर 🗴 १.४१४

⁼ चौरसासाठी आवश्यक वर्तुळाचा व्यास

षट्कोनाच्या समांतर मुजांमधील अंतर 🗙 १.१५५

⁼ षट्कोनासाठी आवश्यक वर्तुळाचा व्यास

x Hand Book for Lathe Operators & Foremen—S. Fomin

तक्ता क. ३ "ज्या" प्रमापी साधनाचा कोनमापी नमुना तक्ता

De-						М	inut	8 S		*			
grees	0	5	10	15	20	25	30.	35	40	45	50	55	60
0	0,000	0,145	0.291	0,435	0,562	0,727	0,873	1,018	1,164	1,309	1,454	1,600	1,745
1	1,745	1.891	2,635	2.181	2,327	2,472	2,618	2,736	2,908	3,054	3,199	3,345	3,490
2	3,490	3,635	3,781	3,926	4,071	4.217	4,362	4,507	4.653	4,798	4.943	5,088	5,234
3	5,234	5,370	5,524	5,669	5,814	5,960	6.105	6.250	6,395	6,540	6,685	6,831	6,976
4	6,976	7,121	7,166	7,411	7,535	7,701	7,846	7,991	8,136	8,281	8,425	8,571	8.716
5	8,716	8,860	9,005	9,150	9,295	9,440	9,585	9,729	9,874	10,019	10.164	10,308	10,453
6	10,453	10,597	10,742	10,887	11,031	11,176	11,320	11,465	11,609	11,754	11,898	12,043	12-187
7 8	12,187	12,331	12,476	12,620	12,764	12,908	13,053	13,197	13,341	13,485	13,629	13,773	13,917
	13,917	14,061	14,205	14,349	14,493	14,637	14,781	14,925	15,069	15,212	15,356	15,500	15,643
9	15,643	15,787	15,931	16,074	16-218	16,361	16,505	16,648	16,792	16,935	17,078	17,222	17,365
10 11	17,365	17,508	17,651	17,794	17,937	18,081	18,224	18,367	18,509	18,652	18,795	18,938	19,081
	19,081	19,224	19,366	19.509	19,652	19,794	19,937	20,079	20,222	20,364	20,507	20,649	20,791
12	20,791	20,933	21,076	21,218	21,360	21,502	21,644	21,786	21,928	22,070	22,212	22,353	22,495
13	22,495	22,637	22,778	22,920	23,062	23,203	23,345	23,486	23,627	23,769	23,910	24_051	24,192
14	24,192	24,333	24,474	24,615	24,756	24.897	25,038	25.179	25,320	25,460	25,601	25,741	25,882
15	25,882	26,022	26,153	26,303	26,443	26,584	26,724	26,854	27,004	27,144	27,284	27,424	27,564
16	27,564	27,704	27,843	27,983	28,123	28,262	28,402	28,541	28,680	28,820	28,959	29.098	29,237
17	29,237	29,376	29,515	29,654	29,793	29,932	30-071	30,209	30,348	30,486	30,525	30,763	30,902
18	30,902	31,040	31,178	31,316	31,454	31,593	31,730	31,868	32,006	32,144	32,282	32,419	32,557
19	32,557	32,694	32,832	32.969	33,106	33,244	33,381	33.518	33,655	33,792	33,929	34,065	34,202
20	34,202	34,339	34,475	34,612	34,748	34,884	35,021	35-157	35,293	35,429	35,565	35,701	35,837
21	35,837	35,973	36,108	36,244	36,379	36,515	36,650	36,785	36,921	37,056	37,191	37,326	37.461
22	37,461	37,595	37,730	37,865	37,099	38,134	38,268	38,403	38,537	38,671	38,805	38,939	39,073
23	39,073	39,207	39,341	39,474	39,608	39,741	39_875	40,008	40,141	40,275	40,408	40,541	40,674
24	40,674	40,806	40,939	41,072	41,204	41,337	41,469	41,602	41,734	41,866	41,998	42,130	42,262
25	42,262	42,394	42,525	42.657	42,798	42,920	43,051	43,182	43,313	43,445	43,575	43,706	43,837
26	43,837	43,968	44,098	44,229	44,359	44,490	44,620	44,750	44,880	45,010	45,140	45,269	45,399
27	45,399	45,529	45,658	45,787	45,917	46,046	46.175	46,304	46,433	46,561	46,690	46,819	46,947
28	46,947	47.076	47,204	47,332	47,460	47,588	47,216	47,844	47,971	48,099	48,226	48,354	48,481
29	48,481	48,608	48,735	48,862	48,989	49,116	49,242	49,369	49 495	49,622	49,748	49,874	50,000
30	50,000	50,126	50,252	50,377	50,503	50,628	50,754	50,879	51,004	51,129	51,254	51,379	51,504
31	51,504	51,628	51,753	51,877	52,002	52,126	52,250	52,374	52,498	52,621	52-745	52,869	52,992
32	52,992	53,115	53,238	53,361	53,484	53,607	53,730	53,853	53,975	54,097	54,220	54,342	54,464
33	54,464	54,586	54,708	54,829	54,951	55,072	55,194	55,315	55,438	55,557	55,678	55,799	55,919
34	55,919	56,040	56,160	56,280	56,401	56,521	56,641	56,760	56,880	57,000	57,119	57,238	57,358
35	57,358	57,477	57,596	57,715	57,833	57,952	58,070	58,189	58,307	58,425	58,543	58,661	58,779
36	58,779	58,896	59,014	59,131	59,248	59,365	59,482	59,599	59,716	59.832	59,949	60,065	60,182
37	60,182	60,298	60,414	60,529	60,645	60,761	60,876	60,991	61.107	61,222	61,337	61,451	61,566
38	61,566	61,681	61,795	61,909	62.024	62,138	62,251	62,365	62,479	62,592	62,706	62,819	62,932
39	62,932	53,045	63,158	63,271	63,383	63,496	63,508	63,720	63,832	63,944	64,056	64,167	64-279
40	64,279	64,390	64,501	64,612	64,723	64,834	64,945	65,055	65,166	65.276	65,386	65,498	65-606
41	65,606	65,716	65,825	65,935	66,044	66-153	66,252	66,371	66,480	66,588	66,697	66,805	66,913
42	66.913	67.021	67.129	67.237	67-344	67.452	67,559	67-666	67.773	67-880	67.087	68,093	68-200
43	68-200	68.306	68,412	18 کے 68	68,624	68,730	58,835	68,941	69.046	69.151	69.256	69,361	69,466
44	69,466	69,570	69,575	89.779	69.883	69,987	70.091	70,195	70.298	70,401	70.505	70,608	70211

इंग्रजी-मराठी-इंग्रजी पारिभाषिक शब्द संग्रह

निवेदनः—मान्यवर वाचकांपैकी कित्येकानी पूर्वी सूचना केल्यावरून ह्या पारिभाषिक राष्ट्रसंप्रहात इंग्रजी राष्ट्रांचे "बोली भाषेतील उचार" लिप्यंतर करून राक्यतो यथार्थ देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आहे. ह्या प्रयत्न सध्या प्रायोगिक अवस्थेत असल्याने राष्ट्रीचार शास्त्राचा विचार केलेला नाही. तरी मान्यवर वाचकांनी ह्याबावतच्या आपल्या सूचना मान्यवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ, यांजकडे लेखी कळवाच्या.

-- लेखक

इंग्रजी-मराठी

i	۸.
i	٦

tor

Accurate Actual size Algebraic diff- erence	(ॲक्युंरेट) (ॲक्च्युअल साईझ) (आलंजिब्राइक डिफरन्स)	बिनचुक प्रत्यक्षांक बीजगणितीय फरक
Aluminium	(अल्युमिनियम)	स्फट्यातू
Aluminium oxide	(अल्युमिनियम् ऑक्साइड)	निस्सादितं स्फटचातू
Angle iron	(अँगल् आयर्न)	कोनी लोखंड
Anvil of mic-	(ॲन्व्हील ऑफ् मायको-	
crometer	मींटर)	
Assembly	(असेंब्लि)	जोडणी
В		
Barrel	(बैरल्)	रम्भ
Base	(बेस्)	बैठक
Basic size	(बेसिक साईझ्)	वाचनिकांक.
Bed	(बेड)	पट्ट
Bevel gear	(बेव्ह्ल् गिअर)	प्रवण दंतचक
Bevel protrac-	(बेव्हेल् प्रोटॅक्टर्)	कोन मापी

Block level Blue Boron Bow	(ब्लॉक् लेव्हल्) (ब्लू) (बोरॉन्) (बो)	द्विदिश पाणसळ नीळ बोरातु धन्वन्
C		
Cam action vice	(कॅम् ॲक्शन् व्हाईस्)	पालिगाम शेगडा क्षमता
Capacity Carbon	(कॅपेंसिटी) (कार्बन्)	कर्ब
Casting	(कास्टिंग)	ओतकाम, ओतीव काम
Centre punch	(सेंटर पंच्) ′	मध्य बिंदू निदेशक
Channel iron	(चैनेल् आयर्न)	पन्हळी लोखंड
Checking	(चेकिंग्)	निरीक्षण
Chromium	(क्रोमियम्)	वर्णातु
Clapper box	(क्लॅपर् बॉक्स्)	टाळी पेटी
Clearance	(क्लिअरन्स्) (क्लिअरन्स् फिर्म्)	अवकाश
Clearance fit	(क्लिअरन्स् फिट्) (कोबाल्ट्)	अवकाश अन्वायुक्ति केन्द्राच
Cobalt Colinear	(को-लाईनिअर)	केत्वातु एकरेषात्मक
Column	(कॉलम्)	स्कम्भ
Combination	(कॉम्बिनेशन् सेट)	कोनमापी संच
set	()	
Connecting rod	(कनेविंटग रॉड्)	कूर्पर दण्ड
Controls	(कंट्रोलस्)	नियंत्रण साधने
Crank handle	(ऋँक हॅन्डल)	कूर्पर हस्तक
Crank mecha- nism	(ऋँक मेकॅनिझम)	उत्केन्द्री यंत्रणा
Cross rail	(क्रॉस रेल)	क्षैतिज सर्क रूळ
Cross sectional area	(क्रॉस सेक्शनल् एरिआ)	अनुप्रस्थ छेद क्षेत्रत्रफळ
Cross slide	(ऋाँस स्लाईड)	क्षैतिज सरक
Cubical	(क्युबिकल्)	घनाकार
Cut, of metal	(कट्, ऑफ् मेटल्)	धातूची काप
Cutting force	(कटिंग फोर्स)	कर्तन दाब
Cutting oil	(कटिंग ऑइल्) (क्टिंग फॉर्डेंग)	कर्तन सहाय्यक तेल
Cutting point	(कटिंग पॉईंट्) (कटिंग स्टोक)	कर्तन टोक
Cutting stroke	(कटिंग स्ट्रोक्) (कटिंगटूल)	कार्यकारी सरक
Cutting tool	(4)15,15(4)	कर्तनी हत्यार

Deformation Depth gauge Depth gauge Depth micro- meter Deviation Dial gauge Diamensional stability Direct measuring instruments Dismantle Displacement Divider Divider Dovetail Dovetail Dovetail Dovetail Freed Final assembly Fit Freed Final assembly Fixture Fixed bearing Fixture Force Geometry of machine Granite Granite Granite Granite Granding Gudgeon pin (sequal quantity)	D		
Depth gauge Depth micro- meter Deviation Dial gauge Call gauge Dial gauge Dial gauge Call gauge Dial gauge Dial gauge Dial gauge Dial gauge Call gauge Dial gauge Call gauge Dial gauge Dial gauge Dial gauge Call gauge Dial gauge Dial gauge Call gauge Dial gauge Dial gauge Call gauge Dial gauge Di	Deformation	(डिफॉरमेशन)	विरूपण
Depth micro- meter Deviation Dial gauge Dial gauge Diamensional stability Direct measuring instruments Dismantle Displacement Divider Divider Dividing head Dovetail slide E Efficiency Efficiency Freed Final assembly Fit Fixture Fixed bearing Fixture Fixed bearing Fixture Force			
meter Deviation Dial gauge Diamensional stability Direct measuring instruments Displacement Divider Divider Dividing head Dovetail Dovetail (डोल्हर्टल् स्लाईड्) Efficiency Efficiency Fiter's square Fixed bearing Fixture Force Force Force Forging Foot stock Frame Granite Granit			
Dial gauge Diamensional stability Direct measuring instruments Dismantle Displacement Divider Divider Divider Dividing head Dovetail slide Efficiency Efficiency Elasticity Freed Final assembly Fit Fitter's square Fixture Fixed bearing Fixture Force Forging Foot stock Frame Geometry of machine Granite	•		Ø
Dial gauge Diamensional stability Direct measuring instruments Dismantle Displacement Divider Divider Divider Dividing head Dovetail slide Efficiency Efficiency Elasticity Freed Final assembly Fit Fitter's square Fixture Fixed bearing Fixture Force Forging Foot stock Frame Geometry of machine Granite	Deviation	(ंडेव्हिएशन)	विचलन
Diamensional stability Direct measuring instruments Dismantle (डिस्मॅटल्) मोडणी Displacement (डिस्फेसमेट्) विस्थापन Divider (डिल्हायडर) विभाजन उपायोज उवरी सरक हिल्हायडर) Dovetail (डोल्ह्टल्) उवरी सरक हिल्हायडर) Efficiency (इफिशिएन्सी) कार्यक्षमता Elasticity (इल्हास्टिसीटी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फिट्से स्वेअर्) स्वराय कारकोन मापी Fit (फिल्रावर) सिक्स वेजरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिल्रावर) (फिल्रावर) सिक्स वेजरिंग) सिक्स वारवा Force (फीर्स) प्रत्यास्थता Force (फीर्स) प्रत्यास्थाना आधारे चिक्रणी प्रत्यास्थाना आधारे चौकट Geometry of machine (जिंगोमेट्रि आँफ् मधीन्) यंत्र ज्यामिती कणाश्म विकर्ण प्रत्यास्थ	Dial gauge	(डायल गेज)	तबकडी मापी
stability Direct measuring instrunce ing instrunce ments Dismantle (डिस्मँटल्) मोडणी Displacement (डिस्फ्लेसमेंट्र) विस्थापन Divider (डिल्हायडर) विभाजक Dividing head (डिल्हायडिंग हेड) विभाजन उपायोज Dovetail (डोल्ह्टल्) उवरी Dovetail slide (डोल्ह्टल् स्लाईड्) उवरी सरक E Efficiency (इफिशिएन्सी) कार्यक्षमता Elasticity (इलास्टिसिटी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fixture (फिन्सइ वेजरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिन्सइ वेजरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिन्सइ वेजरिंग) स्थिर घारवा Force (फोर्स) प्रत्यास्थता Force (फोर्स) प्रत्यास्थता Foot stock (फूट्सटॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चैत्र ज्यामिती Granite (प्रॅनाईट) कणाइम वेषण Grinding (ग्राईंड्य) वाणन			परिमाण स्थाणुता
ing instruments Dismantle (डिस्मँटल्) मोडणी Displacement (डिस्पंट्समेट्) विस्थापन Divider (डिल्हायडर) विमाजक Dividing head (डिल्हायडर) विमाजन उपायोज Dovetail (डोल्ह-टल्) डवरी Dovetail slide (डोल्ह-टल्) डवरी सरक E Efficiency (इफिशिएन्सी) कार्यक्षमता Elasticity (इलास्टिसिटी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Fitter's square (फिटर्स स्ववेअर्) काटकोन माणी Fixed bearing (फिन्सइ बेबरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिन्सइ बेबरिंग) सिथर घारवा Fixture (फिन्सइ बेबरिंग) सिथर घारवा Force (फोर्स) प्रेरणा, बल् Foot stock (फूट्रस्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फर्म्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मधीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रेनाईट) कणाइम वंगण दार्थांविंग) यागन	stability		9
ing instruments Dismantle (डिस्पँटल्) मोडणी Displacement (डिस्पँटल्) विस्थापन Divider (डिल्हायडर्) विमाजक Dividing head (डिल्हायडिंग हेड) विमाजन उपायोज Dovetail (डोल्हेटल् स्लाईड्) डवरी सरक E Efficiency (इफिश्रिएसी) कार्यक्षमता Elasticity (इलास्टिसिटी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अबेरची जुळणी Fit (फिट्) अव्वय्वित्त Fixter's square (फिटसं स्ववेअर्) स्थर चारवा Fixed bearing (फिश्राचर) स्थिर चारवा Force (फोर्स) प्रत्यास्थरा Force (फोर्स) प्रत्यान आधार Force (फोर्स) प्रत्यास्था आधार Force (फोर्स) चौकट G Geometry of machine (जिओभेट्रि ऑफ् मजीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाइम वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) याणन	Direct measur-	(डीरेक्ट् मेझरिंग् इन्स्ट्र-	वाचिक प्रमापी साधने
ments Dismantle Displacement Displacement Divider Divider Dividing head Dovetail Dovetail Dovetail (डोव्हट्टल्) Dovetail (डोव्हट्टल्) Befficiency Efficiency Elasticity Freed Final assembly Fitt Fitt's square Fixture Fixed bearing Force Force Forging Forging Force Forging Forging Foot stock Frame Geometry of machine Granite Granite Granite Displacement (Estiver) (settive) (ing instru-		
Displacement Divider (डिस्प्लेसमेंट्र) Divider (डिल्हायडर) (डिल्हारडिह) (फिह्मी) (डिल्हायडर) (फिह्मी) (डिल्हायडर)	ments	•	
Displacement Divider (डिक्हायडर) Dividing head (डिक्हायडिंग हेड) Dovetail (डोक्हे-टल्) Dovetail (डोक्हे-टल्) Sartl Sartl सरक E Efficiency (इफिशिएन्सी) F Feed (फिड्) Final assembly Fit Fixed bearing Fixture Force Forging Force Forging Foot stock Frame G Geometry of machine Granite Circle Divider (डिक्हायडिंग) (डिक्हायडिंग) (डिक्हेटल्) Sartl (डिक्हेटल् स्लाईड्) Sartl सरक ह अर्थक्ष सम्बद्धा (इफिशिएन्सी) कार्यक्षमता अर्थास्थता पिस्ट्रं (फिट्रं) अत्वाय कार्यक्षम्व अर्थरची जुळणी स्थर घारवा स्थिर घारवा स्थिर घारवा स्थिर घारवा कार्यक्षमा प्रित्यक्षम्व प्रित्यक्षम्व प्रित्यक्षम्व प्रित्यक्षम्व प्रित्यक्षम्व विकर्णी प्रित्यक्षम्व प्रित्यक्षम्व विकर्णी प्रित्यक्षम्व प्रित्यक्षम्व विकर्णी प्रित्यक्षम्व विकर्णी प्रित्यक्षम्व प्रित्यक्षम्व विकर्णी प्रित्यक्षम्व विकर्णाः प्रित्वक्षम्व विकर्णाः विकर्णाः प्रित्वक्षम्व विकर्णाः विकर	•	(डिस्मॅंटल्)	मोडणी
Dividing head Dovetail (डोव्ह-टल्) डवरी Dovetail (डोव्ह-टल्) डवरी Dovetail slide (डोव्ह-टल्) डवरी सरक E Efficiency (इफिश्चिएन्सी) कार्यक्षमता Elasticity (इलास्टिसिटी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिट्सं स्ववेअर्) काटकोन माणी Fixed bearing (फिक्सइ वेअरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिक्शचर) खिळणी Force (फोसं) प्रेरणा, बल्ल Forging (फोजिंग) घडकाम Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (परेम्) चैकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (प्रेनाईट) कणाइम Grease (प्रीस्) वंगण Grinding (गाईंडिंग) शाणन	-		
Dividing head Dovetail (डोव्ह-टल्) डवरी Dovetail (डोव्ह-टल्) डवरी Dovetail slide (डोव्ह-टल्) डवरी E Efficiency (इफिशिएन्सी) कार्यक्षमता Elasticity (इलिशिएन्सी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटसं स्ववेअर्) स्थिर घारवा Fixture (फिक्शचर) खिळणी Force (फोर्स) प्रेरणा, बळ Forging (फोर्जिंग) घडकाम Foot stock (फूट् स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (प्रेस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(डिव्हायडर)	
Dovetail slide (डोव्हटेल् स्लाईड्) डवरी सरक E Efficiency (इफिशिएन्सी) कार्यक्षमता Elasticity (इलास्टिसिटी) प्रत्यास्थता F (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटसं स्ववेअर्) काटकोन मापी Fixed bearing (फिन्सच् बेअरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिन्सच् वेअरिंग) स्थिर घारवा Force (फोर्स) प्रेरणा, बल Forging (फोर्जिंग) घडकाम Foot stock (फ्ट्रस्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रिऑफ् मशोन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रेनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(डिव्हायडिंग हेड)	
E Efficiency (इफिशिएन्सी) कार्यक्षमता Elasticity (इलास्टिसिटी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटर्स स्क्वेअर्) काटकोन मापी Fixed bearing (फिन्सइ बेअरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिन्सचर) खिळणी Force (फोर्स) प्ररणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(डोव्ह-रल्)	
Efficiency Elasticity (इलिशिएन्सी) हिंदि। ह		(डोव्हटेल् स्लाईड्)	डवरी सरक
Elasticity (इलास्टिसिटी) प्रत्यास्थता F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटसं स्क्वेअर्) काटकोन मापी Fixed bearing (फिनसइ बेजरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिनशचर) खिळणी Force (फोर्स) प्ररेणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (परेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन			•
F Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटर्स स्केअर्) काटकोन मापी Fixed bearing (फिक्सड् बेऑर्ग) स्थिर घारवा Fixture (फिक्शचर) खिळणी Force (फोर्स) प्रेरणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फूट्र्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(इफिशिएन्सी)	
Feed (फिड्) प्रदाय Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटसं स्क्वेअर्) काटकोन मापी Fixed bearing (फिक्सइ बेअरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिक्सचर) खिळणी Force (फोर्स) प्रेरणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फूट्रस्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन	Elasticity	(इलास्टिसिटी)	प्रत्यास्थता
Final assembly (फाइनल् असेंब्ली) अखेरची जुळणी Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटर्स स्क्वेअर्) काटकोन मापी Fixed bearing (फिक्सच् बेअरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिक्सचर) खिळणी Force (फोर्स) प्रेरणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फ्ट्र्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन	F	•	
Fit (फिट्) अन्वायुक्ति Fitter's square (फिटसं स्क्वेअर्) काटकोन मापी Fixed bearing (फिनसइ वेअरिंग) स्थिर घारवा Fixture (फिनशचर) खिळणी Force (फोर्स) प्रेरणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(फिड्)	
Fitter's square Fixed bearing Fixed bearing Fixture Fixture Force Forging Force Forging Foot stock Frame Geometry of machine Granite Granite Graniding Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक) Feat (फिल्सइ क्य	Final assembly	(फाइनल् असेंब्ली)	अखेरची जुळणी
Fitter's square Fixed bearing Fixed bearing Fixture Fixture Force Forging Force Forging Foot stock Frame Geometry of machine Granite Granite Graniding Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Fixed bearing (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ बेबरिंग) Feat (फिल्सइ क्येंक्) Feat (फिल्सइ क्येंक) Feat (फिल्सइ क्य		(फिट्)	
Fixture (फिनशचर) खिळणी Force (फोर्स) प्रेरणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(फिटर्स स्ववेअर्)	
Force (फोर्स) प्रेरणा, बल Forging (फोर्जिग्) घडकाम Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(फिक्सड् बेअरिंग)	
Forging (फोजिंग्) घडकाम Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फ्रेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन			<u>.</u>
Foot stock (फूट्स्टॉक्) पायटचाचा आघार Frame (फर्म्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन	-		प्रेरणा, बल
Frame (एरेम्) चौकट G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन			
G Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (प्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन		(फूट्स्टॉक्)	
Geometry of machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइडिंग) शाणन	Frame	(फ्रेम्)	चीकट
machine (जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्) यंत्र ज्यामिती Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन	G		
Granite (ग्रॅनाईट) कणाश्म Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन	Geometry of		
Grease (ग्रीस्) वंगण Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन	machine		यंत्र ज्यामिती
Grinding (ग्राइंडिंग) शाणन	Granite		कणाइम
			वंगण
Gudgeon pin (गजेन्-पिन्) खिळ			
	Gudgeon pin	(गजन्-पिन्)	बिळ

H	/ 4	
Handle	(हँडल्)	हस्तक
Hard	(हार्ड)	कडक
Hardening	(हार्डीनंग)	कठिणीकरण
Helical	(हेलिकल्)	कुण्डलाकार्
High carbon steel	(हायकार्बन् स्टील्)	उच्च कर्ब पोलाद
High speed steel	(हाय स्पीड् स्टील्)	तीव्र गती पोलाद
ĭ		
Idle stroke	(शारत समोक)	निष्कर्तनी सटका
_	(आइड्ल् स्ट्रोक्) (इम्पॅक्ट् रेसिस्टींग्)	प्रघात रोधक
Impact resist- ing	(३म्प पट् रासस्टाग्)	त्रवात रावक
Indian Stan-	(ईंडिअन् स्टेंडर्डस् इन्स्टि-	भारतीय मानक संस्था
dards Ins-	ट्यूट)	
stitute	•	
Indirect measu-	(इंन्डिरेक्ट् मेझरिंग इंस्ट्र्-	तौलनिक प्रमापी साधन
ring instrument	मेंट)	
Inside caliper	(इन्साइड् कॅलिपर्)	- आंतर माप कैवार
Inside micro-	(इन्साइड् मायक्रोमीटर)	सूक्ष्मांतर मापी
meter	,	•1
Inspection	(इन्स्पेक्शन्)	निरीक्षण
Interchange-	(इंटरचेंजेबिंलिटी)	व्यतिहारता
ability	,	
Interferenc	(इंटरफिअरन्स्)	व्यत्यय
Interference fit	(इंटरफिअरन्स् फिट्)	व्यत्यय अन्वायुक्ति
Internal gear	(इंटर्नल् गिअर्)	आंतर दंतचक
Internal stroke	(इंटर्नल स्ट्रेस्)	आंतर प्रत्याबल
J .	() ()	,
Jaw	(जॉ)	जंबडा
•	(41)	गम ा
K	/ <u></u>	C
Knurling	(नर्लिंग्)	विखाचन
L		
Lathe	(लेथ्)	कातन यंत्र
Lead screw	(लीड् स्कू)	अग्रीम सूत्रक
Least count	(लिस्ट काऊंट्)	लघुतम ^{ें} दर्शकांक
Levelling	(लेव्हलिंग)	समतलन
Level bottle	(लेव्हल् बाँटल्)	पाणसळ
	• • • •	

Limit Limited inter- changeability	(लिमिट्) (लिमिटेड् इंटरचेंजेबिलिटि	परिमितता मर्यादित व्यतिहारिता
Link Lubricating ma- chanism	(लिक्) (लुब्रिकेटिंग् मेकॅनिझम्)	ग्रथन स्नेहल यंत्रणा
M		
Machine table	(मशीन टेबल्)	यंत्रपटल
Machine tool	(मशीन टूल्)	यंत्रोपकर ण
Machine vice	(मशीन व्हाईस्)	यंत्रकामी शेगडा
Machining	(मशिनिंग)	यंत्रण
Machining accuracy	(मिशिनिंग ॲक्युरसी)	यंत्रण अचुकता
Magnetic base block	(मॅग्नेटिक बेस ब्लॉक्)	चुंबकीय बैठक स्कम्भ
Magnifying glass	(मॅग्निफाईंग ग्लास)	विशालक मिंग
Manganese	(मँगनीज्)	लोहकां
Marking, of	(मार्किंग, ऑफ् लेटर्स)	अक्षरकन
letter	(111 11) -11 12 110 (1)	-144 (10-4
Marking, of lines	(मार्किग, ऑफ् लाईन्स्)	रेखांकन
Marking, of	(मार्किंग, ऑफ् नंबर्स)	अंकांकन
numbers	/ C ^a \ \	5
Marking block	(मार्किंग ब्लॉक्)	रेखांकन स्कम्भ
Measuring in- struments	(मेझरिंग इंस्ट्रमेंटस्)	प्रमापी साघने
Metric system	(मेट्रिक सिस्टिम्)	दशमान पद्धत
Micrometer	(मायक्रोमीटर)	सूक्ष्ममापी
Millwright	(मिल्राईट्)	यं त्रपरिचारक
Molebdenum	(मॉलिंबडेनम्)	मौलातु
Molebdenum	(मॉलिबडेनम् हाय स्पीड्	मौलातुं तीव्र गती पोलाद
High Speed	स्टील्)	•
Steel		
Motor	(मोटर्)	चलित्र
N		
Nickel chrome	(निकेल् क्रोम्)	रूप वर्णातु
Niobium	(निओबिअम्)	निओबिअम्
Non-parallel	(नॉन्-पॅरलल् जॉ व्हाईस्)	असमांतर जबड्याचा
jaw vice.		शेगडा

Odd leg caliper	Nut	(नट्)	विनट
Oil sump Out side cali'	-	(ऑड् लेग् कॅलिपर्)	लंगडा माप कैवार
Out side microneter (आउट्ट् साइड्ट् मायका- मीटर्) पूर्ण पार्क	Oil sump	(ऑइल् सम्प्) (आऊट् साइड् कॅलिपर्)	
Parallel block (पॅरलल् ब्लॉक्) (फॉस्फरस्) (पंनिअन्) (पंनिअन्। (पंनिअन्) (पंनिअन्। (पंनिअन्। (पंनिअन्। (पंनिअन्। (पंनिअन्। (पंनिअन्। (पंनिअन्। (पंनिप्तिदी) (पंनिस्तिदी) (पंनिस्तिदी) (पंनिस्तिदी) (पंनिस्तिदी) (प्रित्तिपल्) (प्रित्तिप्तिपल्) प्रचाप्रविसपीं ठोकळा	Out side micro- meter	(आउट् साइड् मायको- मीटर्)	सूक्ष्म बाह्य मापी
Parallel block Phosphorus (फॉस्फरस्) (पिनिअन्) (प्लेनिय मिश्रान) (प्लेनिय मिश्रान) (प्लेनिय मिश्रान) (प्लास्टिसिटी) (प्लास्टिसिटी) (प्लास्टिसिटी) (प्लास्टिसिटी) (प्लास्टिसिटी) (प्लास्टिसिटी) (प्लास्टिसिटी) (प्लास्टिसिटी) (प्रलोडिंग) (प्रलोडिंग) (प्रलोडिंग) (प्रलोडिंग) (प्रलोडिंग) (प्रलोडिंग) (प्रलोडिंग) (प्रलोडिंग) (प्रलेनिस्पल्) (प्रसिद्धांत नीळ (प्रसिद्धांत प्रमिष्ण (प्रसिद्धांत प्रमिष्ण (प्रसिद्धांत प्रमिष्ण (प्रस्वाग्राविस्पिं ठोकळा प्रसाधित (प्रस्तांचाय प्रसाधांत्र (प्रसांकाय प्रसांचाय प्र		(समांतर पटिटका
Phosphorus Pinion (पिनिअन्) Planer gauge Planing machi ne Pneumatic vice Plasticity Plastic defor- mation Preloading Principle Prussian blue Ram Ratchet Ratchet Ratchet Ratchet Ratchet Ratchet Reciprocating Sliding ram Reciprocating Sliding ram Related Return strokke Revolutions Rexalloy Rocker arm Roller Rolling mill Rule depth Runachi Rieffer River		(परलल् ब्लान्)	
Pinon Planer gauge Planing machine ne Pneumatic vice Plasticity Plastic deforemation Preloading Principle Prussian blue Ram Ratchet Ratchet mechanism Reciprocating Sliding ram Related Return strokke Revolutions Rexalloy Rocker arm Roller Rolling mill Rule depth Rusin gauge Planing machine Reciprocation Recip	Phosphorus	(फास्फरस्) (फिल् यान)	the state of the s
Planing machine Planing machine Pheumatic vice Plasticity Plastic defore mation Preloading Principle Prussian blue R Ram Ratchet Ratchet mechanism Reciprocating sliding ram Related Return strokke Revolutions Rexalloy Rexalloy Rexalloy Rocker arm Roller Rolling mill Rule depth Replastic defore (च्लोनिंग मिंशन) (च्लोनिंग मेंशन) (च्लोनिंग मेंगने) (च्लोनिंग मेंगने) (च्लोनिंग मेंसनेंनिंग मेंसनेंनिंग चेललन च्लानिंग चेललन च्लानिंग प्रदेशी			समतल प्रमापी
ne Pneumatic vice Plasticity (प्लास्टिसिटी) Plastic defor mation Preloading Principle Prussian blue R Ram Ratchet Ratchet Ratchet mechanism Reciprocating sliding ram Related Return strokke Revolutions Revolutions Rexalloy Rocker arm Roller Rolling mill Rule depth Ruling ram Reciprocating Related Return strokke Revolutions Reciprocating Roller Rolling mill Rule depth Ruling ram Roller		(च्लेनिंग मशिन)	धातू रंघा यंत्र
Pheumatic vice Plasticity Plastic defor- mation Preloading Principle Prussian blue R Ram Ratchet Ratchet mechanism Reciprocating sliding ram Related Return strokke Revolutions Revolutions Rexalloy Recoller Roller Rolling mill Rule depth Rulticate Richer (रेकर) Respective Revolutions Recoller Rolling mill Rule depth Rulticate Reference Referenc			~ न ील सेगता
Plasticity Plastic defor- mation Preloading Principle Prussian blue R Ram Ratchet Ratchet mechanism Reciprocating sliding ram Related Return strokke Revolutions Rexalloy Recker arm Roller Rolling mill Roller Rolling mill Rule depth Right (प्लास्टिक् डिफॉरमेशन्) (प्लास्टिक् डिफॉरमेशन्) (प्लास्टिक् डिफॉरमेशन्) (प्लेटिक् डिफॉरमेशन्) (प्लेटिक् डिफॉरमेशन् क्लाइडिंग् परचाप्र विसर्पी ठोकळा परम्) संबंधित परतीचा सटका अनिवतीं यंत्रणा परचाप्र विसर्पी ठोकळा संवंधित परतीचा सटका आवर्तने रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय रेक्लं क्लण यंत्र राभीरता मापी पट्टी	Pneumatic vice	(न्यूमॅटिक् व्हाईस्)	• • •
mation Preloading (प्रिलोडिंग) पूर्वदाबन Principle (प्रिन्सिपल्) सिद्धांत Prussian blue (प्र्सिअन् ब्लू) नीळ R Ram (रॅम्) भष Ratchet (रॅचेट्) अनिवर्ती अनिवर्ती यंत्रणा nism Reciprocating (रेसिप्रोकेटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा sliding ram रॅम्) Related (रिलेटेड्) संबंधित Return strokke Revolutions (रिल्होल्यूशन्स्) आवर्तने रिक्सालांय) Recker arm Roller (रोलर्) Rolling mill (रोलिंग मिल्) Rule depth (रिल्ल डपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी		(प्लास्टिसिटी)	
mation (प्रलोडिंग) पूर्वदाबन Preloading (प्रिल्सिपल्) (सद्धांत Principle (प्रिल्सिपल्) (सद्धांत Prussian blue (प्र्सिअन् ब्लू) नीळ R मेष भेष Ram (प्र्म्) अनिवर्ती Ratchet (प्र्चेट् ममेकॅनिझम्) अनिवर्ती Ratchet (प्र्चेट् ममेकॅनिझम्) पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा rism (प्र्वेदाय ममेकॅनिझम्) पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा sliding ram (प्र्लेट्ड्) संबंधित Related (एर्लेट्ड्) संबंधित Return strokke (एर्ट्ने स्ट्रोक्) परतीचा सटका Revolutions (रिल्होल्यूशन्स्) शवर्तने एस्लॉल्यू एर्स्तालाय रेक्सॉलांय Rocker arm (प्राक्तर आर्म) दोलक मुजा Roller (पोल्ग्) क्ळण यंत्र Rule depth (पोल्ग्) एप्रामित्ता मापी पट्टी		(प्लास्टिक् डिफॉरमेशन्)	आमुबाटत । पर्यं
Preloading (प्रिलीडग) पूवदावन Principle (प्रिन्सिपल्) सिद्धांत Prussian blue (प्र्सिअन् ब्लू) नीळ R स मेष Ram (प्र्सेक्ट्र) अनिवर्ती Ratchet (प्रेक्ट्र) अनिवर्ती Ratchet (प्रेक्ट्र) पश्चाप्र विसर्पी ठोकळा nism (प्रेक्ट्र) पश्चाप्र विसर्पी ठोकळा Reciprocating (प्रेसिप्रोकेटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाप्र विसर्पी ठोकळा श्रीतंत्र परतीचा सटका परतीचा सटका Related (एटर्न स्ट्रोक्) परतीचा सटका Revolutions (रिट्ने स्ट्रोक्) आवर्तन Rexalloy (प्रेक्सॉलंग) पेक्सॉलंग Rocker arm (पॉलर आर्म) दोलक मुजा Roller (पोल्ग) रळण यंत्र Rolling mill (पॉलिंग मिल्) एमीरता मापी पट्टी			
Principle Prussian blue (प्र्सिअन् ब्लू) R Ram (रॅम्) Ratchet (रॅचेट्) Ratchet mechanism Reciprocating sliding ram Related Return strokke Revolutions Rexalloy Rexalloy Rocker arm Roller Rolling mill Rule depth Rule depth Reman (प्रिंचेट्) प्रस्तां किंटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाग्र विसपीं ठोकळा संबंधित परतीचा सटका अतिवर्ती यंत्रणा संवधित परतीचा सटका अतिवर्ती संवधित परतीचा सटका अवर्तने रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रोलिंग मिल्) रिल्ल इपय गेज्) परावीचा सेटका अवर्तने रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रोलिंग मिल्) रिल्ल इपय गेज्) परावीचा सटका अवर्तने रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रेक्साँलाँय रोलिंग मिल्) रिलंग मिल्) रिलंग मिल्) रिलंग माणी पट्टी			
Prussian blue (प्र्सिअन् ब्लू) नाळ R (रॅम्) मेष Ratchet (रॅचेट्) अनिवर्ती Ratchet mechanism (रॅचेट् ममेकॅनिझम्) अनिवर्ती यंत्रणा Reciprocating nism (रेसिप्रोकेटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा Reciprocating sliding ram (रेस्प्रोकेटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा Related (रिल्टेड्) संबंधित Return strokke Revolutions (रिटर्नं स्ट्रोक्) परतीचा सटका Rexalloy (रेक्सॉलॉय) रेक्सॉलॉय रेक्सॉलॉय Rocker arm (रॉकर आर्म) दोलक मुजा Roller (रोल्र्ग्) कळण यंत्र Rolling mill (रोल्जिंग मिल्) एओपरता मापी पट्टी Rule depth (क्ल डपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी			
R Ram (रॅम्) भष अनिवर्ती Ratchet (रॅचेट्) अनिवर्ती Ratchet mechanism Reciprocating (रेसिप्रोकेटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा sliding ram Related (रिलेटेड्) संबंधित Return strokke Revolutions (रिल्होल्यूशन्स्) परतीचा सटका Rexalloy (रेसाॅलॉय) रेक्सॉलॉय Rocker arm Roller (रोलर्) वेल्लन Rolling mill (रोलिंग मिल्) रुळण यंत्र Rule depth (रूल डपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी		(प्रूसिअन् ब्लू)	नाळ
Ram (रॅम्) मध Ratchet (रॅचेट्) अनिवर्ती Ratchet mechanism (रॅचेट् ममेकॅनिझम्) अनिवर्ती यंत्रणा Reciprocating sliding ram (रेसिप्रोकेटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा Related (रिल्टेड्) संबंधित Return strokke (रिटर्नं स्ट्रोक्) परतीचा सटका Revolutions (रिव्होल्यूशन्स्) आवर्तनं Rexalloy (रेक्सॉलॉय) रेक्सॉलॉय Rocker arm (रॉकर आर्म) दोलक मुजा Roller (रोल्ग् मिल्) कळण यंत्र Rolling mill (रोलिंग मिल्) एमीरता मापी पट्टी Rule depth (क्ल डपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ratchet Ratchet mechanism Reciprocating sliding ram Related Return strokke Revolutions Rexalloy Rocker arm Roller Rolling mill Rule depth Ratchet mechanism (रेसिप्रोकेटिंग् स्लाइडिंग् पश्चाग्र विसर्पी ठोकळा परतीचा सटका		(रॅम्)	
Ratchet mechanism Reciprocating sliding ram sliding ram Related (रिलेटेड्) संबंधित Return strokke (रिटर्न स्ट्रोक्) परतीचा सटका Revolutions (रिल्होल्यूशन्स्) आवर्तने Rexalloy (रेक्सॉलॉय) रेक्सॉलॉय Rocker arm (रॉकर आर्म) दोलक मुजा Roller (रोलंग्) फळण यंत्र Rolling mill (रोलिंग मिल्) फळण यंत्र Rule depth (रूल इपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी		(रॅवेट्)	
nism Reciprocating		3 30	अनिवता यत्रणा
Reciprocating (रेसिप्रोकीटग् स्लोइडिग् परसाप्राप्यस्म शिक्का हिल्ल हुन्य गर्ने। Related (रिलेटेड्) संबंधित Return strokke (रिटर्न स्ट्रोक्) परतीचा सटका Revolutions (रिव्होल्यूशन्स्) आवर्तने रिक्सालाय) रेक्सालाय Rocker arm (रॉकर आर्म) दोलक मुजा Roller (रोलर्) वेल्लन Rolling mill (रोलिंग मिल्) रुळण यंत्र Rule depth (रूल हुपय गेज्) गभीरता मापी पट्टी			~ ~ ~
Related (रिलेटेड्) सबीधत Return strokke (रिटर्न स्ट्रोक्) परतीचा सटका Revolutions (रिव्होल्यूशन्स्) आवर्तने Rexalloy (रेक्सॉलॉय) रेक्सॉलॉय Rocker arm (रॉकर आर्म) दोलक मुजा Roller (रोलर्) वेल्लन Rolling mill (रोलिंग मिल्) रुळण यंत्र Rule depth (रूल डपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी	Reciprocating		पश्चाग्र विसंपा ठाकळा
Related Return strokke (रिटर्न स्ट्रोक्) परतीचा सटका Revolutions (रिव्होल्यूशन्स्) आवर्तने Rexalloy (रेक्सॉलॉय) रेक्सॉलॉय Rocker arm (रॉकर आर्म) दोलक मुजा Roller (रोलर्) वेल्लन Rolling mill (रोलिंग मिल्) रुळण यंत्र Rule depth (रूल इपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी		रम्) (चित्रेद ेन)	संबंधित
Return strokke (१८०१ ५००००००००००००००००००००००००००००००००००			•
Revolutions (१२००००००००००००००००००००००००००००००००००००			
Rexalloy (एस्ताला) Rocker arm (रॉकर आर्म) दोलक मुजा Roller (रोलर्) वेल्लन Rolling mill (रोलिंग मिल्) रुळण यंत्र Rule depth (रूल डपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी			
Rocker arm (राष्ट्र) वेल्लन Roller (रोल्र्) वेल्लन Rolling mill (रोल्गि मिल्) रुळण यंत्र Rule depth (रूल डफ्थ गेज्) गभीरता मापी पट्टी	•	(रक्सालाय)	
Roller (राज्य) Rolling mill (रोलिंग मिल्) रुळण यंत्र Rule depth (रूल डफ्थ गेज्) गभीरता मापी पट्टी			
Rolling min (सार्प) गभीरता मापी पट्टी Rule depth (रूल डपथ गेज्) गभीरता मापी पट्टी			
Rule depui			
gauge	Rule depth	. (रूल डक्य गण्)	dation has the
	gauge		

S		
Saddle	(सॅडल्)	खोगीर
Screw	((रङ्) (स्कू)	
Sensing pin	(सेन्सिंग पिन्)	सूत्रक संवेदन दांडी
Shaping	(शेपिंग मशीन्)	सपदा पाडा रुपित्र
machine	(X11-4
Silicon	(सिलिकॉन्)	सैकजा
Simple index-	(सिंपल इंडेंक्सिंग्)	साधे विभाजन
ing	`	
Sine	(साइन्)	'ज्या'
Sine bar	(साइन बार्)	'ज्या' प्रमापी
Sliding	(स्लाइडिंग्)	विसर्पी
Sliding ram	(स्लाइडिंग रॅम्)	विसर्पी मेष
Slip gauge	(स्लिप गेज्) (स्लिप गेज् बॉक्स्)	चीट प्रमापी
Slip gauge box	(स्लिप गज् बाक्स्)	वीट प्रमापी संच
Slotting ma	(स्लॉटिंग मशिन्)	बिल यंत्र
chine	1	***
Slotting tool	(स्लॉटिंग दूल्) (स्पेटिक स्टारिक्टर)	गाळा कर्तनी हत्यार
Speed trans- mission	(स्पीड ट्रान्सेमिंशन्)	गती वहन
Spindle	(स्पिडल्)	त्तर्कृ
Spline shaft	(स्प्लाइन शाफ्ट्)	सीतेषा दण्ड
Spline sleeve	(स्प्लाइन स्लीव्ह)	सीतेषा घानी
Spring	(स्प्रिग्)	स्कन्द
Spring steel	(स्त्रिग स्टील्)	लवचिक पोलाद
Standard mea-	(स्टॅडर्ड मेझर्)	आमान
sure	1.500	
Stellite	(स्टेलाइट)	स्टेलाइट
Stepped block	(स्टेप्ड् ब्लॉक्)	स्तरीय ठोकळा
Steps of job	(स्टेप्स् ऑफ् जॉब्)	नगाचे प्रस्तर
Straight edge Strict inter -	(स्ट्रेट एज्) (स्ट्रिक्ट् इंटरचेंजेबिलिटी)	सरळ रेषा प्रमापी
changeability	(।स्ट्रेनद् इटरचणाबालटा)	सार्वत्रिक व्यतिहारिता
Stroke	(स्ट्रोक्)	3723
Structural work	(२५७) (स्ट्रक्चरल वर्क)	सटका सांगाडी काम
Sub-assembly	(सब्-असेंच्ली)	प्राथमिक जुळणी
Sulphur	(सल्फर्)	गंधक
Surface plate	(सरफेसे प्लेट्)	पष्ठपट
Swivelling vice	(स्विव्हेलिंग् व्हाइस्)	फिरता शेगडा

T		
Tantalum	(टॅन्टॅलम्)	टॅन्टॅलम
Tantung	(टॅन्टुंग्)	टॅन्टुंग
Terminology of fits.	(टर्मिनॉलॉजी ऑफ्फिटस्)	अन्वायुक्ति परिभाषा
Thimble	(थिबल्)	अंगुष्ठ
Three jaw chuck	(थ्री जॉ चक्)	तीन जबडचांचा बंघक
Titanium	(टिटानिअम्)	रंजातु
Tool box	(ेटूल बॉक्स्)	हत्यार शीर्ष
Tough	(टफ्)	टणक _
Transition fit	(ट्रान्झिशन् फिट्)	उभय अन्वायुक्ति
Tungsten	(टंगस्टन्)	चण्डातु
Tungsten car- bide	(टंगस्टन् कार्बाइड्)	चण्डातु कार्बाइड
Tungsten high speed stool	(टंगस्टन् हाय स्पीड स्टील्)	चण्डातु तीव्र गती पोलाद
Tungsten tita-	(टंगस्टन् टिटानियम्	चण्ड रंजातु कार्बाइड
nium carbide	ेकार्बाइड्)	•
U		
Universal vice	(युनिव्हर्सल व्हाइस्)	उच्चालक फिरता शेगडा
V	(3.16. 6.14) .	
Vanadium	(व्हेनेडियम्)	रोचातू
Vee block	(व्ही-ब्लॉक्)	व्ही ठोकळा
Vernier caliper	(व्हर्निअर् कॅलिपर) (व्हर्निअर डेप्थ् गेज्)	व्हर्निअर अनुश्रेणी कैवार
Vernier depth	(व्हर्निअर डेप्थ् गेज्)	व्हानअर अनुश्रेणी गभीरता
gauge		मापी
Vernier height gauge	(व्हर्निअर हाईट गेज्)	व्हर्निअर अनुश्रणी उंचीमापी
Verticle sliding	(व्हर्टिकल स्लाइडिंग	उदग्र विसर्पी गती
motion	मोशन्)	
Vice	(व्हाईस्)	शेगडा
w		
Wear resistance	(वीअर रेझिस्टन्स्)	झीज रोघक
Weld	(वेल्ड्)	वित्लजोड
Working accuracy	(वर्किंग ॲक्यूरसी)	कार्यकारी अचुकता
2407		

Working stroke
Working relation
Working surface
Worm Shaft
Worm wheel
Wringing

(वर्किंग स्ट्रोक्) (वर्किंग रिलेशन्) (वर्किंग सरफेस्) (वर्म शाफ्ट्) (वर्म व्हील्) (रिगींग्)

कार्यकारी सटका कार्यकारी संबंध कार्यकारी पृष्ठभाग कुंतल दण्ड कुंतल दंतचक संपीडन



मराठी—इंग्रजी

अ अखेरची जुळणी अग्रीम सूत्रक अनुप्रस्थ छेद क्षेत्रफळ

अनिवर्ती अनिवर्ती यंत्रणा

अभिघटित विरूपण

अभिषटचता अवकाश अन्वायुक्ति असमांतर जबडचाचा शेगडा अक्षरांकन

अन्वायुक्ति अन्वायुक्ति परिभाषा

अवकाश अंकांकन Final assembly
Lead screw
Cross sectionalarea
Ratchet
Ratchet mechanism
Plastic deformation
Plasticity
Clearance fit
Non-parallel

joint vice Marking, of letters

Terminology of fits

Clearance Marking, of numbers (फाइनल् असेंब्ली) (लीड् स्कू) (कॉस सेक्शनल् एरिआ)

(रॅचेट्) (रॅचेट् मेकॅनिझम्)

(प्लास्टिक् डिफॉरमेशन्)

(प्लास्टिसिटी) (क्लिअरन्स् फिट्) (नॉन्-पॅरलल् जॉ व्हाईस्)

(मार्किंग, ऑफ् लेटर्स)

(फिट्) (टर्मिनॉलॉजी ऑफ् फिटस्)

(क्लिअरन्स्) (मार्किंग, ऑफ् नंबर्स)

		۹ ۹
अंगुष्ठ	Thimble	(थिबल्)
आंतर दंतचक	Internal gear	(इंटर्नल् गिअर्)
आंतर प्रत्याबल	Internal stress	(इंटर्नल स्ट्रेस्)
आंतर माप कैवार	Inside caliper	(इन्साइड् कॅलिंपर्) (स्टॅडर्ड मेझर्)
आमान	Standard mea-	(स्टडड मझर्)
	sure	(6.5
आवर्तने	Revolutions	(रिव्होल्यूशन्स्)
उच्च कर्ब पोलाद	High carbon	(हायकार्बन् स्टील्)
	steel	
उच्चालक फिरता शेगडा	Universal vice	(युनिव्हर्सल व्हाइस्)
उत्केन्द्री यंत्रणा	Crank mecha-	(ऋँक मेकॅनिझम)
	nism	
उदग्र विसर्पी गती	Verticle sliding	(व्हर्टिक्ल स्लाइडिंग
	motion	मोशन्)
उभय अन्वायुक्ति	Transition fit	(ट्रान्झिशन् फिट्)
एकरेषात्मक	Colinear	(को-लाईनिअर)
ओतकाम, ओतीव काम	Casting	(कास्टिंग)
		,
क		
71		
	Hardening	(हार्डनिंग)
कठिणीकरण	Hardening Hard	
कठिणीकरण कडक	Hard	(हार्ड)
कठिणीकरण कडक कणाइम	Hard Granite	(हार्ड) (ग्रॅनाईट)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक	Hard Granite Cutting point	(होर्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब	Hard Granite Cutting point Cutting force	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल्ठ	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार	Hard Granite Cutting point Cutting force	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स)
कठिणीकरण कडक कणाइम कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्व	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगटूल) (कार्बन्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्ब काटकोन मापी	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगटूल) (कार्डेन्) (फिटर्स स्क्वेअर्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्व काटकोन मापी कातन यंत्र	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगटूल) (कार्डेन्) (फिटर्स स्क्वेअर्) (लेथ्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल्ल कर्तनी हत्यार कर्ब काटकोन मापी कातन यंत्र	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe Cut, of metal	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगटूल) (कार्डेन्) (फिटर्स स्क्वेअर्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्व काटकोन मापी कातन यंत्र	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe Cut, of metal Working accu-	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगटूल) (कार्बन्) (फिटर्स स्क्वेअर्) (लेथ्) (कट्, ऑफ् मेटल्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्व काटकोन मापी कातन यंत्र काप, धातूची कार्यकारी अचुकता	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe Cut, of metal Working accuracy	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगटूल) (कार्बन्) (फिटर्स स्क्वेअर्) (लेथ्) (कट्, ऑफ् मेटल्)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल्ल कर्तनी हत्यार कर्ब काटकोन मापी कातन यंत्र	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe Cut, of metal Working accuracy Working sur-	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगटूल) (कार्बन्) (फिटर्स स्क्वेअर्) (लेथ्) (कट्, ऑफ् मेटल्) (विंकंग ॲक्यूरसी)
कठिणीकरण कडक कणाइम कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्ब काटकोन मापी कातन यंत्र काप, धातूची कार्यकारी अचुकता	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe Cut, of metal Working accuracy Working surface	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगट्ल) (कार्बन्) (फिटर्स स्क्वेअर्) (लेथ्) (कट्, ऑफ् मेटल्) (विंकंग ऑक्यूरसी)
कठिणीकरण कडक कणाश्म कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्ब काटकोन मापी कातन यंत्र काप, धातूची कार्यकारी पृष्ठमाग कार्यकारी पृष्ठमाग	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe Cut, of metal Working accuracy Working surface Working Stroke	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगट्ल) (कार्बन्) (फिटर्स स्क्वेअर्) (लेथ्) (कट्, ऑफ् मेटल्) (विंकंग ॲक्यूरसी) (विंकंग सरफेस्)
कठिणीकरण कडक कणाइम कर्तन टोक कर्तन दाब कर्तन सहाय्यक तेल कर्तनी हत्यार कर्ब काटकोन मापी कातन यंत्र काप, धातूची कार्यकारी अचुकता	Hard Granite Cutting point Cutting force Cutting oil Cutting tool Carbon Fitter's square Lathe Cut, of metal Working accuracy Working surface	(हार्ड) (ग्रॅनाईट) (कटिंग पॉईंट्) (कटिंग फोर्स) (कटिंग ऑइल्) (कटिंगट्ल) (कार्बन्) (फिटर्स स्क्वेअर्) (लेथ्) (कट्, ऑफ् मेटल्) (विंकंग ऑक्यूरसी)

कुन्तल चक कुन्तल दण्ड कूर्पर दण्ड कूर्पर हस्तक केत्वातु कोन मापी	Worm wheel Worm shaft Connecting rod Crank handle Cobalt Bevel protractor	(वर्म व्हील्) (वर्म शाफ्ट्) (कर्नेक्टिंग रॉड्) (कॅंक हॅन्डल) (कोबाल्ट्) (बेव्हल् प्रोट्रॅक्टर्)
कोनमापी संच	Combination- set	(कॉम्बिनेशन् सेट)
कोनी लोखंड	Angle iron	(अँगल् आयर्न)
ख		
खिळ खिळणी खोगीर	Gudgeon pin Fixture Saddle	(गजेन्-पिन्) (फिक्शचर) (सॅडल्)
ग		
गती वहन	Speed trans- mission	(स्पीड ट्रान्समिशन्)
ग्रथन	Link	(लिंक्)
गंधक	Sulphur	(सल्फर्)
गभीरता मापी	Depth gauge	(डेफ्थ् गेज्)
गभीरता मापी पट्टी	Rule depth gauge	(रूल डिपथ गेज्)
गाळा कर्तनी हत्यार	Slotting tool	(स्लॉटिंग टूल्)
घ	•	
घडकाम	Forging	(-)(-)
घनाकार	Cubical	(फोर्जिग्) (क्युबिकऌ्)
च		
चण्ड रंजातु कार्बाइड	Tungsten tita-	(टंगस्टन् टिटानियम्
चण्डातु	nium carbide Tungsten	कार्बाइड्) (
चण्डातुं कार्बाइड	Tungsten car- bide	(टंगस्टन्) (टंगस्टन् कार्बाइड्)
चण्डातु तीव्र गती पोलांद	Tungsten high speed steel	(टंगस्टन् हाय स्पीड स्टील्)

चलित्र चुंबकीय बैठक स्कम्म	Motor Magnetic base block	(मोटर्) (मॅग्नेटिक बेस ब्लॉक्)
चौकट	Frame	(परेम्)
ज		
जबडा 'ज्या' 'ज्या' प्रमापी जोडणी	Jaw Sine Sine bar Assembly	(जॉ) (साइन्) (साइन बार्) (असेंब्लि)
झ	·	
रा झीज रोधकता	Wear resistance	(वीअर रेझिस्टन्स्)
ट		()
टणक टॅन्टॅलम टॅन्टुंग	Tough Tantalum Tantung	(टफ्) (टॅन्टलम्) (टॅन्टुंग्) (क्लॅपर् बॉक्स्)
टाळी पेटी	Clapper box	(क्लॅपर् बॉक्स्)
ड		
डवरी डवरी सरक	Dovetail Dovetail slide	(डोव्ह-टेल्) (डोव्हटेल् स्लाईड्)
त		
तर्कू तबकडी मापी तीन जबडघांचा बंघक	Spindle Dial gauge Three jaw	(स्पिडल्) (डायल गेज्) (थ्री जॉ चक्)
तीव्र गती पोलाद	chuck High speed steel	(हाय स्पीड् स्टील्)
तेल निगर्त तौलनिक प्रमापी साधन द	Oil sump Indirect measu- ring instrument	(ऑइल् सम्प्) (इंन्डिरेक्ट् मेझरिंग इंस्ट्र्- मेंट)
प् दशमान पद्धत दंतिका द्विदिश पाणसळ दोलकभूजा	Metric system Pinion Block level Rocker arm	(मेट्रिक सिस्टिम्) (पिनिअन्) ं(ब्लॉक् लेव्हल्) (रॉकर आर्म)

ঘ		
घन् वन ्	Bow	(बो)
घातू रेंघा यंत्र	Planing machi-	(प्लेनिंग मशिन)
•	ne	·
न		
नगाचे प्रस्तर	Steps of job	(स्टेप्स् ऑफ् जॉब्)
निओबिअम्	Niobium	(निओबिअम्)
निष्कर्तनी सटका	Idle stroke	(आइड्ल् स्ट्रोक्)
नियंत्रण साधने	Controls	(कंट्रोलस्)
निरीक्षण	Checking	(चेकिंग्)
निरीक्षण	Inspection	(इन्स्पेक्शन्)
निस्सादित स्फटचातू	Aluminium	(अल्युमिनियम् ऑक्साइड)
**	oxide	
नीळ	Prussian blue	(प्रसिअन् ब्लू)
प		
प्रघात रोधक	Impact resist-	(इम्पॅक्ट् रेसिस्टींग्)
	ing	()
पट्ट	Bed	(ਕੌਤ)
प्रत्यक्षांक	Actual size	(ॲक्च्युअल साईझ)
प्रत्यास्थता	Elasticity	(इलास्टिसिटी)
प्रदाय	Feed	(দিৰ্)
पन्हळी लोखंड	Channel iron	(चैनेल् आयर्न)
प्रमापी साधने	Measuring in- struments	(मेझरिंग इंस्ट्रमेंटस्)
परतीचा सटका	Return strokke	(रिटर्ने स्ट्रोक्)
परिमाण स्थाणुता	Diamensional stability	(डिमेन्शनल् स्टॅबिलिटी)
परिमितता	Limit	(लिमिट्)
प्रवण दंतचक	Bevel gear	(बेव्हल् गिअर)
पश्चाग्र विसपीं ठोकळा	Reciprocating	(रेसिप्रोकेटिंग् स्लाइडिंग्
	sliding ram	रॅम्)
पृष्ठपट	Surface plate	(सरफेस प्लेट्)
पाणसळ	Level bottle	(लेव्हल् बॉटल्)
प्राथमिक जुळणी	Sub-assembly	(सब्-असेंब्ली)
पायटचाचा आघार	Foot stock	(फूट्स्टॉक्)
पालिगाम शेगडा	Cam action vice	(कॅम् ॲक्शन् व्हाईस्)
पूर्वदाबन	Preloading	(प्रिलोडिंग)

प्रेरणा, बल	Force	(फोर्स)
फ	10100	(""")
फिरता शेगडा	Swivelling vice	(स्विव्हेलिंग् व्हाइस्)
ब -		
वाह्य माप कैवार	Out side cali- per	(आऊट् साइड् कॅलिपर्)
बीजगणितीय फरक	Algebraic diff- erence	(आलजिब्राइक डिफरन्स)
बिनचुक	Accurate	(ॲक्युरेट)
बोरातु	Boron	(बोराँन्)
बैठक	Base	(बेस्)
सूक्ष्म बाह्य मापी	Out side micro-	(आउट् साइड, मायको-
	meter	मीटर्).
बिल यंत्र	Slotting ma-	(स्लॉटिंग मिशन्)
ਮ	CITALEC	
भारतीय मानक संस्था	Indian Stan- dards Ins-	(ईंडिअन् स्टॅंडर्डस् इन्स्टि- टचूट)
	stitute	
भास्व्य	Phosphorus	(फॉस्फरस्)
म		
मध्य बिंदू निदेशक	Centre punch	(सेंटर पंच्)
मर्यादित व्यतिहारिता	Limited inter- changeability	(लिमिटेड्इंटरचेंजेबिलिटि)
मेष	Ram	(रॅम्)
मोडणी	Dismantle	(डिस्मॅंटल्)
मौलातु	Molebdenum	(मॉलिबडेनेंम्)
मौलातु तीव्र गती पोलाद	Molebdenum High Speed Steel	(मॉलिबडेनम् ^र हाय स्पीड स्टील्)
य		
यंत्र ज्यामिती	Geometry of machine	(जिओमेट्रि ऑफ् मशीन्)
यंत्रकामी शेगडा	Machine vice	(मशीन व्हाईस्)
यंत्रण	Machining	(मशिनिंग)
यत्रण अचुकता	Machining accuracy	(मिर्शिनिंग ॲक्युरसी)
यंत्रपटल	Machine table	(मशीन टेबल्)
यंत्रपरिचारक -	Millwright	(मिल्राईट्)

यंत्रोपकरण	Machine tool	(मशीन टूल्)
₹		
रम्भ	Barrel	(बैरल्)
रुपित्र	Shaping machine	(चेपिंग मशीन्)
रुळण यंत्र	Rolling mill	(रोलिंग मिल्)
रूप वर्णातु	Nickel chrome	(निकेल् क्रोम्)
रेखांकन	Marking, of lines	(मार्किंग, ऑफ् लाईन्स्)
रेखांकन स्कम्भ	Marking block	(मार्किंग ब्लॉक्)
रेक्सॉलॉय	Rexalloy	(रेक्सॉलॉय)
रोचातू	Vanadium	(व्हेनेडियम्)
ल		((((((((((((((((((((
लंगडा माप कैवार	Odd leg cali- per	(ऑड् लेग् कॉलिपर्)
लघुतम दर्शकांक	Least count	/ f \
लवचिक पोलाद	Spring steel	(लिस्ट काऊंट्)
लोहक	Manganese	(स्प्रिंग स्टील्) (मॅंगनीज्)
लैरण, सू क्ष्ममापीची	Anvil, of mi-	/
•••	crometer	(अन्व्हाल, आफ् मायको- मीटर)
च		110 ()
वंगण	Grease	1-2\
वर्णातु	Chromium	(ग्रीस्)
च्यतिहार ता	Interchange-	(कोमियम्)
च्यत्यय	ability	(इंटरचेंजेबिलिटी)
	Interferenc	(इंटरफिअरन्स्)
व्यत्यय अन्वायुक्ति	Interference fit	(इंटरिफअरन्स फिट)
व्हिनिअर अनुश्रणी उंचीमपी	Vernier height	(व्हर्निअर हाईट गेज्)
व्हर्निअर अनुश्रेणी कैवार	gauge`	1 55 40
व्हिनिअर अनुश्रेणी गभीरता	Vernier caliper	(व्हर्निअर् कॅलिप्र)
मापी	Vernier depth	(व्हर्निअर डेप्थ् गेज्)
वाचनिकांक	guage Basic size	120
वाचिक प्रमापी साधने		(बेसिक साईझ्)
	Direct measur-	(डीरेक्ट् मेझरिंग् इन्स्ट्र-
	ing instru-	मेंटस्)
वायवीय शेगडा	ments Pneumatic vice	(
विखाचन	Knurling	(न्यूमॅटिक् व्हाईस्)
		(नर्लिग्)

विखावत विचलन विनट वितलजोड विभाजन उपायोज विभाजक विरूपण विशालक भिग विसपीं विसपीं मेष विस्थापन कीट प्रमापी वीट प्रमापी वीट प्रमापी वेल्लन	Deviation Nut Weld Dividing head Divider Deformation Magnifying glass Sliding Sliding ram Displacement Slip gauge Slip gauge box Vee block Roller	(डेव्हिएशन्) (नट्) (वेल्ड्) (डिव्हायडिंग हेड) (डिव्हायडिंग हेड) (डिक्हायडर) (डिफॉरमेशन्) (मॅग्निफाईंग ग्लास) (स्लाइडिंग्) (स्लाइडिंग् रॅम्) (डिस्प्लेसमेंट्) (स्लिप गेज्) (स्लिप गेज् बॉक्स्) (व्ही-ब्लॉक्)
श		(" </td
शाणन	Grinding	(ग्राइंडिंग)
शेगडा	Vice	(व्हाईस्)
स		
स्कन्द	Spring	(स्प्रिग्)
स्कम्भ	Column	(कॉलर्म्)
सटका	Stroke	(स्ट्रोक्)े
सार्वत्रिक व्यतिहारिता	Strict inter- changeability	(स्ट्रिक्ट्र् इंटरचेंजेबिलिटी)
स्तरीय ठोकळा	Stepped block	(स्टेप्ड् ब्लॉक्)
समतल प्रमापी	Planer gauge	(प्लेनर्गेज्)
संपीडन	Wringing	(रिन्गींग)
स्फटचातू	Aluminium	(अल्युमिनियम)
संबंधित	Related	(रिलेटेंड्)
समतलन	Levelling	(लेव्हलिंग)
समांतर पट्टिका	Parallel block	(पॅ्रलल् ब्लॉक्)
सरळ रेषा प्रमापी	Straight edge	(स्ट्रेट एज्)
संवेदन दांडी सांगाडी काम	Sensing pin	(सेन्सिंग पिन्)
सागडा काम साघे विभाजन	Structural work Simple index- ing	(स्ट्रक्चरल वर्क) (सिपल इंडेक्सिग्)
स्थिर घारवा	Fixed bearing	(फिक्सड् बेअरिंग)
सिद्धांत	Principle	(प्रिन्सिपल्)
	-	37

सीतेषा दण्ड	Spline shaft	(स्प्लाइन शापट्)
सीतेषा धानी	Spline sleeve	(स्प्लाइन स्लीव्ह)
सूत्रक	Screw	(स्त्रू)
सूक्ष्म गभीरता मापी	Depth micro-	(डेफ्थ् मायकोमीटर)
		(मासकोमीटर)
सूक्ष्ममापी	Micrometer	(मायकोमीटर) (इन्साइड् मायकोमीटर
सूक्ष्मांतर मापी	Inside micro- meter	(इन्साइड् मायकामाटर
स्तेहल यंत्रणा	Lubricating me-	(लुब्रिकेटिंग् मेकॅनिझम्)
	chanism	
स्टेलाइट	Stellite	(स्टेलाइट) (सिलिकॉन्)
सैकजा	Silicon	(सिलिकॉन्)
ह		
हस्तक	Handle	(हँडल्)
हत्यार शीर्ष	Tool box	(हँडल्) (टूल बॉक्स्)
क्ष		12
क्षमता	Capacity	(कॅपॅंसिटीं)
	* ·	
क्षैतिज सरक	Cross slide	(कॉस स्लाईड)
क्षैतिज सरक रूळ	Cross rail	(कॉस रेल)

टीप— पृष्ठांक ११२ वर Tungsten high speed stool असे नजरचुकीने छापले आहे. त्या ठिकाणी Tungsten high speed steel असे वाचावे.

सूची

अ ग गभीरतामापी पट्टी - २१ अन्वायुक्ति - ९२ - अवकाश - ९३ ज " ज्या " प्रमापी - ३२ - उभय - ९३ - परिभाषा - ९१ ने कोन मोजण्याची क्रिया - ३५ - व्यत्यय - ९२ अनिवतीं यंत्रणा - ४५ तबकडी प्रमापी - ३३ अभिधटित विरूपण - ८,४० चे पूर्व दाबन - २७,५७ अवकाश - ९२ तितिक्षा - ९१ - अन्वायुक्ति - ९३ द आंतर प्रत्याबल - ७ दोलक भुजा यंत्रणेचे कार्य - ४२ उभय अन्वायुक्ति - ९३ धातूची अभिधट्यता - ७ कर्तनी हत्यारे धातूची प्रत्यास्थता - ७ - उच्च कर्ब पोलादी - १ धातू रंधा यंत्र - ८१ - कार्बाइडची - ४ कार्यकारी अच्रकता - ८२ - तीव गती पोलादी - १ प – धातू रंधा यंत्रावर पट्टी - ९ वापरात येणारी - ८५,८६ प्रत्यक्षांक - ९२ - मिश्र कर्ब पोलादी - १ प्रमापी साधने -- रुपित्रावर वापरात येणारी - ५.६ वाचिक – ९ - स्टेलाइटची - २ तौलनिक - २८ - सिरॅमिकची - ५ - हिरकणी पासून बनविलेली - ४ ब बिल यंत्र - ७७ काटकोनमापी - ३० बैठक - ४३ कोनमापी - १९ संच - २९ Ŧ माप कैवार ख आंतर - २८ खिंळणी - ५२,५३,८३;८४

बाह्य - २८

लंगडा - २९

य

यंत्रपटल - ४४

₹

रुपित्र - ४०
रुपित्राच्या विविध
भागांचे कार्य - ४३
रुपित्राची, कार्यकारी अचूकता - ४०
- यंत्र ज्यामिती - ५७
- क्षमता ४०
रुपित्रावर वग बांधी - ६२

व

व्यतिहारिता
मर्यादित - ९०
मूळतः वे - ८९
सार्वत्रिक - ९०
व्यत्यय - ९२
- अन्वायुक्ति - ९२
व्हिनंअर अनुश्रेणी
- उंचीमापी - ८
- कैवार - १३
- चा सिद्धांत - १६
- गभीरतामापी - २१
धाचिनकांक - ९२
विचलन - ९२
विभाजन - २९

- चे पायाभूत तत्व ७२
विविध यंत्रण किया - ३७
विविधोपयोगी तक्ते - १००
विशिष्ण प्रमापी साधने - ३१
विसपीं करबत यंत्र - ९५
विसपीं मेष - ४४
वीट प्रमापी
- चे संपीडन - २५
- संच - ९४

श

शेगडा
असमांतर जबड्याचा - ४९
उचालक फिरता - ४९
पालिगाम - ४९
फिरता - ४६
- लावण्याची पद्धत - ५०

ष

षट्कोंनाचे यंत्रण करण्याचीं पद्धत - ६९,७०

स

समतल प्रमापी — ८७ सरळ रेषा प्रमापी — ३५ स्कम्भ — ४३ सूक्ष्ममापी — १० सूक्ष्मांतरमापी — २१ सूक्ष्मगभीरतामापी — २•

संदर्भ ग्रंथांची यादी

- Machine Tool Operation Pert II
 —Burghardt and Axlerod
- Workshop Technology—Part I and II—WAJ Chapman
- 3) Kent's Mechanical Engineers' Hand Book
- 4) Tool Engineers' Hand Book
 —ASTME
- 5) Engineering Inspection— Parkinson
- 6) Testing Machine Tools—Dr. G. Schlesinger
- 7) The New American Machinists'
 Hand Book
 —American Machinist
- 8) Modern Work Shop Technology, Part II—Dr. H. Wright Baker
- 9) Gauge Blocks and Accessories—C. E. Johanson Catalogue No. 12-1
- 10) Mitutoyo Catalogue No. E00011
- 11) Chart for Shaping Machines
 —IS: 2310:1963
- 12) Specifications for Hack Saw Blades
 —IS 234:1963
- 13) Limits Fits and Tolerances
 —IS: 2101:1962 and IS: 2102:1962
- 14) कातकाम मार्गदर्शक-शं. गो. भिडे
- 15) कातन यंत्राचे अंत ग-शं. गो. भिडे

प्रभावी नव्हे, तर **४**साधन आहे!

- कालच्या शस्त्रांनी आज लडून उद्या जगता येणार नाही
 त्यासाठी, नवे विज्ञान तथा नवे तंत्र आज नव्याने केल्या
 जात असलेल्या शास्त्रीय परिभाषेत शिकणे आवश्यक आहे.
- कामगारास मातृभाषेत शिक्षण देऊन त्याची उत्पादकता वाढविता येईल......हे केवळ शक्यच नव्हे तर आवश्यक आहे.
- यांत्रिक क्षेत्रातील ही वाटचाल भावी पिढीच्या उज्बल भिवतन्याची गुरुिकली आहे, कारण विचार जेन्हा आकृतीसह आकार घेतात तेन्हा ते खन्या अनुभूतीचे द्योतक होय.
 अनुभवामुळे विषयातील काठिण्य विद्यार्थांच्या कल्पकतेत उतरविण्याची ही नाविन्यपूर्ण कलात्मक सुलभता लेखनाच्या आणि आकृतीच्या माध्यमातून उत्तम साध्य झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अल्प परिश्रमात पुष्कळच पदरी पडतेह्या दिष्टकोनांत्न लेखकाचे परिश्रम फारच मोलाचे आहेत.